

Finanzministerium | Postfach 71 27 | 24171 Kiel

Staatssekretär

An den  
Vorsitzenden des Finanzausschusses  
des Schleswig-Holsteinischen Landtages  
Herrn Thomas Rother, MdL  
Landeshaus  
24105 Kiel

**Schleswig-Holsteinischer Landtag  
Umdruck 18/6912**

nachrichtlich:

Frau Präsidentin  
des Landesrechnungshofs  
Schleswig-Holstein  
Dr. Gaby Schäfer  
Berliner Platz 2  
24103 Kiel

17.11.2016

## **Übersichten zu Bauunterhaltungsbedarfen in Landesliegenschaften**

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

in der 135. Sitzung des Finanzausschusses am 05. Oktober 2016 wurde im Rahmen der Beratungen zum Epl. 04, Kap. 1204 von Abg. Dr. Breyer die Frage gestellt, ob es eine Übersicht über festgestellte Mängel an Landesgebäuden gibt und wie sich diese entwickelt haben.

Das Finanzministerium sagte zu, dem Ausschuss eine nach Prioritäten gegliederte Aufstellung – einschließlich der erforderlichen Finanzmittel - zuzuleiten.

Die aktuellen Jahresbauprogramme 2017 sind als Anlagen beigefügt.

Sie entstehen nach den Regelungen des HBBau (Handbuch für die Durchführung von Bauaufgaben des Landes Schleswig-Holstein) unter Abschnitt C. Eine Kurzfassung ist angefügt.

Die Bedarfe werden im Zuge der Begehung mit dem Nutzer aufgenommen, nach Prioritäten geordnet und ressortweise in Jahresbauprogrammen (kurz- bis mittelfristige Bedarfe) sowie einer mehrjährigen Rahmenplanung (mittel- bis langfristige Bedarfe) von der GMSH festgehalten.

Die Jahresbauprogramme werden den Ressorts bzw. dem Finanzministerium für das Zentrale Grundvermögen zur Behördenunterbringung (ZGB) zugeleitet zur haushaltsmäßigen Anerkennung. In diesem Zuge legen die Ressorts die Prioritäten der umzusetzenden Maßnahmen abschließend fest. Für das ZGB erfolgt im Zusammenhang mit einer nachhaltigen Sicherung des Immobilienvermögens und Bewirtschaftung der Landesliegenschaften die Prioritätensetzung durch die GMSH.

Die prioritäre Abarbeitung der in den Bauprogrammen festgestellten Bauunterhaltungsbedarfe erfolgt innerhalb der nach den Grundlagen des HBBau berechneten pauschalen Haushaltsansätze.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Philipp Nimmermann

# **HBBau**

**(Handbuch für die Durchführung von Bauaufgaben  
des Landes Schleswig-Holstein)**

## **Abschnitt C**

### **Unterhaltung der baulichen Anlagen und Grundstücke**

**Inhalt:**

- **Definition**
- **Haushaltsansätze Bauunterhaltung**
- **Mittelzuweisung**
- **Jährliche Baubegehung**
- **Bewirtschaftung/Kleiner Baufond**
- **Aussteuerung der Mittel in der GMSH**

Zu den Baunutzungskosten von Hochbaumaßnahmen gehören zum Werterhalt nach DIN 31051 folgende Grundmaßnahmen:

Wartung, Inspektion, Instandsetzung und Verbesserung

als

*„Kombination aller technischen und administrativen Maßnahmen sowie Maßnahmen des*

*Managements während des Lebenszyklus einer Betrachtungseinheit zur*

*Erhaltung des funktionsfähigen Zustandes oder der Rückführung in*

*diesen, so dass sie die geforderte Funktion*

*erfüllen kann“.*

Nach dem HBBau SH werden alle Maßnahmen - ohne Kostenbegrenzung – der Bauunterhaltung (Kostengruppe 519) zugeordnet, die dem Werterhalt und der Sicherheit der baulichen Anlagen dienen.

Nach der DIN 31051 somit Maßnahmen der Instandsetzung und Verbesserung und darüber hinaus Maßnahmen, resultierend aus

- **gesetzlichen und baurechtlichen Vorgaben, z.B.**
  - zur Barrierefreiheit
  - dem Brandschutz (Schaffung separater HH-Titel ab 2013)
  - dem Arbeitsschutz
  - der Energieeinsparung ...
- **Schönheitsreparaturen und**
- **der Wiederherstellung gärtnerischer Anlagen.**

**Maßnahmen der Wartung und Inspektion sowie Kleinreparaturen**, die nach DIN 31051 ebenfalls zum Werterhalt beitragen und damit der Bauunterhaltung zuzuordnen sind, werden

- **in den Ressortliegenschaften oder den von der GMSH bewirtschafteten Drittliegenschaften aus dem Kleinen Baufond generiert**
- **und in den ZGB-Liegenschaften der Kostengruppe 517 zugeordnet.**

Bei angemieteten Liegenschaften ist das Land zur Bauunterhaltung gemäß der geschlossenen Miet-/ Pachtverträge verpflichtet.

**Im Regelfall liegt die Bauunterhaltung beim Vermieter!**

Mögliche Ausnahmen sind bspw. Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, Kleinreparaturarbeiten an Fenstern, Türen, Nassbereichen etc.

Zu den Wartungsarbeiten und Inspektionen sowie Kleinreparaturen, die den Bewirtschaftungsmaßnahmen zugeordnet werden und – wie vor dargestellt – der Kostengruppe 517 zugeordnet oder aus dem Kleinen Baufond bewirtschaftet werden, zählen u. a. folgende Maßnahmen:

- Beseitigung kleiner Schäden an Fenstern, Türen, Installationen etc.
- Einfache Leistungen der Gewerke Mauer-, Putz, Fliesen- und Anstricharbeiten
- Ausbessern und Ersetzen schadhafter Schlösser und Schlüssel
- Ersetzen zerbrochener Fensterscheiben
- Gangbarhalten der Türen und Fenster
- Unterhaltungspflege der Außenanlagen

### **Feststellung des Baubedarfs:**

**Die Baubegehung der Liegenschaften erfolgt in Abstimmung mit Nutzer jährlich  
Oder mindestens innerhalb eines 3-Jahres-Turnus durch**

- Erstellung von Begehungsplänen für die Ressorts
- Aufstellung eines Jahresbauprogramms
- Mehrjährige Rahmenplanung (Aufnahme auch mittel- bis langfristiger Baubedarfe (3-15 Jahre))

### **Das Ergebnis der Baubegehungen erfolgt ressortweise nach folgenden Prioritäten:**

- A + JJ: Gesetzliche und baurechtliche Erfordernisse
- BA + JJ: akute Baumängel, Anlagenschäden oder -ausfälle, Funktions- und Nutzungsbeeinträchtigungen, Folgeschäden
- BB + JJ: mittelfristige Mängel und Schäden, Energieeinsparung etc.
- C + JJ: planmäßige Schönheitsreparaturen
- BC + JJ: langfristig planbare Instandsetzungsmaßnahmen
- X: Sonstige Maßnahmen

Die GMSH sendet Übersichtslisten aller BBN1 (Jahresbauprogramm) zur haushaltsmäßigen Anerkennung und Mittelzuweisung an das zuständige Fachressort.

### **Zur Mittelverteilung:**

Die Zuweisung der Haushaltsmittel an die GMSH verläuft wie folgt:

- a) ZGB-Liegenschaften erhalten  
100 % des Haushaltsansatzes
  
- b) Ressortliegenschaften:  
70-80 % des Haushaltsansatzes  
davon behält das Fachressort ca. 20 % Reserve für Sofortmaßnahmen bis 30.09. ein,  
20-30 % erhält der Nutzer/hvD für den Kleinen Baufond

Zuweisung GMSH-intern:

- 80 % an die Baugruppen zur Abarbeitung gemäß Prioritätenplanung BBN1
- 20% verbleiben bei 2711 als Liquiditätsreserve für unvorhergesehene  
Sofortmaßnahmen (z. B. Sturmschäden, Rohrbrüche...).



Mehrere Kleine Baumaßnahmen innerhalb eines Gebäudes , die in der Summe 500.000 € übersteigen, werden als große einzelveranschlagte Baumaßnahme zusammengefasst.

Zur Verfahrensvereinfachung können investive Maßnahmen bis 10.000 € im Rahmen einer großen Bauunterhaltungsmaßnahmen mit umgesetzt werden.

### **Die Aussteuerung der Haushaltsmittel des Jahresbauprogramms durch die Baugruppen der GMSH erfolgt durch eine**

- Liegenschaftsbezogene / ressortweise Aussteuerung
  - Sofortige Rückmeldung nicht abgeflossener Haushaltsmittel für
    - Standortübergreifende Aussteuerung
    - Verteilung der freien Mittel an andere Baugruppen
    - Umbuchungen gegenseitig deckungsfähiger Haushaltsmittel.

**BU 2016  
Ressort 1221**

**Ministerium  
Genehmigungsliste**



Baugruppe	FM-Nummer	Ort	Liegenschaft	Gebäude	Bezeichnung	Projekt-Nummer	Gesamtkosten	Ausführung 2016	Ausführung 2017	Ausführung 2018	Priorität gem. HBBA 11.13	Bemerkungen
2752 Mitte	100013	Kiel	Finanzministerium (FM)		Austausch FH-Türen	21601013	3.200,00	3.200,00			A	
2752 Mitte	100013	Kiel	Finanzministerium (FM)		Austausch FH-Türen	21501013	3.200,00	3.200,00			A	
2752 Mitte	100014	Kiel	Behördenzentrum Mercatorstraße	Mercatorstraße 1, Gebäude A 1 u. A 4 (A u. B)	(Prüfen siehe Bemerkung) Austausch der Fenster		3.000.000,00		3.000.000,00		BA	Die Kosten für einen Austausch der Fenster ab 1. OG aufwärts in Haus 3 (Hochhaus, 15 OG), 5, 7 und 9 (jeweils 4 OG's) liegen bei geschätzten 3 Mio. €. Die Ausführung könnte auch nach Gebäudeteilen oder Fassadenabschnitten (Witterseite zuerst) ausgedrückt werden. Haus 1 wird zur Zeit von einem Gutachter separat geprüft. Die Pfosten- Riegel- Fassadenelemente im Erdgeschoss sollten gesondert betrachtet werden, da diese technisch (abgesehen von energetischen Aspekten) noch in Ordnung sind. ---- Verfahren nach Abschnitt E -> eigene Projektnummer und FU-Bau erfordert. /
2752 Mitte	100015	Kiel	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa (MJK/E)	Justizministerium	Ausbesserungen am Giebel über Eingang	21601015	20.000,00	20.000,00			BA	Ständige Durchleuchtungen am Giebel/Aktienbereich führen zu Abplatzungen/Ausbrüchen. Maßnahme muss zu Beginn des nächsten Folgejahres ausgeführt werden.
2752 Mitte	100023	Kiel	3. Polizeirevier Kiel	Dienstgebäude	Nachrüstung Sekuranten	21701023	8.000,00	8.000,00			A	
2752 Mitte	100057	Kiel	MP Staatskanzlei, Amt für Katastrophenschutz, GNSH Zentrale	Dienstgebäude	Nachrüstung Sekuranten	21701057	30.000,00	30.000,00			A	
2752 Mitte	100078	Kiel	Parkhaus Reventou		Nachrüstungen von Sekuranten	21701078	40.000,00	40.000,00			A	
2752 Mitte	100084	Kiel	Finanzamt Kiel-Nord (GroßkonzBP), GNSH Zentrale	Parkhaus mit Büro und Hausmehrwohnung	Nachrüstungen von Sekuranten (Bürogebäude)	21701084	8.000,00	8.000,00			A	
2752 Mitte	100134	Kiel	Ministerium für Schule und Berufsbildung (MSB)	Bürogebäude	Nachrüstung Sekuranten Geb A und B	21701134	12.000,00	12.000,00			A	
2752 Mitte	100373	Kiel	Tiefgarage des Landesthauses	Dienstgebäude	Brandschutzschottung im Bereich der Tiefgarage	21601373	1.500,00	1.500,00			A	Im Bereich des Durchgangs von der Tiefgarage ins Dienstgebäude fehlen Brandschutzschottungen unterhalb von Rohinstallationen, die durch Brandschritte laufen.
2751 Hochschulen Kiel	100902	Kiel		Gebäude	Erneuerung Tor- und Schrankenanlagen Hauptenfahrt	21501902	180.000,00	180.000,00			BA	Ss treten bei der vorh. Schranken- und Toranlage vermehrt Fehler auf, Austausch zwingend kurzfristig erforderlich. In 2015 soll die Planung aus Ausschreibung durchgeführt werden. In 2016 soll die Maßnahme baulich umgesetzt werden.
2752 Mitte	100000	Kiel	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung		Fassadensanierung	21601000	20.000,00	20.000,00			BA	Zum Ausnutzen des Gerüstes bei der Fenstersanierung zwingend erforderlich.
2752 Mitte	100000	Kiel	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung		Fassadensanierung 2. BA.	21601000	230.000,00	230.000,00			BA	Weiterführen der begonnenen Fenstersanierung.
2752 Mitte	100000	Kiel	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung		Sanierung Grauwasseranlage BA. 2	21601000	55.000,00	55.000,00			BA	Notwendig aufgrund von erheblichen Feuchteschäden, ms 06.10.2015
2752 Mitte	100009	Kiel	Befristkriminalinspektion Kiel	Dienstgebäude mit Halträumen	Fassadensanierung Süd-West	21601009	30.000,00	30.000,00			BA	
2752 Mitte	100009	Kiel	Befristkriminalinspektion Kiel	Dienstgebäude mit Halträumen	Instandsetzung Teilbereiche Dachdeckung	21701009	65.000,00	65.000,00			BA	
2752 Mitte	100009	Kiel	Befristkriminalinspektion Kiel	Dienstgebäude mit Halträumen	Instandsetzung Teilbereiche Dachdeckung	21601009	50.000,00	50.000,00			BA	Dachflächen sind alt und undicht. Dringend erforderlich um Substanz zu schützen. Würde nicht im Rahmen der Großen Baumaßnahme berücksichtigt. Maßnahme kann nicht weiter aufgeschoben werden, ms 06.10.2015
2752 Mitte	100009	Kiel	Befristkriminalinspektion Kiel	Dienstgebäude mit Halträumen	Sanierung von Feuchteschäden in den Halträumen	21601009	30.000,00	30.000,00			BA	
2752 Mitte	100012	Kiel	Arbeitsgericht, Arbeitsgericht Kiel, Landesarbeitsgericht SH	Gerichtsgebäude	Fugen- und Klinkerausbesserungen	21701012	8.000,00	8.000,00			BA	Die Treppen zum Eingangsbereich kommen in die Jahre. Frestaubschürze/Eureaubehutschwelle Klinker müssen ausgetauscht werden.
2752 Mitte	100012	Kiel	Arbeitsgericht, Arbeitsgericht Kiel, Landesarbeitsgericht SH	Gerichtsgebäude	Sanierung von Teildachflächen		400.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	BA	Maßnahme >200 T€, daher eigene Projektnummer und begründende Unterlage erforderlich - 17.08.15 (L6)
2752 Mitte	100013	Kiel	Finanzministerium (FM)		Sanierputz einsech. Anstrich im Arkadengang Außen	21601013	2.000,00	2.000,00			BA	
2752 Mitte	100013	Kiel	Finanzministerium (FM)		Sanierung Treppenanlage Hauptetage	21701013	40.000,00	40.000,00			BA	
2752 Mitte	100013	Kiel	Finanzministerium (FM)		Silikonfugen Fenster SO	21601013	5.000,00	5.000,00			BA	
2752 Mitte	100013	Kiel	Finanzministerium (FM)	Finanzministerium	FM / Sanierung der Sanitäranlagen	21450038	314.000,00	214.000,00	100.000,00		BA	Stand vom 02.07.16 (2. KO-Bespr.) gem. 2751.21: LV's werden aktuell erstellt - Maßnahme unklar
2752 Mitte	100014	Kiel	Behördenzentrum Mercatorstraße		Fenstersanierung, Dichtungen nachrüsten	21601014	22.500,00	22.500,00			BA	Stand vom 23.09.15 (3. KO-Bespr.) gem. 2752.1: in der Maßnahme fließen in 2015 im günstigsten Fall 70 % ab. Bearbeiter: Herr Fr. Meyer (TGA) / Frau Staack (Hochbau)
2752 Mitte	100015	Kiel	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa (MJK/E)	Justizministerium	Lüftung im Archiv	21601015	5.000,00	5.000,00			BA	
2752 Mitte	100015	Kiel	Ministerium für Justiz, Kultur und Europa (MJK/E)	Justizministerium	Verklebung KG Wände	21701015	15.000,00	15.000,00		15.000,00	BA	Lauende Reparaturen, Fenster (über 600 Stk.) sind 25 Jahre alt/Dichtungen, Blendrahmenalle, Verfüllungen müssen laufend instandgehalten werden. Beschläge müssen geprüft und rejustiert werden.
2752 Mitte	100018	Kiel	1. Polizeirevier Kiel	Polizeidienstgebäude	Fensteraustausch Nord-Westfassade	21701018	35.000,00	35.000,00			BA	

Baugruppe	FM-Nummer	Ort	Liegenschaft	Gebäude	Bezeichnung	Projekt-Nummer	Gesamtkosten	Ausführung 2016	Ausführung 2017	Ausführung 2018	Priorität gem. HBStG	Bemerkungen
2752 Mitte	100018	Kiel	1. Polizeirevier Kiel	Polizeidienstgebäude	Sanierung der WC-Anlagen	21601018	55.000,00	55.000,00			BA	ursprünglich: Die Stiegeleitungen in den WC-Anlagen sind nicht mehr reparabel. Im Falle einer Verstopfung ist kein Feuertüren mehr möglich. Die Sanierung sollte deshalb in den nächsten 1 - 3 Jahren erfolgen. 26.800 aktuell: Die Sanierung kann nicht weiter aufgeschoben werden. Es werden alle WC's in diesem Gebäude saniert werden müssen. Die Arbeiten sind dringend erforderlich um einen geordneten Betrieb aufrecht erhalten zu können. ms. 06.10.2015
2752 Mitte	100020	Kiel	4. Polizeirevier Kiel	Polizeidienstgebäude	Erneuerung Dach	21701020	195.000,00	195.000,00			BA	Das Dach ist altlastbedingt reparaturunfähig und technisch verbraucht. Einer Dacherneuerung ist vorzuziehen. Leuchtentwässerungskosten!
2752 Mitte	100020	Kiel	4. Polizeirevier Kiel	Polizeidienstgebäude	Sanierung WC-Anlagen	21701020	30.000,00	30.000,00			BA	Die WC-Anlagen im Haus sind ebensobald wie das Gebäude aus dem überfahren. Die Anlage ist technisch verbraucht, in einen schlechten hygienischen Zustand, die Fallrohre müssen erneuert werden.
2752 Mitte	100020	Kiel	4. Polizeirevier Kiel	Polizeidienstgebäude	Sanierung Windfang Nebenengang	21601020	15.000,00	15.000,00			BA	Dringend erforderlich, da auch Beläge über Rettungsweg betroffen sind. ms. 06.10.2015
2752 Mitte	100023	Kiel	3. Polizeirevier Kiel	Dienstgebäude	Betonsanierung Betonwände Zufahrt	21701023	20.000,00		20.000,00		BA	Zufahrt zum Innenhof inkl. Erneuerung Fugendichtung
2752 Mitte	100023	Kiel	3. Polizeirevier Kiel	Dienstgebäude	Erneuerung Heizungs-u. Lüftungsregelung	21701023	30.000,00	30.000,00			BA	
2752 Mitte	100036	Kiel	Eichdrehung Nord, Dienststelle Kiel	Büro- und Prüflaborgebäude	Instandsetzungsmaßnahmen Fenster 2. OG	21601036	3.000,00	3.000,00			BA	
2752 Mitte	100036	Kiel	Eichdrehung Nord, Dienststelle Kiel	Büro- und Prüflaborgebäude	Sanierung Schonsteine	21601036	6.000,00	6.000,00			BA	
2752 Mitte	100048	Kiel	2. Polizeirevier Kiel	Dienstgebäude	Fenster reparieren/ überarbeiten	21501048	5.000,00	5.000,00			BA	Die Fenster sind alt und technisch verbraucht, hohe laufende Reparaturkosten!
2752 Mitte	100057	Kiel	MP Staatskanzlei, Amt für Katastrophenschutz.	Dienstgebäude	Fenster austausch KG-Niederang	21701057	2.500,00		2.500,00		BA	
2752 Mitte	100057	Kiel	MP Staatskanzlei, Amt für Katastrophenschutz.	Dienstgebäude	Sanierung Dachdichtung BTI MP	21601057	60.000,00	60.000,00			BA	
2752 Mitte	100074	Kiel	Ministerium für Inneres u. Bundesangelegenheiten	Innenministerium	Dachabdichtung saheren 2. BA	21601074	150.000,00	150.000,00			BA	
2752 Mitte	100074	Kiel	Ministerium für Inneres u. Bundesangelegenheiten	Innenministerium	Regenwasserpumpstation	21701074	55.000,00		55.000,00		BB	
2752 Mitte	100074	Kiel	Ministerium für Inneres u. Bundesangelegenheiten	Innenministerium	Sanierung Verglasung Foyer	21601074	50.000,00		50.000,00		BB	
2752 Mitte	100075	Kiel	Landgericht, Staatsanwaltschaft, beim Landgericht Kiel	Außenanlagen	Unterhöhlungen vermutl. durch Rattenbfall	21601075	7.500,00	7.500,00			BA	Vermutlich bedingt durch Rattenbfall verursachte Unterhöhlungen zwingen zu Ausbesserungen/ursachenfindung zur Vermeidung von Absackungen im außenbereich und dem Bereich der Hauptzufahrt zum Innenhof.
2752 Mitte	100078	Kiel	GMSH Zentrale	Verwaltungsgebäude	Gebäude teil B - Sanierung Flachdach Gartenstraße 6	21701078	30.000,00	30.000,00			BA	Die Dachfläche muss aufgrund von Beschädigungen und Forderungen des Brandschutzes dringend erüchtigt werden.
2752 Mitte	100078	Kiel	GMSH Zentrale	Verwaltungsgebäude	Instandsetzung Fenster an der Fassade zur Fleetbörn	21601078	75.000,00	75.000,00			BA	Die Holzfenster an der Fassade zum Fleetbörn (Vorsteher Fassade teil mit Fenstern, die über 3 Geschosse gehen) müssen komplett ausgetauscht werden, da die Rahmen und Flügelprofile teilweise großflächig durchgegrünelt sind und teilweise Feuchtigkeit ins Gebäude eingedrungen ist.
2752 Mitte	100078	Kiel	GMSH Zentrale	GMSH - Zentrale	Gebäude teil A - Erneuerung Stiegleitung für die Toiletten	21601078	8.000,00	8.000,00			BA	
2752 Mitte	100080	Kiel	Wasserschutzpolizeirevier	GMSH - Zentrale	Instandsetzung Aufzugsanlage	21601078	45.000,00	45.000,00			BA	
2752 Mitte	100081	Kiel	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie(MWAVT)	MWAVT	Fenster sanierung	21701081	130.000,00	130.000,00			BA	
2752 Mitte	100081	Kiel	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie(MWAVT)	MWAVT	Sanierung Regentallig. SW	21601081	15.000,00	15.000,00			BA	
2752 Mitte	100081	Kiel	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie(MWAVT)	MWAVT	Sanierung von 3 WC Anlagen	21601081	80.000,00	80.000,00			BA	Die Maßnahme wurde für 2015 mit insg. 160.000€ haushaltmäßig eingeplant. Aufgrund von personellen Kapazitätsengpässen (Echtflugunterbrechung) konnte jedoch nur ein Teil der Maßnahme umgesetzt werden. 02.09.2015 ms
2752 Mitte	100084	Kiel	Parkhaus Reventilou	Parkhaus mit Büro und Hausmeisterwohnung	Betonsanierung Parkhaus Internenlösungen	21601084	5.000,00	5.000,00			BA	Es sind Holzstützen als Abstützung eingebaut worden diese müssen im Laufe des nächsten Jahres ausgetauscht werden.
2752 Mitte	100084	Kiel	Parkhaus Reventilou	Parkhaus mit Büro und Hausmeisterwohnung	Erneuerung der Notbeleuchtung	21601084	5.000,00	5.000,00			BA	Die weitergehenden Maßnahmen wie Erneuerung der Beleuchtung können erst nach der Betonsanierung ausgeführt werden. Abstimmungsbearbeitung mit der Bauaufsicht.
2752 Mitte	100084	Kiel	Parkhaus Reventilou	Parkhaus mit Büro und Hausmeisterwohnung	Fassadensanierung Büro-HSM-Haus	21701084	42.000,00	42.000,00			BA	
2752 Mitte	100084	Kiel	Parkhaus Reventilou	Parkhaus mit Büro und Hausmeisterwohnung	Instandsetzen der Balkone am Bürogebäude	21601084	10.000,00	10.000,00			BA	
2752 Mitte	100084	Kiel	Parkhaus Reventilou	Parkhaus mit Büro und Hausmeisterwohnung	Instandsetzen der Blitzschutzanlage	21601084	6.000,00	6.000,00			BA	
2752 Mitte	100134	Kiel	Finanzamt Kiel-Nord (Groß-KonzBP), GMSH Zentrale	Bürogebäude	Überarbeitung Parkplatz einschlt. Tragschichten und Einfahrtsbereich	21701134	60.000,00	60.000,00			BA	einschl. Überarbeitung der Induktionschleife (Schranke) und Entwässerung
2752 Mitte	100134	Kiel	Finanzamt Kiel-Nord (Groß-KonzBP), GMSH Zentrale	Bürogebäude	Fenster sanierung Fenster austausch Geb. B Nord/Ost	21601134	150.000,00	150.000,00			BA	größtenteils müssen die Fenster ausgetauscht werden. Z.T. sind sie zu überarbeiten und Dichtungen zu ergänzen.
2752 Mitte	100134	Kiel	Finanzamt Kiel-Nord (Groß-KonzBP), GMSH Zentrale	Bürogebäude	Fenster sanierung Fenster austausch Geb. B Fassade Süd/ West	21701134	220.000,00	220.000,00			BA	Der Umfang wird sich verändern. Erster Teilschnitt wird aus 2015 mit in 2014 übertragen. Planung wird voraussichtlich ungleichzeit und energetisch optimiert. MS 2752.1 21.08.2013 größtenteils müssen die Fenster ausgetauscht werden. Z.T. sind sie zu überarbeiten und Dichtungen zu ergänzen. Maßnahme > 200 T€ -> eigene Projektnummer und begründende Unterlage erforderlich (17.09.15 Lb.)

**BU 2016  
Ressort 1221**

**Ministerium  
Genehmigungsliste**



Baugruppe	FM-Nummer	Ort	Liegenschaft	Gebäude	Bezeichnung	Projekt-Nummer	Gesamtkosten	Ausführung 2016	Ausführung 2017	Ausführung 2018	Priorität gem. HBBS	Bemerkungen
2752 Mitte	100134	Kiel	Finanzamt Kiel-Nord (GroßkonzBP), GMSH Zentrale	Bürogebäude	Gebäudeteil C - Mauerarbeiten Fußboden und Sockelbereich nach Feuchtschäden	21601134	6.000,00	6.000,00			BA	Im Außenbereich wurde in 2013 das schadhafte Mauerwerk, einschl. Fugen saniert. Im Innenbereich ist es zu Feuchtschäden gekommen. In den Sockelbereichen sollte ein Sanierputz angebracht werden, um Folgeschäden einzudämmen.
2752 Mitte	100135	Kiel	Statistisches Amt für Hamburg und SH	Bürogebäude	Reparatur Kupferdach	21701135	75.000,00		75.000,00		BA	Kupferdach ist über 30 Jahre alt, altersbedingte Schäden entstehen, die Dachreinigung ist eigentlich zu niedrig für ein Kupferblechdach (unter 6°), die Folge ist immer wieder Regenwasser, das in die Fugen zwischen den Blechen und an anderen Stellen in die Fugen eindringen kann. Die Fugen müssen mit einem geeigneten Material abgedichtet werden. Mithilfe einer geeigneten Einbaueinrichtung sollen die Fugen abgedichtet werden. Das Gebäudes steht unter Denkmalschutz. Im Innenbereich überm 4. OG muss erneuert werden. Hier wiederkehrende Wassereintritte, Zustand nicht mehr zumutbar. In 2015 nicht umgesetzt.
2752 Mitte	100135	Kiel	Statistisches Amt für Hamburg und SH	Bürogebäude	Sanierung der Heizungsanlage	21601135	150.000,00	150.000,00			BA	Heizkesselanlage über 30 Jahre alt. FG TGA (Herr Dütkop) hat sich der Maßnahme angenommen. Klärungen von Ausführungsvarianten und Klärung mit dem am Netz hängenden Nachbarn (Christl. Schule Kiel) laufen.
2752 Mitte	100256	Kiel	Polizeizentrum Eichhof, BOS - Funknl. SH 23-01a, (PZE) SH 23880002a	Bürogebäude IT	Haus 7 - Fassadensanierung einschl. Fenster lackieren	21701256	150.000,00	150.000,00			BA	Haus ist Denkmalschutz. Fassade muss im Vorwege auf Feuchtschema untersucht werden. Im Zuge der Maßnahme müssen die Gaubenfenster ausgetauscht werden.
2752 Mitte	100256	Kiel	Polizeizentrum Eichhof, BOS - Funknl. SH 23-01a, (PZE) SH 23880002a	KFZ-Bereich, Parkhaus, Werkstätten	Haus 15 - Fenster überarbeiten	21701256	60.000,00		60.000,00		BA	
2752 Mitte	100256	Kiel	Polizeizentrum Eichhof, BOS - Funknl. SH 23-01a, (PZE) SH 23880002a	LKA, LPA, Ärztlicher Dienst	Haus 11 - Sanierung Dachfläche	21801256	250.000,00		250.000,00		BA	> 200 T€ -> eigene Projektnummer erforderlich (17.09.15 LÖ.)
2752 Mitte	100256	Kiel	Polizeizentrum Eichhof, BOS - Funknl. SH 23-01a, (PZE) SH 23880002a	LKA, LPA, Ärztlicher Dienst	Haus 13 - Sanierung Dachgauben Ottsete	21601256	35.000,00		35.000,00		BA	
2752 Mitte	100256	Kiel	Polizeizentrum Eichhof, BOS - Funknl. SH 23-01a, (PZE) SH 23880002a	Sportsäle, Garagen, Heizungszentrale, Büro, Werkstätten	Haus 5 - Ern. Isolierung Stahldachstuhl	21701256	20.000,00		20.000,00		BA	Stahldachstuhl ist aus statischen Gründen isoliert. Vorhandene Isolierung evtl. Schadstoffbelastet. Sollte erneuert werden.
2752 Mitte	100256	Kiel	Polizeizentrum Eichhof, BOS - Funknl. SH 23-01a, (PZE) SH 23880002a	Sportsäle, Garagen, Heizungszentrale, Büro, Werkstätten	Haus 5 - Sanierung Dachfläche einschl. Gaubenfenster	21801256	250.000,00		250.000,00		BA	> 200 T€ -> eigene Projektnummer erforderlich (17.09.15 LÖ.)
2752 Mitte	100785	Kiel	Schleswig-Holsteinisches Finanzgericht	Verwaltungsgebäude	Fliessanierung Ankleide + Duschen Rückbau	21601785	2.000,00	2.000,00			BA	alle Duschkabinen muss dringend zurück gebaut werden.
2752 Mitte	100806	Kiel	Behördenzentrale Wilhelmsteinstraße / Legienstraße	Landesklasse und Polizei	Instandsetzung Zinkabdeckung Dachnehe	21601806	5.000,00	5.000,00			BA	Durch die Bewirtschaftung wurden Solarmassnahmen an der Kante durchgeführt, es müssen jedoch in den nächsten 2 Jahren umfangreichere Instandsetzungsmaßnahmen ergriffen werden.
2753 Nord	100105	Husum	L'VermGeo SH Nordfriesland	Katasteramt	Bodenbelagsaustausch Flurbereich Südflügel	21601105	1.000,00	1.000,00			A	brüchiger Untergrund/ Spachtelmasse, Stolpergefahr, Arbeitsschutz
2753 Nord	100105	Husum	L'VermGeo SH Nordfriesland	Katasteramt	Instandsetzung von Brandschutz-Türen gem. Mängelbericht / Wartungsprotokoll	21601105	6.800,00	6.800,00			A	
2753 Nord	100165	Schleswig	GMSH Büro Schleswig 1	Dienstgeb. Büro	Erneuerung Bodenbeläge in Büroräumen	21601165	6.500,00	6.500,00			A	starker bis sehr Verschleiss
2753 Nord	100167	Schleswig	Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht	Außenanlagen	Erneuerung Außenbeleuchtung (Parkplatzbeleuchtung)	21601167	50.000,00				A	
2753 Nord	100167	Schleswig	Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht	Oberverwaltungsgericht	Einbau Innenjalousien	21601167	10.000,00				A	
2753 Nord	100167	Schleswig	Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht	Oberverwaltungsgericht	Einbau Innenjalousien	21801167	10.000,00		10.000,00		A	
2753 Nord	100167	Schleswig	Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht	Oberverwaltungsgericht	Einbau Innenjalousien	21701167	10.000,00		10.000,00		A	
2753 Nord	100167	Schleswig	Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht	Oberverwaltungsgericht	Erneuerung Beleuchtungseinrichtung im Haupttrappenhause	21601167	15.000,00	15.000,00			A	Austausch der Leuchtmittel zur Verbesserung der Ausleuchtung des TRH Arbeitsplatzbereich, ArbeitsstättenVO
2753 Nord	100169	Schleswig	Amtsgericht Schleswig mit zentralem Manngericht	Neubau	Herrichtung Behinderten WC EG und 1.OG	21601169	15.000,00	15.000,00			A	
2753 Nord	100163	Flensburg	Polizeidirektion Flensburg, Nordnordender	Polizeirevier und Kripo	Bodenbelagserneuerung Flure 3.OG	21601163	7.500,00	7.500,00			A	ArbeitsstättenVO
2753 Nord	100163	Flensburg	Polizeidirektion Flensburg, Nordnordender	Polizeirevier und Kripo	Bodenbelagserneuerung Flure 4.OG (DG)	21701163	7.500,00		7.500,00		A	ArbeitsstättenVO
2753 Nord	100164	Flensburg	Polizeidirektion Nord	Polizeidienstgebäude	Trinkwassersanierung	21601164	30.000,00	30.000,00			A	
2753 Nord	100169	Tönning	LKN-SH Nationalparkverwaltung, Polizeistation Tönning	Nationalparkverwaltung, POL. Tönning	Erneuerung Arbeitsplatzbeleuchtung Büroräume	21701169	30.000,00		30.000,00		A	
2753 Nord	100070	Schleswig	Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht (OLG)	Oberlandesgericht	Erneuerung der Beleuchtung Haupttrappenhause	21601170	15.000,00	15.000,00			A	
2753 Nord	100070	Schleswig	Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht (OLG)	Oberlandesgericht	Herrichtung des Behinderten gerechten WC im EG	21601170	25.000,00	25.000,00			A	Das WC entspricht nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben.
2753 Nord	100070	Schleswig	Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht (OLG)	Oberlandesgericht	Wärmedämmung Dachfläche nach EnEV	21701170	22.000,00		22.000,00		A	180 m² x 136 €/ m²
2753 Nord	100171	Eckernförde	Amtsgericht Eckernförde	Amtsgerichtgebäude	Dämmung Dachfläche nach EnEV	21701171	12.000,00		12.000,00		A	
2753 Nord	100171	Eckernförde	Amtsgericht Eckernförde	Amtsgerichtgebäude	Ergänzung Beleuchtung Archivräume	21601171	1.000,00	1.000,00			A	schlecht ausgeleuchtete Archiv-Räume im Keller

Baugruppe	FM-Nummer	Ort	Liegenschaft	Gebäude	Bezeichnung	Projekt-Nummer	Gesamtkosten	Ausführung 2016	Ausführung 2017	Ausführung 2018	Prorität gem. HBBS u.L.C.	Bemerkungen
2753 Nord	100172	Flensburg	LBV-SH Niederlassung Flensburg	Dienstgebäude	Erneuerung der Blindschirmarbeitsplatzbeleuchtung	21701172	30.000,00		30.000,00		A	
2753 Nord	100172	Flensburg	LBV-SH Niederlassung Flensburg	Dienstgebäude	Erneuerung der Blindschirmarbeitsplatzbeleuchtung	21601172	30.000,00	30.000,00			A	
2753 Nord	100176	Flensburg	Justizbehörden Flensburg, Land- und Amtsgericht	Gerichtsgebäude	Erneuerung der Blindschirmarbeitsplatzbeleuchtung Gerichtsgebäude	21601176	50.000,00	50.000,00			A	
2753 Nord	100176	Flensburg	Justizbehörden Flensburg, Land- und Amtsgericht	Justizgebäude	Erbau von Sonnen-/Blindschutz-Faltdores (Staatsanwaltschaft)	21601176	8.500,00	8.500,00			A	
2753 Nord	100176	Flensburg	Justizbehörden Flensburg, Land- und Amtsgericht	Justizgebäude	Erneuerung der Blindschirmarbeitsplatzbeleuchtung Justizgebäude	21701176	50.000,00	50.000,00			A	
2753 Nord	100176	Flensburg	Justizbehörden Flensburg, Land- und Amtsgericht	Justizgebäude	Erneuerung der Blindschirmarbeitsplatzbeleuchtung Justizgebäude	21801176	50.000,00			50.000,00	A	
2753 Nord	100462	Eckernförde	Polizeirevier Eckernförde	Gerichtstr. 4, Polizeireviergebäude	Austausch Bodenbeläge (Arbeitschutz)	21601462	5.000,00	5.000,00			A	
2753 Nord	100519	Eckernförde	Altes Seminar, Finanzamt Bergstraße	Dienstgebäude	Podest Regalleiter	21601519	2.500,00	2.500,00			A	
2753 Nord	100520	Eckernförde	Kriminalpolizeistation Eckernförde	Dienstgebäude FA Eckernförde	Nachvermaulung Fassade, Abschnitt 2	21601520	25.000,00				A	
2753 Nord	100520	Eckernförde	Kriminalpolizeistation Eckernförde	Dienstgebäude FA Eckernförde	Nachvermaulung Fassade, Abschnitt 3	21701520	30.000,00	30.000,00			A	
2753 Nord	100520	Eckernförde	Kriminalpolizeistation Eckernförde	Dienstgebäude FA Eckernförde	Podest Dachhuke	21601520	2.500,00	2.500,00			A	
2753 Nord	100520	Eckernförde	Kriminalpolizeistation Eckernförde	Dienstgebäude FA Eckernförde	Wärmedämmung Dachfläche nach EnEV	21701520	12.000,00	12.000,00			A	ca. 80 m² Dämmung zu 139 €/m²
2753 Nord	100531	Husum	Finanzamt Nordfriesland, Außenstelle Husum	Gebäude 01	Erneuerung der Arbeitsplatzbeleuchtung	21701531	70.000,00	70.000,00			A	2.BA
2753 Nord	100531	Husum	Finanzamt Nordfriesland, Außenstelle Husum	Gebäude 01	Erneuerung der Arbeitsplatzbeleuchtung	21601531	15.000,00	15.000,00			A	1.BA , zusammen mit Dachsanierung BM 21540025 Sanierung Gebäudedehle
2753 Nord	100550	Schleswig	Finanzamt Eckernförde-Schleswig, Außenstelle Schleswig	Hauptgebäude	Bodenbelagsarbeiten (Arbeitschutz)	21601550	3.000,00	3.000,00			A	es sind bereits mehrere Büroräume (mind. 5) mit auffälligen Abnutzungserscheinungen gesichtet worden, die aus arbeitsschutztechnischen Gründen erneuert werden müssen.
2753 Nord	100608	Sankt Peter-Ording	Polizeirevier Schleswig	Dienstgebäude	Instandsetzung Wärmedämmung DG	21601608	4.000,00	4.000,00			A	Glaswolle z.T. zwischen den Sparren herausgefallen u. bereichsweise feucht.
2753 Nord	100146	Schleswig	Polizeirevier Schleswig	Garagegebäude	Fassaden- und Betonschäden an den Außengängen	21601146	2.000,00	2.000,00			BA	
2753 Nord	100148	Husum	Polizeirevier Husum, BOS - Funkanlage SH 24-01a	Behördenhaus, Poggendorferstr. 9	Instandsetzung Schäden nach Bestandsaufnahme Dachabflutung	21601148	3.500,00	3.500,00			BA	
2753 Nord	100155	Schleswig	GMSH Büro Schleswig 1	Dienstgeb. Büro Schleswig	Überholungsansrich Fenster-Außen Erdgeschoss	21601155	10.000,00	10.000,00			BA	
2753 Nord	100156	Flensburg	GMSH Büro Flensburg, Polizeistation Mürwik, BOS - Funkanlage SH 24-32a	Bürogeb. Polize u. GMSH-Büro Flensburg, Garagen	SWI-Strangsanieerung incl. Erneuerung der WC-Anlagen	21601156	120.000,00				BA	Ein Sanitärfallstrang ist zugewachsen, nicht mehr frei zu fäsen und deshalb notwendigerweise zu erneuern. Wegen der jetzt schon fast 50 jährigen Nutzung der Sanitäranlagen ist eine Grundinstandsetzung mit dem damit verbundenen erhöhten Kostenaufwand grundsätzlich zu empfehlen. Alle vorhandenen Trinkwasser- und Abwasserinstallationen haben ihre technische Lebensdauer erreicht. Dies belegen auch die festgestellten Schäden. Die Sanitärobjekte wurden nach Erfordernis bereit im einzelnen ausgetauscht.
2753 Nord	100156	Flensburg	GMSH Büro Flensburg, Polizeistation Mürwik, BOS - Funkanlage SH 24-32a	Bürogeb. Polize u. GMSH-Büro Flensburg, Garagen	SW-Strangsanieerung incl. Erneuerung der WC-Anlagen	21701156	70.000,00	70.000,00			BA	Kopplung mit BM-Nr.:21540079
2753 Nord	100157	Schleswig	Schleswig-Holsteinisches Observationsgericht, Verwaltungsgerecht	Außenanlagen	Sanierung Regenrückhaltebehälter (Vorflut)	21601157	20.000,00				BA	Sehr starke "Verschlammung" des Teiches, daher in seiner Funktion als Vorflut-/ Regenrückhaltung stark eingeschränkt. Der Teich muss entschlämmt / ausgebaggert, der Schlamm als Sondermüll entsorgt werden.
2753 Nord	100157	Schleswig	Schleswig-Holsteinisches Observationsgericht,	Außenanlagen	Sanierung Vorplatz und Zuwegung	21601157	55.000,00				BA	
2753 Nord	100157	Schleswig	Schleswig-Holsteinisches Observationsgericht,	Außenanlagen	Austausch defekte Fensterdichtungen	21601157	8.000,00	8.000,00			BA	
2753 Nord	100159	Schleswig	Schleswig-Holsteinisches Observationsgericht, Manngericht	Altbau	Innenansrich der Holzfenster Altbau	21601159	12.000,00	12.000,00			BA	
2753 Nord	100163	Flensburg	Polizeirevier Flensburg, Nordfriesland	Polizeirevier und Kripo	Sanierung der WC Anlagen im Treppenhaus Nordfriesland	21601163	20.000,00	20.000,00			BA	
2753 Nord	100164	Flensburg	Polizeistation Nord	Kitz-Werkstatt u. Lager	Estricherneuerung Balkon Lager W13	21601164	1.500,00	1.500,00			BA	
2753 Nord	100164	Flensburg	Polizeistation Nord	Polizeidenstgebäude	Erneuerung von 2 Lichtkuppeln	21701164	3.500,00		3.500,00		BA	
2753 Nord	100166	Gatforf	Polizei-Zentralstation Gattorf	Polizei-Zentralstation	Bodenbelagsaustausch Büroraum	21601166	750,00	750,00			BA	
2753 Nord	100169	Tönning	LKN-SH Nationalparkverwaltung, Polizeistation Tönning	Nationalparkverwaltung, POL.Tönning	Austausch Fenster, LKN-Gebäude	21701169	18.000,00	18.000,00			BA	
2753 Nord	100169	Tönning	LKN-SH Nationalparkverwaltung, Polizeistation Tönning	Nationalparkverwaltung, POL.Tönning	Austausch Fenster, LKN-Gebäude	21801169	18.000,00			18.000,00	BA	
2753 Nord	100169	Tönning	LKN-SH Nationalparkverwaltung, Polizeistation Tönning	Nationalparkverwaltung, POL.Tönning	Austausch Fenster, LKN-Gebäude	21601169	18.000,00	18.000,00			BA	

**BU 2016  
Ressort 1221**

**Ministerium  
Genehmigungsliste**



Baugruppe	FM-Nummer	Ort	Liegenschaft	Gebäude	Bezeichnung	Projekt-Nummer	Gesamtkosten	Ausführung 2016	Ausführung 2017	Ausführung 2018	Priorität gem. HBBA	Bemerkungen
2753 Nord	100170	Schleswig	Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht (OLG)	Oberlandesgericht	Abwasser-Strangsanierung der Sanitäräume	21701170	100.000,00	100.000,00			BA	
2753 Nord	100170	Schleswig	Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht (OLG)	Oberlandesgericht	Abwasser-Strangsanierung der Sanitäräume	21801170	100.000,00		100.000,00		BA	
2753 Nord	100170	Schleswig	Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht (OLG)	Oberlandesgericht	Erneuerung abgedingter Teeküchen-Hauptgeb.	21601170	18.000,00	18.000,00			BA	4 Stück
2753 Nord	100170	Schleswig	Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht (OLG)	Oberlandesgericht	Kellerwandsanierung Hauptgebäude	21701170	50.000,00		50.000,00		BA	
2753 Nord	100170	Schleswig	Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht (OLG)	Oberlandesgericht	Kellerwandsanierung Hauptgebäude	21601170	70.000,00	70.000,00			BA	
2753 Nord	100170	Schleswig	Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht (OLG)	Oberlandesgericht	Mauwerk- und Terrakottarestauration Portal und Balkon des Gesamteingangsbereiches	21601170	900.000,00		300.000,00		BA	
2753 Nord	100170	Schleswig	Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht (OLG)	Oberlandesgericht	Sanitär- und Terrakottarestauration Portal und Balkon des Eingangsbereiches	21601170	120.000,00	120.000,00			BA	Beauftragung eines Restaurierungskonzeptes ist in Bearbeitung. Dringlichkeit aufgrund teilweise stark beschädigten, evtl. Solarmalnahmen zur Vermeidung von Schäden. ZFS 1 (Zf 10/15)
2753 Nord	100171	Eckernförde	Amtsgericht Eckernförde	Amtsgerichtsgebäude	Feuchtschäden in Keller- bzw. Archivräumen beseitigen	21601171	5.000,00	5.000,00			BA	
2753 Nord	100171	Eckernförde	Amtsgericht Eckernförde	Amtsgerichtsgebäude	Sanierung Feuchte- und Schimmelschäden im alten Eingang von Altbau	21601171	5.000,00	5.000,00			BA	vermutlich kommt über die Außenstule durch nach innen führendes Gefälle Feuchtigkeit ins Gebäude; Gefälle anpassen und Sanierputz im Innenbereich, ggf. zus. Außenmauerwerkabdichtung (ZFS 2)
2753 Nord	100171	Eckernförde	Amtsgericht Eckernförde	Amtsgerichtsgebäude	Überholungsanstrich Kastenfenster Rückseite/ Parkplatzseite	21601171	7.500,00	7.500,00			BA	
2753 Nord	100172	Flensburg	LBV-SH Niederlassung Flensburg	Außenanlagen	Erneuerung der Eingangstreppe	21601172	6.000,00	6.000,00			BA	
2753 Nord	100174	Husum	Amtsgericht Husum	Erweiterungsbau	Herrichtung Behinderten-WC	21601174	15.000,00	15.000,00			BA	
2753 Nord	100174	Husum	Amtsgericht Husum	Erweiterungsbau	Kelleranssenwände abdichten	21601174	55.000,00	55.000,00			BA	PP2010 - PP2011 verschoben/ 03.02.2010HHR
2753 Nord	100175	Kappeln	Wasserschutzpolizeistation, Polizeirevier Kappeln	Dienstgebäude	Schaffung Luftverbund im KG		5.000,00	5.000,00			BA	
2753 Nord	100176	Flensburg	Justizbehörden Flensburg, Land- und Amtsgericht	Gerichtsgebäude	Verschließen des provisorischen Pumpsumples KG Altbau	21601176	4.000,00	4.000,00			BA	
2753 Nord	100176	Flensburg	Justizbehörden Flensburg, Land- und Amtsgericht	Justizgebäude	Erneuerung der Teeküchen im Gebäudeteil C		21.000,00	12.000,00	9.000,00		BA	
2753 Nord	100176	Flensburg	Justizbehörden Flensburg, Land- und Amtsgericht	Justizgebäude	Flachdacherneuerung Geb. B	21601176	40.000,00	40.000,00			BA	
2753 Nord	100180	Sylt	Polizeirevier Sylt, Kriminalpolizeiaußenstelle	Dienstgebäude	Erneuerung Treppengeländer/Hauptgang	21601180	1.500,00	1.500,00			BA	
2753 Nord	100180	Sylt	Polizeirevier Sylt, Kriminalpolizeiaußenstelle	Dienstgebäude	Hydroprobierung Westfassade Eingangsbereich	21601180	7.500,00	7.500,00			BA	
2753 Nord	100180	Sylt	Polizeirevier Sylt, Kriminalpolizeiaußenstelle	Dienstgebäude	Verblendsanierungen Nordfassade	21601180	7.500,00	7.500,00			BA	An der Nordfassade sind erhebliche Risse im Verbund sichtbar. Diese führen wahrscheinlich zu den wiederkehrenden Durchfeuchtungen der Gewächssamszellen.
2753 Nord	100182	Schleswig	Sprache, Landesförderzentrum, Sehen	Internat / Küche	Instandsetzung Beton-Laderampe	21601182	10.000,00	10.000,00			BA	
2753 Nord	100182	Schleswig	Sprache, Landesförderzentrum, Sehen	Schule	Bauwerksanlasser Fenster Schwimmhalle	21601182	3.800,00	3.800,00			BA	Fehlende Wärmedämmung am Bauwerksanschluss von den Fenstern der Schwimmhalle
2753 Nord	100182	Schleswig	Landesförderzentrum Hiren und Sprache, Landesförderzentrum Sehen	Schule	Bauwerksanlasser Fensterstrüstung Gymnastikhalle	21601182	5.000,00	5.000,00			BA	Fehlende Wärmedämmung am Bauwerksanschluss im Fensterbereich der Gymnastikhalle und am Betonsockel
2753 Nord	100519	Eckernförde	Finanzamt Eckernförde-Schleswig, Hauptstelle	Altes Seminar, Dienstgebäude	Außenanstrich Fenster, 1. Abschnitt	21601519	20.000,00	20.000,00			BA	1. Abschnitt
2753 Nord	100519	Eckernförde	Finanzamt Eckernförde-Schleswig, Hauptstelle	Altes Seminar, Dienstgebäude	Fensterabdichtungen Außenanlagen	21601519	2.000,00	2.000,00			BA	2. OG: feuchte Wandbereiche
2753 Nord	100519	Eckernförde	Finanzamt Eckernförde-Schleswig, Hauptstelle	Altes Seminar, Dienstgebäude	Fensterabdichtungen erneuern	21601519	1.500,00	1.500,00			BA	u.a. Saal
2753 Nord	100520	Eckernförde	Kriminalpolizeistation Eckernförde	Dienstgebäude FA Eckernförde	Außenanstrich Dachgauben	21601520	3.500,00	3.500,00			BA	
2753 Nord	100527	Flensburg	Finanzamt Flensburg	Garagen	Überholungsbeschichtung Garagen- und Außenwand Garage ND-Fußgänger	21601527	1.500,00	1.500,00			BA	
2753 Nord	100535	Leck	Finanzamt Nordfriesland, Hauptstellen D und H	Finanzamt Hauptstelle D und H	Fensteraubenanstrich Eissackstr.	21601535	20.000,00	20.000,00			BA	
2753 Nord	100535	Leck	Finanzamt Nordfriesland, Hauptstellen D und H	Finanzamt Hauptstelle D und H	Reparatur Dachfolie Eissacker Str.	21601535	8.500,00	8.500,00			BA	
2753 Nord	100550	Schleswig	Finanzamt Eckernförde-Schleswig, Außenstelle Schleswig	Finanzamt Hauptgebäude	Putzabplatzungen/ Feuchtschäden Kellerneueingang	21601550	2.000,00	2.000,00			BA	
2753 Nord	100550	Schleswig	Finanzamt Eckernförde-Schleswig, Außenstelle Schleswig	Finanzamt Hauptgebäude	Reparatur/ Erneuerung Kabelkanalabdeckung	21601550	5.000,00	5.000,00			BA	
2754 West	100010	Elshorn	Polizeirevier, Kriminalpolizeiaußenstelle, Elmshorn	Polizeirevier, Außenstelle Schleswig	Erneuerung der Beleuchtung in allen Fluren und Büros Molkerei 26	21501010	100.000,00	50.000,00	50.000,00		A	Einschließlich Anstricharbeiten und Erneuerung der Bodenbeläge 25.09.2014 Z754.7
2754 West	100054	Pinneberg	Amtsgericht Pinneberg	Amtsgerichtsgebäude	Instandsetzung der Arbeitsplatzbeleuchtung	21701054	25.000,00		25.000,00		A	Bei der Durchführung der Gr. Baumaßn., 21143044 AG-PI Sanierungs- und Umbaumaßnahmen, kommt es zu erheblichen Lärmbelastungen und Einschränkungen im Arbeitsablauf des Gerichtes. Daher hat das Gericht die Ern. der Beleuchtun im Jahr 2016 gebildet. Die Maßn. wird daher in das JbP 2016 geschoben, 28.05.2015, Schotte, Z754.4
2754 West	100091	Heide	Polizei-Bezirksrevier, Polizeirevier Heide, BOS - Funkanlage SH 26-02a	Verwaltungsgebäude	Erneuerung der Beleuchtung (Muster 9)	21801091	95.000,00		95.000,00		A	
2754 West	100091	Heide	Polizei-Bezirksrevier, Polizeirevier Heide, BOS - Funkanlage SH 26-02a	Werkstatt und Lagergebäude	Ohrtanne Werksattbereich nicht mehr zulässig	21701091	2.000,00		2.000,00		A	

Baugruppe	FM-Nummer	Ort	Liegenschaft	Gebäude	Bezeichnung	Projekt-Nummer	Gesamtkosten	Ausführung 2016	Ausführung 2017	Ausführung 2018	Priorität gem. HBBS	Bemerkungen
2754 West	100082	Meldorf	Amtsgericht	Amtsgericht	Erneuerung der Beleuchtung (Muster 9)	21701082	95.000,00		95.000,00		A	Gemäß Festlegung Herr Hder vom 05.11.2013 in die Baumenthaltung mit aufgenommen, da es sich um eine arbeitsschutzrechtliche Forderung handelt.
2754 West	100115	Itzehoe	Polizeidirektion Itzehoe	Gebäude 01	Kapazitätserweiterung Lüftung RS-Anlage	21501115	150.000,00	75.000,00			A	
2754 West	100115	Itzehoe	Polizeidirektion Itzehoe	Gebäude 01	Austausch der veralteten Deckenbeleuchtung	21550005	200.000,00		150.000,00		A	Vorläufige Schätzung Leuchten und Deckenansatz. Der Austausch der Beleuchtung ist dringlich. Die Leuchten entsprechen nicht mehr dem energetischen Standard und sind auch aus medizinischer Sicht veraltet.
2754 West	100130	Neumünster	Polizeirevier Neumünster, BOS - Funkanlage SH 23-03a		PC-gerechte Beleuchtung	21701130	15.000,00		15.000,00		A	
2754 West	100130	Neumünster	Polizeirevier Neumünster, BOS - Funkanlage SH 23-03a		PC-gerechte Beleuchtung	21601130	15.000,00	15.000,00			A	
2754 West	100151	Bad Segeberg	LVMingao SH Bad Segeberg		Erneuerung div. Fenster	21701151	20.000,00		20.000,00		A	
2754 West	100186	Bad Segeberg	Amtsgericht Bad Segeberg		Erneuerung PC-gerechter Beleuchtung und Deckenbeleuchtung	21701186	100.000,00		100.000,00		A	
2754 West	100459	Wahlstedt	Polizei-Zentralstation Wahlstedt		Händlauf an Außentreppe Rutschgefahr	21601459	1.500,00	1.500,00			A	Im Zuge der letzten Baubegleichung bei der PSI, Wahlstedt wurde festgestellt dass an der Außentreppe ein Geländer fehlt.
2754 West	100501	Eimshorn	Finanzamt Eimshorn	Dienstgebäude	Erneuerung NSHV	21601501, TM 10001	120.000,00	120.000,00			A	Die Erneuerung der NSHV im FA Eimshorn wird einen Kostenumfang von ca. 120 T€ annehmen. Es sind einige wasserführende Leitungen im NSHV-Raum und NEA-Raum umzuverlegen und der Verbleib der Gasleitung über dem NEA-Aggregat ist noch zu klären. Da die Planung der Neuanlage (incl. einer neuen NEA-Steuerung) sehr umfangreich ist und ein hoher Abstimmungsbedarf mit der Bauaufsicht vorliegt, ist eine Abscreibung und Umsetzung dieser Maßnahme erst in 2016 möglich. Eine Kostenschätzung wird zum September 2015 erstellt, damit die Gelder für 2016 eingeworben werden können. Die Umsetzung der Maßnahme ist zwingend notwendig und muss in 2016 erfolgen, 2017/2018 sind in der Haushaltsaufstellung 2016/2017 keine Mittel zur Verfügung gestellt. 2017/2018 sind in der Haushaltsaufstellung 2016/2017 keine Mittel zur Verfügung gestellt. 2017/2018 sind in der Haushaltsaufstellung 2016/2017 keine Mittel zur Verfügung gestellt. 2017/2018 sind in der Haushaltsaufstellung 2016/2017 keine Mittel zur Verfügung gestellt.
2754 West	100002	Bisum	Polizeistation Bisum	Polizeidienstgebäude	Erneuerung Fenster	21701002	4.000,00		4.000,00		BA	
2754 West	100002	Bisum	Polizeistation Bisum	Polizeidienstgebäude	Sanierung Außenmauerwerk	21601002	2.000,00	2.000,00			BA	
2754 West	100002	Bisum	Polizeistation Bisum	Polizeidienstgebäude	Sanierung Feuchteschäden Garage	21701002	7.000,00		7.000,00		BA	
2754 West	100004	Meldorf	Polizeistation Meldorf	Polizeidienstgebäude mit Garage	Sanierungen an Eingängen vorne und hinten	21601004	4.000,00	4.000,00			BA	
2754 West	100011	Itzehoe	Sozialgericht Itzehoe	Sozialgericht	Erneuerung Dachfläche	21701011	180.000,00		180.000,00		BA	Die Dachdeckung ist stark abgängig. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass div. Platten gerissen sind. Zudem lassen sie Wasser durch.
2754 West	100011	Itzehoe	Sozialgericht Itzehoe	Sozialgericht	Erneuerung von Holzfenstern	21701011	40.000,00		40.000,00		BA	Maßnahme dringend erforderlich, Rahmen sind massiv durchgefäulnis!!! erfasst am 21.10.2015, 2754.4
2754 West	100016	Kellinghusen	Polizeistation Kellinghusen	Polizeidienstgebäude Geb. 01	Erneuerung von Holzfenstern	21601016	30.000,00	30.000,00			BA	Die Deckenbeleuchtung in Geb. 1a ist in weiten Teilen veraltet, z.T. abgängig und nach DIN nicht mehr zulässig, geschoben auf 2016 - Abel, 2754.8, 13.02.2015
2754 West	100025	Itzehoe	LBV-SH Niederlassung Itzehoe		Anpassung Deckenbeleuchtung Geb. 1a an DIN	21601025	40.000,00	40.000,00			BA	
2754 West	100025	Itzehoe	LBV-SH Niederlassung Itzehoe		Durchsicht aller Fenster auf Gängigkeit	21601025	7.000,00	7.000,00			BA	
2754 West	100025	Itzehoe	LBV-SH Niederlassung Itzehoe	Straßenbauamt Geb. 1 + 2	Sanierung Fenster Geb. 1a	21601025	25.000,00	25.000,00			BA	Bei der Begleichung zum Brandschutzkonzept hat sich herausgestellt, dass die Fenster in Geb. 1a dringend einen neuen Anstrich benötigen bzw. z.T. defekt sind und ausgetauscht werden müssen. In Absprache mit der Feuerwehr zu den Flucht- und Rettungswegen wird der Bedarf ermittelt bzw. Anteile der BSM festgelegt. Abel - 2754.8 - 6.11.2014
2754 West	100026	Helde	Finanzamt Dithmarschen, Außenstelle Helde	Finanzamt	Punkte aus FaSh-Begleichung erledigen	21701026	20.000,00		20.000,00		BA	
2754 West	100034	Mollsee	Polizeistation Mollsee		Schleifsarbeiten Büros	21701034	3.000,00		3.000,00		BA	
2754 West	100040	Rendsburg	Polizeirevier, Kriminalpolizeistelle Rendsburg		Erneuerung der Asphaltdecken Liegenschaft	21401040	40.000,00	40.000,00			BA	Verschieben auf 2016. Da der Zustand der Flächen sehr bedenklich ist, kann es vorkommen, dass die Flächen im Winter es zu einer größeren Schließung kommen. Die Asphaltarbeiten sind im Sommer 2015 stark geschädigten Zustand auf!!! S. MuHl 2754.3 24.09.2015
2754 West	100040	Rendsburg	Polizeirevier, Kriminalpolizeistelle Rendsburg		Sanierung WC's (Teilerreich)	21401040	15.000,00	15.000,00			BA	Sanierung WC's: Neue Emaulierschalen, Wände mit Glasfaser, evtl. Trennwände entfernen, Diese Maßnahme würde keinen Ausschub mehr über 2016 hinaus. S. MuHl 2754.3 24.09.2015
2754 West	100040	Rendsburg	Polizeirevier, Kriminalpolizeistelle Rendsburg	Dienstgebäude	Verlegung von Kindervernehmungszimmer für sensible Zeugen	21601040	5.000,00	5.000,00			BA	Begründung: Das kindgerechte Vernehmungszimmer für "sensible Zeugen" bei der Kripo bzw. dieser Vernehmungsräume ist bei der Verlegung des Gebäudes ohne Tageslicht. Dieser Mangel bzw. dieser Vernehmungsräume ist bei der Verlegung von Flurenverkeimsflächen länglich. Die Erfahrung der letzten Zeit hat deutlich gemacht, dass für eine kindgerechte Vernehmung verschiedene Nebengeräusche durch Publikumsverkehr auf den Fluren störend sind und zudem durch das nicht vorzuhaltende geeignete Umgebungsgeräusche die Gebäudenutzen Lage verbessert werden muss. S. MuHl 27.10.2015 2754.3
2754 West	100047	Pinneberg	Polizeirevier Pinneberg, BOS - Funkanlage SH 26-03a		Austausch von abgängigen Bodenbelag	21601047	4.500,00	4.500,00			BA	
2754 West	100047	Pinneberg	Polizeirevier Pinneberg, BOS - Funkanlage SH 26-03a		Erneuern von abgängigen Wandanschriften	21601047	4.500,00	4.500,00			BA	
2754 West	100059	Meldorf	Finanzamt Dithmarschen, Hauptplatz Meldorf	Dienstgebäude Finanzamt	Sanierung Wasserschäden im Keller	21601059	2.000,00	2.000,00			BA	Nur absolut notwendige Arbeiten, da die Liegenschaft aufgelöst wird.
2754 West	100062	Henstedt-Utzburg	Polizei-Zentralstation Henstedt-Utzburg	Polizei-Zentralstation	Bodenbelags- u. Anstricharbeiten	21601062	6.000,00	6.000,00			BA	
2754 West	100065	Schenefeld	Polizeistation Schenefeld (PI)	Polizeidienstgebäude, Klebitzweg 22	Instandsetzung Serverraum	21701065	2.000,00		2.000,00		BA	



Baugruppe	FM-Nummer	Ort	Liegenschaft	Gebäude	Bezeichnung	Projekt-Nummer	Gesamtkosten	Ausführung 2016	Ausführung 2017	Ausführung 2018	Priorität gem. HBBA	Bemerkungen
2754 West	100066	Izeho	Finanzamt Izehoe		Herrichtung Sanitärbereiche	21601066	5.000,00	5.000,00			BA	
2754 West	100066	Izeho	Finanzamt Izehoe	Finanzamt, Fehlst. 5	Austausch abgängige Kompibänder in den Anschlüssen	21601066	5.000,00	5.000,00			BA	In den Anschlüssen von Fenster/Türen der Fassade fehlen an div. Stellen Kompibänder bzw. lösen sich auf und müssen zum Schutz vor Feuchtigkeit ersetzt werden. Ab- 2754.8 - 9.4.2015
2754 West	100066	Izeho	Finanzamt Izehoe	Finanzamt, Fehlst. 5	Durchsicht aller Fenster auf Gängigkeit		10.000,00		10.000,00		BA	
2754 West	100066	Izeho	Finanzamt Izehoe	Finanzamt, Fehlst. 5	Instandsetzung Plasterung	21601066	10.000,00	10.000,00			BA	Die gefährlichsten Außenanlagen haben sich z.T. abgesetzt und weisen Stolperkanten auf. Die Beseitigung ist für die Gefährdung der Gebäudevermeidung erste Stellen aufnehmen. Ab- 2754.8 - 9.4.2015
2754 West	100066	Izeho	Finanzamt Izehoe	Finanzamt, Fehlst. 5	Erneuerung von F50-Türen im Parkdeck	21701066	12.000,00		12.000,00		BA	Die Begrünung hat ergeben, dass die Türen z. T. schlecht schließen, aufliegen und bis. im EG die Zangen angedrückt sind, so dass ein Ersatz erforderlich ist. Ab- 2754.8 - 9.4.2015
2754 West	100067	Neumünster	Finanzamt Neumünster	Finanzamt	Austausch Außenster Edgeschloß (Sozialbereich)	21601067	9.000,00	9.000,00			BA	
2754 West	100070	Neumünster	Polizeistation Einfeld		Trennung der Heizungskreisläufe	21601070	3.500,00	3.500,00			BA	
2754 West	100082	Rendsburg	Amtsgericht Rendsburg		Maier- und Bodenbelagsarbeiten Neu- und Altbau	21601082	10.000,00	10.000,00			BA	Verschoben auf 2016 "mit Nutzer abgestimmt" S. Muhl 2754.3 24.09.2015
2754 West	100082	Rendsburg	Amtsgericht Rendsburg	Amtsgerichtsgebäude	Erneuerung und Restaurierung der vorhandenen Zwiebeltürme über Eingangsportal des Altbaus	21601082	50.000,00	50.000,00			BA	Die vorhandenen Zwiebeltürme über dem Eingangsportal des Altbaus, bestehen aus einer Holzkonstruktion mit einer Kupferdeckung und einer Spitze mit einer Kugel am Ende. Bei einem der Türme, ist die Spitze schon nicht mehr vorhanden. Des Weiteren ist die Kupferdeckung, aufgrund des hohen Alters des Bauwerks, in der Materialstärke sehr dünn und es besteht hier die wahrscheinliche Möglichkeit, dass Feuchtigkeit in den Eckbereichen der Edeckung in die darunter liegende Holzkonstruktion und Mauerwerk eindringen kann. Bei dieser Maßnahme ist zu überprüfen, ob die jetzige tragende Konstruktion noch Sturmsicher ist und keine Gefahr durch Herabstürzen besteht.
2754 West	100082	Rendsburg	Amtsgericht Rendsburg	Amtsgerichtsgebäude	Mauerwerkssanierung Herren WC im Keller	21601082	3.000,00	3.000,00			BA	starke durchfeuchtungsschäden im Außenmauerwerk im Bereich des Herren WC. Gefahr von Schimmelbildung!
2754 West	100082	Rendsburg	Amtsgericht Rendsburg	Neubau	Abdichtung Kellerntergang Neubau einschl. Erneuerung der Zugangstreppe	21601082	15.000,00	15.000,00			BA	Verschoben auf 2016 "mit Nutzer abgestimmt" S. Muhl 2754.3 24.09.2015
2754 West	100086	Heide	Finanzamt Dittmarschen, Außenstelle Heide, Nebenstelle	Dienstgebäude	Punkte aus FaSi-Begabung erledigen	21701088	10.000,00		10.000,00		BA	
2754 West	100091	Heide	Polizei-Bezirksrevier, Polizeirevier Heide, BOS - Funkanlage SH 26-02a	Verwaltungsgebäude	Entsorgung Bereich Tankstelle	21701091	3.000,00		3.000,00		BA	
2754 West	100091	Heide	Polizei-Bezirksrevier, Polizeirevier Heide, BOS - Funkanlage SH 26-02a	Verwaltungsgebäude	Sanierung Dachflächenfenster	21701091	5.000,00		5.000,00		BA	
2754 West	100092	Meldorf	Amtsgericht Meldorf	Amtsgericht	Fensterband Gerichssäle erneuern	21601092	40.000,00	40.000,00			BA	
2754 West	100115	Izeho	Polizeidirektion Izehoe		Sanierung Aufzüge	21450037	347.000,00	200.000,00	147.000,00		BA	
2754 West	100115	Izeho	Polizeidirektion Izehoe	Gebäude 01	Balonsanierung Lichtschacht Nebenstrakt	21601115	15.000,00	15.000,00			BA	
2754 West	100115	Izeho	Polizeidirektion Izehoe	Gebäude 01	Raum 05 - Fußbodenanstrich wg. Feuchtigkeit	21601115	7.000,00	7.000,00			BA	
2754 West	100115	Izeho	Polizeidirektion Izehoe	Gebäude 01	Sanierung Außenwanddurchfeuchtungen	21601115	10.000,00	10.000,00			BA	z.B. in Raum 07 - Riss unterhalb des Fensters, Außenwand mit Ausblühungen
2754 West	100116	Izeho	Amtsgericht Izehoe		Ern. der bestehenden Aufzufanlage	21601116	35.000,00				BA	
2754 West	100116	Izeho	Amtsgericht Izehoe		Erneuerung abgängiger Bodenbelag	21601116	8.000,00	8.000,00			BA	
2754 West	100116	Izeho	Amtsgericht Izehoe		Erneuerung Trink- und Abwasserleitungen	21601116	150.000,00	75.000,00	75.000,00		BA	Die Maßnahme muss auf 2 Jahre aufgeteilt werden. Pro Jahr 75.000 € erforderlich
2754 West	100116	Izeho	Amtsgericht Izehoe		Ertüchtigung der Säle 2 und 3 (ELT + Bodenbelag)	21601116	10.000,00		10.000,00		BA	Im Zuge einer neuen Möblierung in den Sälen soll die Elektrik angepasst und der Bodenbelag erneuert werden. auf 2017 geschoben 2754.4, 23.10.2015
2754 West	100116	Izeho	Amtsgericht Izehoe	Amtsgerichtsgebäude	Einbau Schallschutzdecke Mediationsraum	21601116	6.000,00	6.000,00			BA	War 2012 schon genehmigt, wurde aber zurückgestellt, damit die Außenanlage erneuert werden kann
2754 West	100116	Izeho	Amtsgericht Izehoe	Amtsgerichtsgebäude	Ersatz Schiebtor	21601116	20.000,00	20.000,00			BA	Das Schiebtor zum rückwärtigen Eingang JVA ist störungsanfällig und wartungsintensiv. Häufig fällt es Defekt aus. Deshalb soll es ersetzt werden.
2754 West	100117	Glücksstadt	Polizeistation, Wasserschutzpolizeistation Glücksstadt	Polizeidienstgebäude Königstraße 38 mit	Dämmung der Gauen	21601117	15.000,00	15.000,00			BA	
2754 West	100118	Horst (Hölslein)	Polizeistation Horst	Polizei-Dienstgebäude, Wilhelm-Busch-Weg 7 -	Wanddurchfeuchtung Garage	21601118, TM 10002	3.200,00	3.200,00			BA	
2754 West	100122	Izeho	LLUR Außenstelle Izehoe	Verwaltungsgeb. LLUR	Austausch abgäng. Deckenplatten Flur	21601122	10.000,00	10.000,00			BA	In Folge der Leckagen des Flachdaches im Geb. A und im Anschluss an die Flurdacherneuerung sollen Deckenplatten in den Fluren getauscht / erneuert werden. Abet- 2754.8 - 24.06.2015
2754 West	100122	Izeho	LLUR Außenstelle Izehoe	Verwaltungsgeb. LLUR	Bodenbelags- und Anstricharbeiten	21701122	10.000,00	10.000,00			BA	geschoben aus 2014
2754 West	100122	Izeho	LLUR Außenstelle Izehoe	Verwaltungsgeb. LLUR	Bodenbelags- und Anstricharbeiten	21601122	2.500,00	2.500,00			BA	geschoben aus 2014
2754 West	100122	Izeho	LLUR Außenstelle Izehoe	Verwaltungsgeb. LLUR	Durchsicht aller Fenster auf Gängigkeit	21701122	10.000,00	10.000,00			BA	geschoben aus 2014
2754 West	100122	Izeho	LLUR Außenstelle Izehoe	Verwaltungsgeb. LLUR	Erneuerung von 10 Dachflächenentern Geb. B	21701122	10.000,00	10.000,00			BA	geschoben aus 2014
2754 West	100122	Izeho	LLUR Außenstelle Izehoe	Verwaltungsgeb. LLUR	großfl. Sanierung von Fliesenböden auf den Fluren	21601122	5.000,00	5.000,00			BA	Im LLUR bewegen sich in zunehmendem Maße Bodenfliesen in den Fluren. Die Erfahrung hat gezeigt, dass diese nur in größeren Flächen ausgetauscht werden können. Abet - 2754.8 - 12.06.2015



Baugruppe	FM-Nummer	Ort	Liegenschaft	Gebäude	Bezeichnung	Projekt-Nummer	Gesamtkosten	Ausführung 2016	Ausführung 2017	Ausführung 2018	Prüfung	Bemerkungen
2754 West	100122	Itzehoe	LLUR Außenstelle Itzehoe	Verwaltungsgeb. LLUR	großfl. Sanierung von Fliesenböden auf den Fluren	21701122	5.000,00		5.000,00		BA	Im LLUR bewegen sich in zunehmendem Maße Bordfliesen in den Fluren. Die Erfahrung hat gezeigt, dass diese nur in größeren Flächen ausgetauscht werden können.
2754 West	100122	Itzehoe	LLUR Außenstelle Itzehoe	Verwaltungsgeb. LLUR	Sanierung Kaminfenster	21601122	10.000,00	10.000,00			BA	Der Nutzer beschwert sich über Zugluft durch die Verglasung, so dass die Außenwände im Winter heruntergefroren werden müssen, damit man dort sitzen kann. Die veraltete Verglasung soll ersetzt werden.
2754 West	100122	Itzehoe	LLUR Außenstelle Itzehoe	Verwaltungsgeb. LLUR	Sanierung Kelleraußenwand Altbau	21601122	10.500,00	10.500,00			BA	Z. Hdt. H. Schröter 06.04.2011-HR
2754 West	100123	Norderstedt	Polizeirevier Norderstedt, Kriminalpolizeiunterstelle Norderstedt	Polizeirevier, Europaplatz 24	Stationärer Waschküchen erneuern	21601123	8.000,00	8.000,00			BA	Maßnahme aus 2015
2754 West	100123	Norderstedt	Polizeirevier Norderstedt, Kriminalpolizeiunterstelle Norderstedt	Polizeirevier, Europaplatz 24	defekte Fensterdichtungen erneuern (Zugelschleimungen)	21601123	6.000,00	6.000,00			BA	Maßnahme aus 2015
2754 West	100123	Norderstedt	Polizeirevier Norderstedt, Kriminalpolizeiunterstelle Norderstedt	Polizeirevier, Europaplatz 24	Schachtfahrten Anstrich erneuern	21601123	9.000,00	9.000,00			BA	
2754 West	100124	Neumünster	Landslabor Schleswig-Holstein	BSE-Labor	Trafogebäude, Eingangsbereich herstellen	21601124	1.500,00		1.500,00		BA	
2754 West	100124	Neumünster	Landslabor Schleswig-Holstein	BSE-Labor	Gab 6, Abluftventilator, Raum 6.004	21501124	2.500,00		2.500,00		BA	
2754 West	100124	Neumünster	Landslabor Schleswig-Holstein	BSE-Labor	Schleusenüren Dichtungen ern.	21401124	2.500,00		2.500,00		BA	
2754 West	100124	Neumünster	Landslabor Schleswig-Holstein	BSE-Labor	WDVS-Fassade im Sockelbereich sanieren	21601124	10.000,00	10.000,00			BA	
2754 West	100124	Neumünster	Landslabor Schleswig-Holstein	Laborgebäude	Lüftung reparieren, Raum 6.009	21401124	2.000,00	2.000,00			BA	
2754 West	100125	Neumünster	Amtsgericht Neumünster		Ausbessern von Fugen und Klinkersteinen in Fassade und Gehwegen	21601125	12.000,00	12.000,00			BA	
2754 West	100125	Neumünster	Amtsgericht Neumünster		Ausbesserungen von Dehnungsfugen in Boden und Wand	21601125	1.000,00	1.000,00			BA	
2754 West	100125	Neumünster	Amtsgericht Neumünster		Reparatur + Anstrich Holzfenster + Außentüren	21601125	3.500,00	3.500,00			BA	
2754 West	100125	Neumünster	Amtsgericht Neumünster		Dacharbeiten wegen Wasserflecken im 1.OG	21601125	1.500,00	1.500,00			BA	Wassereinbruch derzeit nicht akut. Wasserflecken sind aber vorhanden. Würden sennerzeit aber auch nicht gemeldet.
2754 West	100125	Neumünster	Amtsgericht Neumünster	Außenanlagen	Absenkung Bordsteinkante am Tor.	21601125	4.500,00	4.500,00			BA	Die Absenkung - wenn sie gemacht werden sollte - muss mit der JVA abgesprochen werden. Sie ist sinnvoll bzw. fast nötig, da durch die JVA-Mauer die Zufahrt auf der anderen Seite so verkleinert wurde, dass dort größere LKW nicht mehr bzw. nur noch schwer reinkommen. Die LKW, die in den "Innenhof" vom AG müssen, nehmen nun vorne das Tor nutzen, welches aber über die ca. 15cm hohe Bordsteinkante führt.
2754 West	100127	Uetersen	Polizeistation Uetersen	Polizeidienstgebäude, Marktstraße 34	Sanierung WC-Anlagen	21701127	14.000,00	14.000,00			BA	Notwendig, da sehr unansehnlich.
2754 West	100127	Uetersen	Polizeistation Uetersen	Polizeidienstgebäude, Marktstraße 34	Treppenanlage Außen und Kellerwandisolation	21601127, TM 10001	2.000,00	2.000,00			BA	Der Putz ist lose.Reparatur dur GB 31 erfolgt. Anstrich erst nach Reinigung der Fassade
2754 West	100130	Neumünster	1. Polizeirevier Neumünster, BOS - Funkanlage SH 23-06a	Außenanlagen	Parkplatz und Wege anlegen	21501130	40.000,00	25.000,00			BA	
2754 West	100130	Neumünster	1. Polizeirevier Neumünster, BOS - Funkanlage SH 23-06a	Außenanlagen	Schrankenanlage	21501130	25.000,00	12.500,00			BA	
2754 West	100130	Neumünster	1. Polizeirevier Neumünster, BOS - Funkanlage SH 23-06a	Stabsgebäude	Außenanstrich Fenster inkl. Holztaustausch - Haus E	21601130	18.000,00	18.000,00			BA	An das Gebäude soll angebaut werden, da noch nicht feststeht wo genau sollte diese Maßnahme erst ausgelöst werden, wenn feststeht in welchen Bereich der Anbau kommt.
2754 West	100130	Neumünster	1. Polizeirevier Neumünster, BOS - Funkanlage SH 23-06a	Werkstatt	Selbsteingangstür ern.	21701130	4.500,00	4.500,00			BA	
2754 West	100131	Rellingen	Polizeirevier Rellingen		Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten Büros	21601131	3.000,00	3.000,00			BA	Anstricharbeiten in allen Räumen und Fluren, im TOG der Liegenschaft
2754 West	100132	Neumünster	Landsamt für soziale Dienste SH	Landsamt f. soziale Dienste	Ausgleichsputz für Plasterboden im Keller	21601132	3.750,00	3.750,00			BA	
2754 West	100132	Neumünster	Landsamt für soziale Dienste SH	Landsamt f. soziale Dienste	Reparatur Terrasse - Fliesen ersetzen, Fugen erneuern, Mauerwerk ausbessern	21601132	4.250,00	4.250,00			BA	
2754 West	100142	Neumünster	Polizeidirektion Neumünster	Außenanlagen	Plastik (Betonkunst) einm. Strassenbaum(besamert) abbrechen	21601142	8.000,00	8.000,00			BA	Abbruchkosten: 6.000 Euro / Restaurierung 20.000 Euro gemäß Begleitender Unterlage vom 04.05.2015 (04.06.16 Lb.)
2754 West	100151	Bad Segeberg	LVMGeo SH Bad Segeberg	LVMGeo SH	Anstrich Fenster und Betonpfeiler	21601151	10.000,00	10.000,00			BA	
2754 West	100151	Bad Segeberg	LVMGeo SH Bad Segeberg	LVMGeo SH	Eingangsbereich erneuern	21601151	10.000,00	10.000,00			BA	
2754 West	100185	Pöbn	Amtsgericht Pöbn	Amtsgericht	abgängigen Bodenbelag erneuern	21701185	6.000,00		6.000,00		BA	
2754 West	100185	Pöbn	Amtsgericht Pöbn	Amtsgericht	AG Pöbn / Sanierung der WC-Anlagen	21550008	300.000,00	150.000,00	150.000,00		BA	Die gesamten Wasser- und Abwasserleitungen im Objekt sind durch Kalkablagerungen zugewachsen. Es kommt an den Zapfstellen nur noch wenig Wasser an. Das gesamte Leitungsnetz muss instandgesetzt werden. Auch die gesamten WC-Anlagen (Objekte) sind über 30 Jahre alt in einem schlechten Zustand. Daher soll eine Gesamt-sanierung der WC-Anlagen durchgeführt werden.
2754 West	100185	Pöbn	Amtsgericht Pöbn	Amtsgericht	Fensteranstrich erneuern	21601185	5.000,00	5.000,00			BA	Verklebung Kellerwände, Putz wurde 2011 aufgebracht
2754 West	100186	Bad Segeberg	Amtsgericht Bad Segeberg	Altbau Dienstgeb. (ehem. Katasteramt)	Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Keller Altbau	21701186	30.000,00	30.000,00			BA	
2754 West	100186	Bad Segeberg	Amtsgericht Bad Segeberg	Altbau Dienstgeb. (ehem. Katasteramt)	Sanierung Dachstuhl gemäß Statischer Untersuchung	21601186	80.000,00	80.000,00			BA	
2754 West	100187	Itzehoe	LBV-SH Niederlassung Itzehoe, Nebenstelle	Gebäude	Beseitigung von Durchfeuchtung des Mauerwerks	21601187	15.000,00	15.000,00			BA	es haben sich Durchfeuchtungsschäden im Mauerwerk gezeigt (inkl. Neuanstrich z.B. D-Tor und Lagerräume im KG Ab - 2754.8 - 17.3.2015

Baugruppe	FM-Nummer	Ort	Liegenschaft	Gebäude	Bezeichnung	Projekt-Nummer	Gesamtkosten	Ausführung 2016	Ausführung 2017	Ausführung 2018	Priorität gem. HBBA	Bemerkungen
2754 West	100187	Itzehoe	LBV,SH Niederlassung Itzehoe, Nebenstelle	Gebäude	Durchsicht aller Fenster auf Gängigkeit	21701197	3.000,00		3.000,00		BA	
2754 West	100187	Itzehoe	LBV,SH Niederlassung Itzehoe, Nebenstelle	Gebäude	Erneuerung Fenstersturz	21601197	10.000,00	10.000,00			BA	
2754 West	100187	Itzehoe	LBV,SH Niederlassung Itzehoe, Nebenstelle	Gebäude	Putzsanierung außen	21601197	20.000,00	20.000,00			BA	
2754 West	100201	Elmshorn	Polizei-Autobahnrevier Elmshorn	Polizei-Dienstgebäude	Anpassung der Beleuchtung einschließlich GK-Decke	21601201, TM 10001	15.000,00	15.000,00			BA	Bei der Brandchutzmaßnahme wurde die Decke entfernt. Hier wurden Installatormen für die vork. Furbleuchtung gelüftet. 13.08.2015
2754 West	100201	Elmshorn	Polizei-Autobahnrevier Elmshorn	Polizei-Dienstgebäude	Erneuerung der Eingangstür	21601201, TM 10003	7.000,00	7.000,00			BA	Die Eingangstür (Kunststoff) ist ein Stück herausgerissen. Als sie wieder an der Bauseite angebracht wurde, bewegte sie sich für Menschen die in ihrer Bewegung angespannt sind schwer öffnen. 20.05.08.13.-14.
2754 West	100239	Bad Segeberg	Polizeidirektion Bad Segeberg		Abdichtung Garagemauwerk/Dachrinne	21601239	10.000,00	10.000,00			BA	Vor Beginn der Arbeiten Rücksprache mit dem Nachbarn wg. Grenzbebauung. Das Dach des Nachbargebäudes entwässert über das Garagendach der Polizei.
2754 West	100372	Elmshorn	Amtsgericht Elmshorn		Sanierung Besucher WC	21701372	15.000,00		15.000,00		BA	
2754 West	100459	Wahlstedt	Polizei-Zentralstation Wahlstedt		Malernarbeiten, Türen, Zargen, Leisten, Wände, Decken	21601459	8.000,00	8.000,00			BA	
2754 West	100517	Bad Segeberg	Finanzamt Bad Segeberg, Hauptstelle		Bodenbelagsarbeiten	21601517	4.000,00	4.000,00			BA	
2754 West	101012	Itzehoe	GNSH Büro Itzehoe		Erneuerung Etagenventilation	21701153	3.000,00		3.000,00		BA	
2754 West	101012	Itzehoe	GNSH Büro Itzehoe		Erneuerung Linooleum	21701153	2.000,00		2.000,00		BA	
2754 West	101012	Itzehoe	GNSH Büro Itzehoe		Erneuerung Nadelfalz	21701153	3.000,00		3.000,00		BA	Büro EG S. Mager zeigt am Schreibtisch langsam Löcher. Abbl. - 2754-8 21-5-2015
2754 West	101012	Itzehoe	GNSH Büro Itzehoe		Erneuerung Treppenprofile	21701153	1.000,00		1.000,00		BA	
2754 West	101012	Itzehoe	GNSH Büro Itzehoe		Malernarbeiten Decken, Wände	21701153	2.000,00		2.000,00		BA	
2754 West	101012	Itzehoe	GNSH Büro Itzehoe		Sanierung Herren- und Damen-WC	21701153	40.000,00		40.000,00		BA	
2754 West	101109	Mözen	Jugendbildungs- und Begegnungszentrum "Haus Rothfoss"		Ausbesserung Reetdach wg. Waldnähe-Marder	216C1000	2.000,00	2.000,00			BA	
2755 Ost	100041	Lübeck	Polizeistation Moisling	Polizeidienstgebäude	Abbruch Schornsteinkopf		5.000,00	5.000,00			BA	Schornstein ca. 0,52 x 0,40 m abtragen, mit Gehwegplatte abdecken, Pfannendeckung ergänzen in ca. 10 m Höhe. Schornstein ist marode und anfängliche Feuchtigkeit
2755 Ost	100041	Lübeck	Polizeistation Moisling	Polizeidienstgebäude	Anstrich KG		4.000,00	4.000,00			BA	Altbau: feuchte Keileraußenwände, alte Farbschichten entfernen und mit Silikatfarbe streichen
2755 Ost	100041	Lübeck	Polizeistation Moisling	Polizeidienstgebäude	Fensteranstrich Wasserschneckenbereich		3.000,00	3.000,00			BA	
2755 Ost	100042	Lübeck	Polizeistation Kücknitz	Polizeidienstgebäude	Erneuerung Kellerniedergang		25.000,00		25.000,00		BA	Mauerwerke zerfallen, Außenwände freilegen, Abdichtung erneuern, Mauerabdeckung mit Überstand vergrößern, Erneuern parallel zum Gebäude dadurch Erweiterung der Verkehrfläche für Einsatzfahrzeuge
2755 Ost	100042	Lübeck	Polizeistation Kücknitz	Polizeidienstgebäude	Parquetboden versiegeln		1.000,00	1.000,00			BA	Ordnungszimmer T.O.G
2755 Ost	100042	Lübeck	Polizeistation Kücknitz	Polizeidienstgebäude	Sanierputz KG		5.000,00		5.000,00		BA	Sockelbereiche
2755 Ost	100044	Lübeck	LLUR Außenstelle, 3. Polizeirevier Lübeck	Dienstgebäude	Anstrich WDVS-Fassade, einschl. Fensteranstrich		130.000,00	130.000,00			BA	diverse Putzabblätzerungen Oktober 2014: Begutachtung durch Objektbewirtschaftung mit Firma Brillux, Sanierung von Fehlstellen durch OB siehe mail H.Wendland vom 13.11.2014 für den Erhalt der Fassade ist ein Schutzanstrich dringend erforderlich, in Kopplung mit Fensteranstrich zur Nutzung des Gebäudes.
2755 Ost	100049	Bad Oldesloe	Finanzamt Stormarn, Polizeizentralstation, BOS - Funkanlage SH		FA: Ungesicherte Glasflächen	21601049	2.800,00	2.800,00			A	Zimmertüren: 160, 333, 108a, 159, 159a, 259, 260, 261 und 263
2755 Ost	100049	Bad Oldesloe	Finanzamt Stormarn, Polizeizentralstation, BOS - Funkanlage SH		Polizei: Erneuerung Behinderten WC	21601049	31.000,00	31.000,00			BA	Polizei: Erneuerung Behinderten WC im UG
2755 Ost	100049	Bad Oldesloe	Finanzamt Stormarn, Polizeizentralstation, BOS - Funkanlage SH		Polizei: Erneuerung der WC-Anlage im EG	21501049	12.000,00	12.000,00			BA	
2755 Ost	100049	Bad Oldesloe	Finanzamt Stormarn, Polizeizentralstation, BOS - Funkanlage SH		Treppenstufen Bunker überarbeiten - Unfallgefahr		6.000,00	6.000,00			BA	
2755 Ost	100049	Bad Oldesloe	Finanzamt Stormarn, Polizeizentralstation, BOS - Funkanlage SH	Finanzamt/Polizei-Zentralstation	Erneuerung Heizungsverteilung u. -regulierung		130.000,00	130.000,00			BA	Die Heizungsverteilung und -regulierung ist abgängig
2755 Ost	100049	Bad Oldesloe	Finanzamt Stormarn, Polizeizentralstation, BOS - Funkanlage SH	Finanzamt/Polizei-Zentralstation	Erneuerung von 3 Trektüchen	21601049	6.000,00	6.000,00			BA	
2755 Ost	100049	Bad Oldesloe	Finanzamt Stormarn, Polizeizentralstation, BOS - Funkanlage SH	Finanzamt/Polizei-Zentralstation	Erneuerung von 3 Trektüchen	21601049	7.000,00	7.000,00			BA	
2755 Ost	100049	Bad Oldesloe	Finanzamt Stormarn, Polizeizentralstation, BOS - Funkanlage SH	Finanzamt/Polizei-Zentralstation	Finanzamt Erneuern der restlichen Bodenbeläge	21601049	14.000,00	14.000,00			BA	Die zu erneuernden Bodenbeläge sind der angehängten Tabelle zu entnehmen.
2755 Ost	100049	Bad Oldesloe	Finanzamt Stormarn, Polizeizentralstation, BOS - Funkanlage SH	Finanzamt/Polizei-Zentralstation	Polizei: Po-gerechte Beleuchtung		100.000,00		100.000,00		A	
2755 Ost	100049	Bad Oldesloe	Finanzamt Stormarn, Polizeizentralstation, BOS - Funkanlage SH	Garage	Polizei: Erneuerung von 4 Sektionaltoren	21501049	30.000,00	22.500,00			BA	Die Tore sind abgängig, weil es keine Ersatzteile mehr gibt. Zusätzlich stellen die Tore ein Sicherheitsrisiko für den Nutzer dar.
2755 Ost	100053	Lübeck	Land- und Amtsgericht Lübeck		Villa 9 Fenster überarbeiten	21301053	4.000,00	4.000,00			BA	
2755 Ost	100086	Eutin	Polizei-Zentralstation, Kriminalpolizei/Eutin	Außenanlagen	Sanierung Zufahrtsstraße		200.000,00	200.000,00			BA	
2755 Ost	100087	Schwarzenbek	Amtsgericht Schwarzenbek	Dienstgebäude	Bodenbelagsarbeiten		7.000,00	7.000,00			BA	die Treppe in den Zimmern 051, 4, 27, 113, 135 und 137 sind stellenweise sehr abgenutzt und zum Teil völlig durchgetreten.
2755 Ost	100087	Schwarzenbek	Amtsgericht Schwarzenbek	Dienstgebäude	Fensterelement Hauptzugang überarbeiten	21601087	3.500,00	3.500,00			BA	Das Wasser kam im Windfang aus der Lampe.

**BU 2016  
Ressort 1221**

**Ministerium  
Genehmigungsliste**



Baugruppe	FM-Nummer	Ort	Liegenschaft	Gebäude	Bezeichnung	Projekt-Nummer	Gesamtkosten	Ausführung 2016	Ausführung 2017	Ausführung 2018	Priorität gem. HBBS	Bemerkungen
2755 Ost	100100	Lübeck	Behördenzentrum Posseshofstraße, BOS - Funksanlage Lübeck, SH 25-013	Polizeidirektion und Finanzamt Lübeck	PO: Geb.7, Judohalle, wärmegedämmte Elemente		43.000,00	43.000,00			BA	
2755 Ost	100100	Lübeck	Behördenzentrum Posseshofstraße, BOS - Funksanlage Lübeck, SH 25-013	Polizeidirektion und Finanzamt Lübeck	PO: Geb.7, Trainingszentrum, Tor erneuern		6.000,00	6.000,00			BA	Maße: ca. 4,00 x 3,80 m, Element +Tür, ca. 7,00 x 3,80 m, Element
2755 Ost	100100	Lübeck	Behördenzentrum Posseshofstraße, BOS - Funksanlage Lübeck, SH 25-013	Polizeidirektion und Finanzamt Lübeck	PO: Sanitärprojekte Werkstatt Labor		2.800,00	2.800,00			BA	Maße: ca. 5,00 m x 3,80 m (BH) wärmegedämmt
2755 Ost	100100	Lübeck	Behördenzentrum Posseshofstraße, BOS - Funksanlage Lübeck, SH 25-013	Polizeidirektion und Finanzamt Lübeck	PO: Umbau Teeküche in Umkleed/WC/Dusche Damen		9.500,00	9.500,00			BA	Kosten Mail Roda vom 19.08.2014
2755 Ost	100104	Ratzeburg	Polizei-Bezirksrevier Ratzeburg	Dienstgebäude	Erneuerung Haustür/ Hintereingang		6.000,00	6.000,00			BA	Geb.7, Einsatztrainingszentrum Raum 7.1.07
2755 Ost	100104	Ratzeburg	Polizei-Bezirksrevier Ratzeburg	Dienstgebäude	Fassade überarbeiten Nordsidele - Denkmalschutz		65.000,00	65.000,00			BA	Baubegleitung 05.08.2012: Nachgelagertes Problem: Es wird als Hauptziel festgelegt, es nicht zu schief (west l. Flügel) Die Bauaufsicht empfiehlt, diese Tür als ersten Betrugsweg umzugestalten (ein Flügel, nach aussen). Somit AGF und BS.
2755 Ost	100104	Ratzeburg	Polizei-Bezirksrevier Ratzeburg	Dienstgebäude	Garagentre erneuern		18.000,00	18.000,00			BA	Baubegleitung 05.08.2012: Tore wurde schon oft von der Bewirtschaftung versucht zu reparieren. Es sind vier Tore.
2755 Ost	100106	Ratzeburg	Amtsgericht Ratzeburg	Dienstgebäude mit Anbau und	AG Ratzeburg / Schaffung von Büroräumen	21201106	9.000,00		9.000,00		BA	
2755 Ost	100106	Ratzeburg	Amtsgericht Ratzeburg	Dienstgebäude mit Anbau und	Gaubenbreiter erneuern	21301106	5.000,00	5.000,00			BA	
2755 Ost	100106	Ratzeburg	Amtsgericht Ratzeburg	Dienstgebäude mit Anbau und	Verblender vom Altbau plätzen ab, Sanierung notwendig	21301106	15.000,00	15.000,00			BA	
2755 Ost	100141	Eutin	Polizeidirektion AFB SH (PDABF), GMSH Büro Eutin	Ausbildungsbereich II	Anpassung Unterverteilung / diverse Gebäude	21401141	8.500,00	8.500,00			BA	
2755 Ost	100141	Eutin	Polizeidirektion AFB SH (PDABF), GMSH Büro Eutin	Ausbildungsbereich II	Austausch von 130 Sektormotoren		1.070.000,00	535.000,00	535.000,00		BA	Siehe Untersuchungsbericht: 1141.51.10.05 - Betonarmierung notwendig, weil die Bewehrung angegriffen ist. ---
2755 Ost	100141	Eutin	Polizeidirektion AFB SH (PDABF), GMSH Büro Eutin	Ausbildungsbereich II	Betonarmierung Gebäude 18, 31 u. 32		460.000,00	460.000,00			BA	--- Anmerkungen von Herrn Watzlawik dazu: BM wird vom FBT betreut Tankstellendach in Planung - Entwurfsvorschlag - Betonarmierung LV im Arbeit zur Vorbereitung der Kostenberechnung
2755 Ost	100141	Eutin	Polizeidirektion AFB SH (PDABF), GMSH Büro Eutin	Ausbildungsbereich I	Unverdrängung Unterverteilung, Geb. 3, 4, 26	21601141	11.200,00	11.200,00			BA	Schadstoffuntersuchungen wurden bereits durchgeführt Projektierung: P-Nr., BBNZ etc. ist in Arbeit Wa.24.06.2014 ---
2755 Ost	100141	Eutin	Polizeidirektion AFB SH (PDABF), GMSH Büro Eutin	Ausbildungsbereich I	Dachflächenfenster 2.OG streichen, Geb. 11		7.900,00	7.900,00			BA	Dachflächenfenster des gesamten 2.OG streichen
2755 Ost	100141	Eutin	Polizeidirektion AFB SH (PDABF), GMSH Büro Eutin	Ausbildungsbereich I	zusätzliche Beleuchtung (zusatz zum Profil), Geb. 26		12.600,00	12.600,00			BA	
2755 Ost	100141	Eutin	Polizeidirektion AFB SH (PDABF), GMSH Büro Eutin	Ausbildungsbereich II	Elt. Arbeiten, Geb. 9	21601141	2.000,00	2.000,00			BA	
2755 Ost	100141	Eutin	Polizeidirektion AFB SH (PDABF), GMSH Büro Eutin	Ausbildungsbereich II	Erneuerung der Zimmertüren, Geb. 10		30.000,00	30.000,00			BA	
2755 Ost	100141	Eutin	Polizeidirektion AFB SH (PDABF), GMSH Büro Eutin	Ausbildungsbereich II	Sanierung Lüftungsanlage KG +DG, Geb. 10	21501141	55.000,00	55.000,00			BA	Abgänger
2755 Ost	100141	Eutin	Polizeidirektion AFB SH (PDABF), GMSH Büro Eutin	Energieversorgungszen- trale	Erneuerung der Stenfonanlage (Telefonanlage), Geb. 13		15.000,00	15.000,00			BA	
2755 Ost	100141	Eutin	Polizeidirektion AFB SH (PDABF), GMSH Büro Eutin	Energieversorgungszen- trale	Heizungsverteilung, Geb. 13	21701141	250.000,00	250.000,00			BA	
2755 Ost	100141	Eutin	Polizeidirektion AFB SH (PDABF), GMSH Büro Eutin	Energieversorgungszen- trale	Instandsetzen 3 Ölkens (mmn), Geb. 13		25.000,00	25.000,00			BA	
2755 Ost	100141	Eutin	Polizeidirektion AFB SH (PDABF), GMSH Büro Eutin	Fernwärde- und Wellenwesen	Erneuerung Steuerung Lastenanzug, Geb. 33		32.000,00	32.000,00			BA	
2755 Ost	100141	Eutin	Polizeidirektion AFB SH (PDABF), GMSH Büro Eutin	Fernwärde- und Wellenwesen	Stenfon-Anlage, Geb. 33	21601141	20.000,00	20.000,00			BA	
2755 Ost	100141	Eutin	Polizeidirektion AFB SH (PDABF), GMSH Büro Eutin	Kfz-Werkstatt	Brandschottung nach Brandschutzbegehung, Geb. 16 (TGA)		8.500,00	8.500,00			A	
2755 Ost	100141	Eutin	Polizeidirektion AFB SH (PDABF), GMSH Büro Eutin	Kfz-Werkstatt	Lüftung Sanitärbereich, Geb. 16	21701141	60.000,00	60.000,00			BA	
2755 Ost	100141	Eutin	Polizeidirektion AFB SH (PDABF), GMSH Büro Eutin	Lehrsaalgebäude III	Austausch Grundleitung, Geb. 5		18.000,00	18.000,00			BA	
2755 Ost	100141	Eutin	Polizeidirektion AFB SH (PDABF), GMSH Büro Eutin	Sport- und Übungshalle	Betonarmierung im Eingangsbereich, Geb. 21 Sporthalle		1.500,00	1.500,00			BA	Die Betonpfeiler und die Betonarmierung im Eingangsbereich Gebäudeteil A, sind verwittert und platzen ab. Bitte eine Betonarmierung durchführen.
2755 Ost	100141	Eutin	Polizeidirektion AFB SH (PDABF), GMSH Büro Eutin	Sport- und Übungshalle	Rep./Austausch Geräteräume, Geb. 21		15.000,00	15.000,00			BA	
2755 Ost	100141	Eutin	Polizeidirektion AFB SH (PDABF), GMSH Büro Eutin	Stabsgebäude II + SEK	Erneuerung der Stenfonanlage (Telefonanlage), Geb. 2		15.000,00	15.000,00			BA	
2755 Ost	100144	Lübeck	LBV-SH Niederlassung Lübeck, Registergericht, Amtsgericht, GMSH	Außenanlagen	LBV: zus. Fahrradständer		5.000,00	5.000,00			BA	Fahrräder stehen ungeordnet im Eingangsbereich. Herrichtung Fläche + Fahrradstände in Grundfläche am Weg zum Haupteingang
2755 Ost	100144	Lübeck	LBV-SH Niederlassung Lübeck, Registergericht, Amtsgericht, GMSH	Außenanlagen	Sanierung Regenrückhaltebecken		25.000,00		25.000,00		BA	
2755 Ost	100144	Lübeck	LBV-SH Niederlassung Lübeck, Registergericht, Amtsgericht, GMSH Büro	Bürogebäude	LBV: Umstellung von Einrohr auf Zweirohrsystem, einsehl. HK-Austausch		280.000,00	280.000,00			BA	Die Rohrleitungen der HK-Anbindungen sind mit dem Material "Ermeto-Rohr" ausgeführt. Es ist schon mehrfach zu Leckagen gekommen. Nach Aussage des Hausmeisters sind in den zurückliegenden 2 Jahren ca. 12 Leckagen aufgetreten. Die Leckagen treten weiterhin vermehrt auf. Um einen wirtschaftlichen Betrieb mit dieser modernen Brennwertheizung zu erzielen, ist die Umstellung auf 2-Rohrsystem erforderlich.
2755 Ost	100149	Lübeck	Sozialgericht Lübeck, Kantine Staatsanwaltschaft	Gebäude 01	Erneuerung Teeküche 2.OG		3.300,00	3.300,00			BA	Angebot GB Beschaffung vom 05.08.2014

Baugruppe	FM-Nummer	Ort	Liegenschaft	Gebäude	Bezeichnung	Projekt-Nummer	Gesamtkosten	Ausführung 2016	Ausführung 2017	Ausführung 2018	Priorität gem. HBBA	Bemerkungen
2755 Ost	100149	Lübeck	Sozialgericht Lübeck, Kantine Staatsanwaltschaft	Gebäude 01	Lüftungsanlage Kantine		65.000,00				BA	Lüftungsanlage verallt
2755 Ost	100149	Lübeck	Sozialgericht Lübeck, Kantine Staatsanwaltschaft	Gebäude 01	PC-gerechte Beleuchtung		9.000,00		9.000,00		A	
2755 Ost	100182	Ahrensburg	Amtsgericht Ahrensburg		Anstricharbeiten in der Tiefgarage	21701182	17.000,00	19.000,00	17.000,00		BA	Anstricharbeiten Tiefgarage notwendig, weil starke Gebrauchsspuren entl. Schimmel.
2755 Ost	100182	Ahrensburg	Amtsgericht Ahrensburg		Erneuerung der Einbauleuchten in den Fluren		19.000,00				BA	Die Fassung der Einbauleuchten sind sehr porös. Beim Einbau der Leuchtmittel kommt es dabei oft zu Defekten, sodass diese repariert werden müssen. Eine Kostenschätzung liegt vor, siehe Anhang. Bei Begehung am 17.06.2010 werde ich mir diese Maßnahme genauer ansehen! TH - 3112.3 04.03.2010
2755 Ost	100182	Ahrensburg	Amtsgericht Ahrensburg		Schallschutzmaßnahmen (d. Räume 231-233		4.600,00		4.600,00		A	
2755 Ost	100191	Eißenhorst	Polizei-Außenstelle, Bezirksrev. Ratzeburg, Fachdienst BAB,	Außenanlagen	Hofter Instand setzen		4.500,00	4.500,00			BA	
2755 Ost	100194	Lübeck	Staatsanwaltschaft Lübeck	Gebäude A	Sanierung Teeküchen	21301194	75.000,00	75.000,00			BA	
2755 Ost	100194	Lübeck	Staatsanwaltschaft Lübeck	Gebäude A	Sanierung WC's	21301194	125.000,00	75.000,00			BA	
2755 Ost	100194	Lübeck	Staatsanwaltschaft Lübeck	Gebäude A	Trennung Regenwasser und Schmutzwasser	21301194	190.000,00	190.000,00			A	
2755 Ost	100194	Lübeck	Staatsanwaltschaft Lübeck	Gebäude B	Sanierung Teeküchen	21401194	75.000,00		75.000,00		BA	
2755 Ost	100234	Geesthacht	Polizei-Zentralstation, Kriminalpolizei-Außenstelle Geesthacht		Erneuerung von 2 Stück Sektionalloren	21601234	12.000,00	12.000,00			BA	Bei beiden Toren wurden schon zahlreiche Reparaturversuche durchgeführt und Ersatzteile gibt es nur noch bedingt. Daher wird eine Erneuerung der Tore für erforderlich gehalten.
2755 Ost	100234	Geesthacht	Polizei-Zentralstation, Kriminalpolizei-Außenstelle Geesthacht	Altbau	Erneuerung Bodenbelag		8.400,00	8.400,00			BA	
2755 Ost	100234	Geesthacht	Polizei-Zentralstation, Kriminalpolizei-Außenstelle Geesthacht	Altbau	Erneuerung Bodenbelag	21701234	8.400,00		8.400,00		BA	
2755 Ost	100234	Geesthacht	Polizei-Zentralstation, Kriminalpolizei-Außenstelle Geesthacht	Altbau	Erneuerung Bodenbelag 2016	21401234	8.400,00	8.400,00			BA	
2755 Ost	100234	Geesthacht	Polizei-Zentralstation, Kriminalpolizei-Außenstelle Geesthacht	Altbau	Malerarbeiten 2016	21601234	6.800,00	6.800,00			BA	- Zelle 2 Decke - Garage 7+8 streichen - Räume 203,204,205,106,104,103,102,101,137,136,135,132,125,119,123
2755 Ost	100234	Geesthacht	Polizei-Zentralstation, Kriminalpolizei-Außenstelle Geesthacht	Altbau	Stoßfänger in den Garagen	21601234	2.500,00	2.500,00			BA	
2755 Ost	100234	Geesthacht	Polizei-Zentralstation, Kriminalpolizei-Außenstelle Geesthacht	Neubau	Erneuerung Bodenbeläge	21601234	4.500,00	4.500,00			BA	
2755 Ost	100234	Geesthacht	Polizei-Zentralstation, Kriminalpolizei-Außenstelle Geesthacht	Neubau	Erneuerung Teeküche EG		4.500,00	4.500,00			BA	
2755 Ost	100234	Geesthacht	Polizei-Zentralstation, Kriminalpolizei-Außenstelle Geesthacht	Neubau	Tore streichen 8 Stück	21601234	4.800,00	4.800,00			BA	
2755 Ost	100547	Ratzeburg	Finanzamt Ratzeburg	Dienstgebäude	Außentüren überarbeiten, sind verwittert und haben keine Schutz gegenüber Feuchtigkeit	21401547	2.000,00	2.000,00			BA	
2755 Ost	100547	Ratzeburg	Finanzamt Ratzeburg	Dienstgebäude	Brandmelder und Schließer nicht mehr zugelassen, austauschen		8.000,00	8.000,00			BA	
2755 Ost	100547	Ratzeburg	Finanzamt Ratzeburg	Dienstgebäude	Kellerfenster erneuern, es besteht kein Einbruchschutz	21401547	35.000,00	35.000,00			BA	
2755 Ost	100547	Ratzeburg	Finanzamt Ratzeburg	Dienstgebäude	Sanierung WC-Anlagen Altbau	21401547	75.000,00		75.000,00		BA	
2755 Ost	100547	Ratzeburg	Finanzamt Ratzeburg	Dienstgebäude	Satzrisse im Flur (Altbau)	21301547	7.000,00		7.000,00		BA	
2755 Ost	100547	Ratzeburg	Finanzamt Ratzeburg	Dienstgebäude (Neubau Bf, 1976)	Betonisierung Eingänge Neubau	21401547	5.000,00	5.000,00			BA	
2755 Ost	100547	Ratzeburg	Finanzamt Ratzeburg	Dienstgebäude (Neubau Bf, 1976)	Erneuerung der Teeküchen	21201547	8.000,00		8.000,00		BA	
2755 Ost	100552	Malente	Bildungszentrum der Steuerverwaltung des Landes SH	Außenanlagen	Aufstellung von zwei Containern	21401552	110.000,00	15.904,65			BA	
2755 Ost	100552	Malente	Bildungszentrum der Steuerverwaltung des Landes SH	Hauptgebäude	Sanierung von 6 Balkonen		5.500,00	5.500,00			BA	
2755 Ost	100600	Tittlau	Polizeistation Tittlau		Maßnahmen nach Begehung des Energiemanagements	21601600	4.000,00	4.000,00			BA	Heizungsfilialmarlur mit Systemtrennung nachrüsten/ Gasleitungen gelb streichen/ ca. 50 Thermostate erneuern Energieaudit mit energetischer Sanierung durchführen, Gutachten liegt mir vor TH-3112.3 27.01.2010
2755 Ost	100601	Bargtheide	Polizei-Zentralstation Bargtheide		Malerarbeiten u. Bodenbelagarbeiten	21601601	4.400,00	4.400,00			BA	
2755 Ost	100601	Bargtheide	Polizei-Zentralstation Bargtheide		Vordach herstellen	21601601	4.900,00	4.900,00			BA	
2755 Ost	100601	Bargtheide	Polizei-Zentralstation Bargtheide	Außenanlagen	Durchleuchtungen im Keller	21601601	38.000,00	38.000,00			BA	
2755 Ost	100603	Glinde	Polizei-Zentralstation Bargtheide	Dienstgebäude	Bodenbelagserneuerung in 5 Räumen	21601603	3.750,00	3.750,00			BA	Bodenbelagserneuerung in 5 Räumen
2755 Ost	100603	Glinde	Polizei-Zentralstation Bargtheide	Dienstgebäude	Erneuerung der Gegensprechanlage		2.600,00	2.600,00			BA	Die Polizei in Glinde soll eine ZGB-Liegenschaft sein, bitte prüfen.
2755 Ost	100603	Glinde	Polizei-Zentralstation Bargtheide	Dienstgebäude	Malerarbeiten + Bodenbelag	21601603	3.700,00	3.700,00			BA	Wache
2755 Ost	100603	Glinde	Polizei-Zentralstation Bargtheide	Dienstgebäude	Pc-gerechte Beleuchtung		7.950,00	7.950,00			BA	Die Polizei in Glinde soll eine ZGB-Liegenschaft sein, bitte prüfen.

Baugruppe	FM-Nummer	Ort	Liegenschaft	Gebäude	Bezeichnung	Projekt-Nummer	Gesamtkosten	Ausführung 2016	Ausführung 2017	Ausführung 2018	Priorität gem. HBBA	Bemerkungen
2755 Ost	100671	Fehmarn	Polizei-Zentralstation Fehmarn	Dienstgebäude	Kelleraufweitung feucht, Abdichtung des Mauerwerkes	21201671	9.000,00		9.000,00		BA	
2755 Ost	100671	Fehmarn	Polizei-Zentralstation Fehmarn	Dienstgebäude	Kelleraufweitung Tüschenschluss nicht ausreichend, Beschlagplatte Ware muss gesichert werden	21201671	2.000,00		2.000,00		BA	
2755 Ost	100682	Lübbeck	2. Polizeirevier Lübbeck	Dienstgebäude	Fassadenanstrich, einschtl. Fensteraußenanstrich		90.000,00				BA	Anstrich ca. 20 Jahre alt zur Erhaltung der WDVS Fassade ist ein Schutzanstrich erforderlich, gleichzeitig ist sinnvoll die Fenster von außen mit zu beschichten (Gerüststellung).
2755 Ost	100682	Lübbeck	2. Polizeirevier Lübbeck	Dienstgebäude	Sockelbereich Plafondstühle sanieren		2.000,00		2.000,00		BA	
2755 Ost	100683	Milente	Polizeidirektion AFB SH (PDABF), ASI	Altbau	Erneuerung der MSKV (Niederspannungshauptverteilung)		50.000,00		50.000,00		BA	
2755 Ost	100683	Milente	Polizeidirektion AFB SH (PDABF), ASI	Außenanlagen	Erneuerung TW-Hauptleitung	21401683	10.650,00		10.650,00		BA	
2755 Ost	100685	Ratzeburg	Polizeidirektion	Außenanlagen	Rückbau Ablötlärm		5.500,00		5.500,00		A	
2755 Ost	100685	Ratzeburg	Wasserschutzpolizei-Zentralstation Ratzeburg	Dienstgebäude	Bodenbelagsausbesserung in der Raumschiffanlage	21601685	6.500,00		6.500,00		A	Einschluslöcher, Nutzerspezifisch
2755 Ost	100685	Ratzeburg	Wasserschutzpolizei-Zentralstation Ratzeburg	Dienstgebäude	Bodenbeläge erneuern	21601685	8.000,00		8.000,00		BA	400m² Bodenbeläge erneuern, Räume: Seestraße Frontseite 2 OG (Meinecke,...)
2755 Ost	100685	Ratzeburg	Polizeidirektion	Dienstgebäude	Erneuerung Teeküche Raum 2.23	21601685	3.800,00		3.800,00		BA	
2755 Ost	100685	Ratzeburg	Polizeidirektion	Dienstgebäude	PDG Ratzeburg / Arbeitspl.-Beleuchtung		50.000,00			50.000,00	A	
2755 Ost	100690	Lauenburg	Polizei-Zentralstation Lauenburg	Dienstgebäude	Fenstergriffe erneuern	21701690	1.000,00		1.000,00		BA	
2755 Ost	100691	Schwarzenbek	Polizei-Zentralstation Schwarzenbek, Polizeistation Schwarzenbek Land		abgängige Küchenzeile erneuern EG	21601691	3.900,00		3.900,00		BA	
2755 Ost	100691	Schwarzenbek	Polizei-Zentralstation Schwarzenbek, Polizeistation Schwarzenbek Land		Vordach am Hinterhaus, montieren ca. 2,00 x 1,00 m	21601691	3.000,00		3.000,00		BA	
2755 Ost	100691	Schwarzenbek	Polizei-Zentralstation Schwarzenbek, Polizeistation Schwarzenbek Land	Außenanlagen	Blockstulen Beleuchtung erneuern Hauptgang		15.000,00		15.000,00		BA	
2755 Ost	100691	Schwarzenbek	Polizei-Zentralstation Schwarzenbek, Polizeistation Schwarzenbek Land	Außenanlagen	Hofbeleuchtung erneuern / erweitern		10.000,00		10.000,00		BA	Unfallgefahr
2755 Ost	100691	Schwarzenbek	Polizei-Zentralstation Schwarzenbek, Polizeistation Schwarzenbek Land	Dienstgebäude	Erneuerung der Beleuchtung + Farbe	21601691	20.000,00		20.000,00		BA	Erneuerung der Beleuchtung auf Pc-gerechte Beleuchtung.
2755 Ost	100691	Schwarzenbek	Polizei-Zentralstation Schwarzenbek, Polizeistation Schwarzenbek Land	Dienstgebäude	Malerarbeiten Unterschlag Vordach	21401691	2.500,00		2.500,00		BA	
2755 Ost	100772	Rembek	Polizei-Zentralstation, Kriminalpolizei-Außenstelle Rembek		Teeküche	21401772	4.000,00		4.000,00		BA	
2755 Ost	100789	Lübbeck	1. Polizeirevier Lübbeck, Objektschutz Synagoge		Albruch Container		15.500,00		15.500,00		BA	Jüdische Gemeinde saniert die Synagoge. Mit Hilfe der Polizei soll ein neues Sicherheitskonzept umgesetzt werden, bei dem der personelle Objektschutz dann entfällt und somit der Wachcontainer überflüssig wird.
2755 Ost	101006	Eutin	GMSH Büro Eutin	Dienstgebäude	Neubau Dachabdichtung erneuern und Antik reinigen		15.000,00		15.000,00		BA	
2755 Ost	101006	Eutin	GMSH Büro Eutin	Dienstgebäude	Sanierung Dach Altbau		200.000,00		100.000,00		BA	
2755 Ost	101006	Eutin	GMSH Büro Eutin	Dienstgebäude	Sanierung Fassade Neubau		20.000,00		20.000,00		BA	
2755 Ost	101006	Eutin	GMSH Büro Eutin	Garagen	Sanierung Fahrradunterstand		10.000,00			10.000,00	BA	
<b>Summe Kleinteilige BU:</b>							<b>17.780.600,00</b>	<b>6.209.604,65</b>	<b>5.601.900,00</b>	<b>5.266.000,00</b>		

**PDABF Trinkwassersanierung**

2755 Ost	100141	Eutin	Polizeidirektion AFB SH (PDABF), GMSH Büro Eutin		PDABF Eutin / TW Sanierung Geb. 20 und 22.	21340001	166.000,00				A	
2755 Ost	100141	Eutin	Polizeidirektion AFB SH (PDABF), GMSH Büro Eutin	Ausbildungsbereich I	PDABF Eutin / TW Sanierung Geb. 26	21243041	413.000,00		113.000,00		A	
2755 Ost	100141	Eutin	Polizeidirektion AFB SH (PDABF), GMSH Büro Eutin	Ausbildungsbereich II	PDABF Eutin / TW Sanierung Geb. 10	21243044	568.000,00				A	
2755 Ost	100141	Eutin	Polizeidirektion AFB SH (PDABF), GMSH Büro Eutin	Einsatzhunderterschalt	PDABF Eutin / TW Sanierung Geb. 8	21243042	362.000,00		362.000,00		A	
2755 Ost	100141	Eutin	Polizeidirektion AFB SH (PDABF), GMSH Büro Eutin	Sport- und Übungshalle	PDABF Eutin / TW Sanierung Geb. 21	21440038	122.000,00		122.000,00		A	
<b>Summe PDABF TW-Sanierung:</b>							<b>1.651.000,00</b>	<b>867.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>382.000,00</b>		

**PDABF Schadstoffsanierung**

2755 Ost	100141	Eutin	Polizeidirektion AFB SH (PDABF), GMSH Büro Eutin	Einsatzhunderterschalt	PDABF Eutin / Schadstoffsanierung Geb. 8	21440048	370.000,00		25.000,00			
<b>Summe PDABF Schadstoffsanierung:</b>							<b>370.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>345.000,00</b>			

**Kanalsanierung**

Baugruppe	FM-Nummer	Ort	Liegenschaft	Gebäude	Bezeichnung	Projekt-Nummer	Gesamtkosten	Ausführung 2016	Ausführung 2017	Ausführung 2018	Prorität gem. HBBA u.LG	Bemerkungen
2752 Mitte	100075	Kiel	Landgericht, Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Kiel		Landgericht, Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Kiel, Kanalsanierung	21221052	347.500,00	347.500,00			A	
2753 Nord	100164	Flensburg	Polizeistation Nord		Polizei-Bezirksrevier Flensburg, Kanalsanierung	21221053	250.000,00	250.000,00				
2753 Nord	100170	Schleswig	Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht (OLG)		Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht (OLG), Kanalsanierung	21221053	1.200.000,00	400.000,00	400.000,00			
2753 Nord	100157	Schleswig	Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht		Kanalsanierung	21421153	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	300.000,00	A	
2753 Nord	100161	Niebuß	Amtsgericht Niebuß		Kanalsanierung	21221053	400.000,00		200.000,00	200.000,00	A	
2753 Nord	100519	Eckernförde	Finanzamt Eckernförde-Schleswig, Regale		Kanalsanierung	21221053	400.000,00		100.000,00	100.000,00	A	
2754 West	100142	Neumünster	Polizeidirektion Neumünster		Polizeidirektion Neumünster, Kanalsanierung	21521154	400.000,00	400.000,00			A	
2754 West	100026	Helds	Finanzamt Dithmarschen, Außenstelle Helds		Finanzamt Dithmarschen, Außenstelle Helds, Kanalsanierung	21221054	150.000,00	150.000,00			A	
2754 West	100201	Elmshorn	Polizei-Autoabholrevier Elmshorn		Polizei-Autoabholrevier Elmshorn, Kanalsanierung	21221054	150.000,00	150.000,00	150.000,00		A	
2754 West	100372	Elmshorn	Amtsgericht Elmshorn		Amtsgericht Elmshorn, Kanalsanierung	21221054	150.000,00	150.000,00	150.000,00		A	
2755 Ost	100106	Ratzeburg	Amtsgericht Ratzeburg		Amtsgericht Ratzeburg, Kanalsanierung	21221055	250.000,00	250.000,00	250.000,00		A	Das FbV Verfahren ist für das dritte Quartal 2015 geplant, die Dichtheitsuntersuchung soll in 2016 erfolgen.
2755 Ost	100199	Oldenburg in Holstein	Amtsgericht Oldenburg, Bewährungshilfe		Amtsgericht Oldenburg, Bewährungshilfe, Kanalsanierung	21221055	400.000,00	400.000,00	400.000,00		A	Das FbV Verfahren ist für das dritte Quartal 2015 geplant, die Dichtheitsuntersuchung soll in 2016 erfolgen.
Summe Kanalsanierung:							5.297.500,00	1.197.500,00	2.200.000,00	1.000.000,00		

**Brandschutzklappensanierung**

2752 Mitte	100000	Kiel	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung (MGS/WGS)	Verwaltungsgebäude	Sanierung Brandschutzklappen	21450033	160.000,00		160.000,00		2713	Hier ist zeitnah (2014) noch eine Brandverhütungsschau erforderlich. Heraus können ggfs. Mängel erwarten.	
2752 Mitte	100018	Kiel	1. Polizeirevier Kiel	Polizeidienstgebäude	Sanierung Brandschutzklappen	21450033	1.500,00		1.500,00				
2752 Mitte	100023	Kiel	3. Polizeirevier Kiel	Dienstgebäude	Sanierung von BS Klappen	21450033	9.200,00		9.200,00			Brandschutzkonzept vorhanden aber nicht umgesetzt, da Leerzug geplant war. IM KG sind Zahlen siehe Kostentrahmen Gall 2 Preise 120TEuro und 35TEuro für BSK 5=?	
2752 Mitte	100074	Kiel	Ministerium für Inneres u. Bundesangelegenheiten, Fernmeldezentrale Landesreg.	Innenministerium	Sanierung von Brandschutzklappen	21450033	800.000,00	340.000,00				gem. 276 gibt es aufgrund diverser Defizite bzw. Mängel in der Maßnahme eine Kostenerhöhung von bisher 155 TE auf ca. 800 TE -> Nachtrag wurde in papierloser Form per Email am 29.09.2015 vorgelegt (Lb.)	
2752 Mitte	100075	Kiel	Landgericht, Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Kiel	Verwaltungsgebäude	Sanierung Brandschutzklappen	21450033	84.000,00	84.000,00				2713	Klärung, welche Bereiche betroffen sind, da hier Zeilenstrakte vorhanden sind. Evtl. vorziehen
2752 Mitte	100135	Kiel	Statistisches Amt für Hamburg und SH	Bürogebäude	Sanierung Brandschutzklappen	21450033	3.850,00		3.850,00			2713	Aufstellung eines Brandschutzkonzeptes wurde gerade beauftragt, Abarbeitung zusammen mit dem Brandschutzkonzept?
2752 Mitte	100505	Kiel	Bezirkskriminalinspektion Kiel (BK), Kriminalpolizei (KPS/Ki)	Dienstgebäude	Sanierung Brandschutzklappen	21450033	19.400,00		19.400,00			276	Warnungsprotokoll noch ausgestellt auf Finanzamt Süd-Hopfenstr. 2
2752 Mitte	100506	Kiel	Finanzamt Kiel-Nord	Finanzamt Kiel-Nord	Sanierung von BS Klappen	21450033	6.000,00		6.000,00			2713	Gemäß FM Nummer handelt es sich um das ehem. Finanzamt Hopfenstraße, hier ist derzeit nur eine Interimsunterbringung mehrerer Behörden aufgrund Sanierungsarbeiten geplant. Polizei zieht Erde des Jahres aus und das Finanzamt zieht ein.
2752 Mitte	100013	Kiel	Finanzministerium (FM)	Finanzministerium	Sanierung BSK	21450033	23.250,00		23.250,00			276 v. 22.07.2015:	Deira Bericht von Bauaufsicht prüfen lassen, da überhaupt keine BS Klappen verbaut - versandt an Bauaufsicht am 22.07.15
2752 Nord	100452	Eckernförde	Polizeirevier Eckernförde	Gerichtstr. 4, Polizeidienstgebäude	Erbau von BSK nach SV Prüfung	21450033	1,00	1,00				2713.10:	mittelfristig BV5 vorgesehen
2754 West	100066	Itzehoe	Finanzamt Itzehoe	Finanzamt Itzehoe	Mängelbeseitigung Brandschutzklappen Prüfbericht Eimatic	21450033	70.000,00		70.000,00		A	2713.10:	BSM laufen (Unterlagen bei 2713.15)
2754 West	100091	Helds	Polizei-Bezirksrevier, Polizeirevier Helds, BOS - Funkanlage SH 26-02a	Verwaltungsgebäude	Sanierung Brandschutzklappen	21450033	35.000,00		35.000,00			2713	kein BSK vorh., Brandschutzmaßnahme läuft seit 2007 und ist noch nicht abgeschlossen, Projekt-Nr.: 20745130, Ansprechpartner H. Bobb Schröder
2754 West	100092	Meldorf	Amtsgericht Meldorf	Polizeirevier	Sanierung Brandschutzklappen	21450033	6.000,00		6.000,00			276:	nach Abstimmung mit 2743.7 Frau Neubauer über Sanierung Geb. 3 inkl. Kosten siehe Mail vom 22.09.2014
2754 West	100123	Norderstedt	Kriminalpolizei-Außenstelle Norderstedt	Europapalae 24	Sanierung Brandschutzklappen	21450033	37.500,00		37.500,00			2713.11:	Luftungsanlage in Haus 3 wird ausgetauscht und vom KG ins Dach verlegt, komplette Erneuerung im Zuge 211 45 023 Um- u. Neubau Landeslabor HS 3 und 7.
2754 West	100124	Neumünster	Landeslabor Schleswig-Holstein	Laborgebäude	Sanierung Brandschutzklappen	21450033	40.000,00		40.000,00			276:	mit erforderlichen Maßnahmen, BSK Sanierung müsste mit Umsetzung erforderlicher Brandschutzmaßnahmen einhergehen.
2754 West	100125	Neumünster	Amtsgericht Neumünster	Amtsgericht	Sanierung BS Klappen	21450033	60.000,00		60.000,00			2713	BSK vorh. 2008 Ing. Büro Hammer, Brandschutzmaßnahme steht kurz vor Abschluss, Projekt-Nr. 20943336 Projektleiter: H. Jörg Jensen
2754 West	100213	Norderstedt	Amtsgericht Norderstedt	Dienstgebäude	Sanierung Brandschutzklappen	21450033	88.000,00		88.000,00				

**BU 2016  
Ressort 1221**

**Ministerium  
Genehmigungsliste**



Baugruppe	FM-Nummer	Ort	Liegenschaft	Gebäude	Bezeichnung	Projekt-Nummer	Gesamtkosten	Ausführung 2016	Ausführung 2017	Ausführung 2018	Priorität gem. HBBA	Bemerkungen
2754 West	100372	Elmsborn	Amtsgericht Elmshorn	Amtsgericht	Sanierung Brandschutzklappen	21450033	17.500,00		17.500,00			2713.10: laufende Brandschutzmaßnahme gemäß vorliegendem Brandschutzkonzept in Planung (Unterlagen bei 2713.18)
2754 West	100467	Nordstedt	Polizeistation Nordstedt-Mitte	Dienstgebäude	Sanierung Brandschutzklappen	21450033	9.800,00		9.800,00			2713.11: keine Baumaßnahme bekannt. Kein Brandschutzkonzept vorhanden.
2754 West	100517	Bad Segeberg	Finanzamt Bad Segeberg, Hauptstelle	Dienstgebäude	Sanierung Brandschutzklappen	21450033	33.000,00		33.000,00			2713.11: im Zuge der Vornung durch FA. Einmalig sind Einbaumängel an BSK festgestellt worden. Die BSK sind abschließend. - Hinweis von 2702.3 vom 1.02.2014
2755 Ost	100053	Lübeck	Land- und Amtsgericht Lübeck	Dienstgebäude mit Anbau und	Sanierung der Brandschutzklappen	21450033	56.000,00		56.000,00			
2755 Ost	100087	Schwarzenbek	Amtsgericht Schwarzenbek	Dienstgebäude	Sanierung von Brandschutzklappen	21450033	33.000,00		33.000,00			
2755 Ost	100100	Lübeck	Behördenzentrum Posseshstraße, BOS - Funkanlage Lübeck, SH 25-01a	Polizeidirektion und Finanzamt Lübeck	Sanierung von Brandschutzklappen	21450033	210.000,00		210.000,00			
2755 Ost	100106	Ratzeburg	Amtsgericht Ratzeburg	Dienstgebäude mit Anbau und	Sanierung Brandschutzklappen	21450033	7.400,00		7.400,00			
2755 Ost	100141	Eutin	Polizeidirektion AFB SH (PD/AFB), GMSH Büro Eutin	Ferienwache- und Waffenwesen	Sanierung Brandschutzklappen	21450033	81.000,00		81.000,00			
2755 Ost	100144	Lübeck	LEV-SH Niederlassung Lübeck, Registergericht, Amtsgericht, GMSH	Bürogebäude	Sanierung Brandschutzklappen	21450033	28.000,00		28.000,00			
2755 Ost	100182	Altenburg	Amtsgericht Altenburg		Sanierung Brandschutzklappen	21450033	43.000,00		43.000,00			
2755 Ost	100195	Eutin	Amtsgericht Eutin	Amtsgerichtsgebäude (Neubau)	Sanierung Brandschutzklappen	21450033	12.000,00		12.000,00			
Summe Brandschutzklappensanierung:							1.974.401,00		725.000,00			

**Große BU-Maßnahmen**

2752 Mitte	100012	Kiel	Amtsgericht, Arbeitsgericht Kiel, Landesarbeitsgericht SH	Gebäude 01	Austausch der abgängigen Lüftungsanlagengeräte	21340036	743.000,00		76.594,00		X		
2753 Nord	100531	Husum	Finanzamt Nordfriesland, Außenstelle Husum		FA Husum / Sanierung Gebäudehülle	21540025	1.245.000,00		448.000,00		BA	1.245 T€ gem. Vorinvestbesprechung vom 08.10.2015 - Lo.	
2754 West	100186	Bad Segeberg	Amtsgericht Bad Segeberg		AG Bad Segeberg / Fassdämmung	21340122	2.871.000,00		700.000,00		BA		
2755 Ost	100100	Lübeck	Behördenzentrum Posseshstraße, BOS - Funkanlage Lübeck, SH 25-01a	Polizeidirektion und Finanzamt Lübeck	Erneuerung Kaltwasseranlage	21450028	551.000,00		461.000,00		BA		
2755 Ost	100194	Lübeck	Staatsanwaltschaft Lübeck		Staatsanw. HL / Dachsanierung Vorplatz Wachmeister	21143048	290.000,00		290.000,00		BA		
2755 Ost	100552	Malente	Bildungszentrum der Steuerverwaltung des Landes SH		BIZ Malente / Grundsanierung	21340008	3.877.000,00		1.000.000,00			597.000,00	
2755 Ost	100552	Malente	Bildungszentrum der Steuerverwaltung des Landes SH	Hauptgebäude	BIZ Malente / Sanierung der Nasszellen	21440067	869.000,00		585.680,00		BA		
Summe Große BU-Maßnahmen:							10.446.000,00		3.900.254,00		1.745.000,00		700.000,00

**Jahresbauprogramm für 2015**

	2016	2017	2018
Ermittelte Baubedarfe der Prioritäten A und AB gem. HBBA C	12.989.759,65	10.736.900,00	7.325.000,00
Haushaltsansätze gem. Einzelplan 12	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Differenz / Überbordung	-3.989.759,65	-1.736.900,00	1.672.000,00



# Entwurfsliste

BU 2017  
Ressort 1221 LKN



Baugruppe	Titel 519.	Ort	Liegenschaft	Gebäude	Bezeichnung	Eigentümer	Gesamtkosten	Ausführung 2017	Ausführung 2018	Ausführung 2019	Priorität gem. HfBau C 3,2	Bemerkungen
2753 Nord	100316 03	Husum	LKN-SH Bau- und Lagerhof Husum	Bürogebäude	Geb. 01: Büro- und Aufenthaltsräume: Überholungsansprüche	ZGB	3.500,00		3.500,00			
2753 Nord	100316 03	Husum	LKN-SH Bau- und Lagerhof Husum	Bürogebäude	Geb. 01: Bürogebäude, Innenansicht erneuern	ZGB	4.000,00		4.000,00			
2753 Nord	100316 03	Husum	LKN-SH Bau- und Lagerhof Husum	Lager- und Kranhalle	Geb. 05: Beton-Platten-Sanierung	ZGB	6.500,00	6.500,00				2. 2015: Substanzschutz, aufgrund Mängelhaftigkeit in 2017 verschoben 1. Beton-Sanierung an 3 Gebäuden (Geb. 03 + 04 + 05) wird in einer TM+KKE zusammengefasst; allerdings hier in StepFM Gebäude zusammengefasst.
2753 Nord	100316 03	Husum	LKN-SH Bau- und Lagerhof Husum	Lager- und Kranhalle	Geb. 05: Dachanschluss an Pultdach übernehmen	ZGB	5.500,00		5.500,00			
2753 Nord	100316 03	Husum	LKN-SH Bau- und Lagerhof Husum	Lager- und Kranhalle	Geb. 05: Fenster- und Türansicht innen	ZGB	5.500,00		5.500,00			
2753 Nord	100316 03	Husum	LKN-SH Bau- und Lagerhof Husum	Lager- und Kranhalle	Geb. 05: Heizraum, Mauer- und Anstricharbeiten	ZGB	3.600,00		3.600,00			
2753 Nord	100316 03	Husum	LKN-SH Bau- und Lagerhof Husum	Lager- und Kranhalle	Geb. 05: Innenansicht erneuern	ZGB	8.000,00		8.000,00			
2753 Nord	100316 03	Husum	LKN-SH Bau- und Lagerhof Husum	Lager- und Kranhalle	Geb. 05: Mauerarbeiten innen, Risse schließen	ZGB	2.500,00		2.500,00			
2753 Nord	100316 03	Husum	LKN-SH Bau- und Lagerhof Husum	Logistik Lagerplatzhalle	Geb. 11: Wartung der Dachbefestigung	ZGB	1.200,00	1.200,00				2015 - keine Eigenleistung LKN - verschoben in 2017/2018 in 2014, der LKN-SH profit, ob er die Wartung in Eigenleistung durchführen kann - dann Durchführbar in 2015
2753 Nord	100316 03	Husum	LKN-SH Bau- und Lagerhof Husum	Magazin- und Montagehalle	Geb. 03: Beton-Sanierung Tor-Leibungen (im Zuge Betonplatten-San. Geb. 05)	ZGB	5.500,00	5.500,00				
2753 Nord	100316 03	Husum	LKN-SH Bau- und Lagerhof Husum	Magazin- und Montagehalle	Geb. 03: Elektr., Aufzugstechnik-Lageräume mit Brandschutz-Lüftungseinheiten u. Kabelkanäle versetzen	ZGB	3.000,00	3.000,00				
2753 Nord	100316 03	Husum	LKN-SH Bau- und Lagerhof Husum	Magazin- und Montagehalle	Geb. 03: Innenansicht in den Büroräumen und im Aufenthaltsraum	ZGB	6.800,00		6.800,00			
2753 Nord	100316 03	Husum	LKN-SH Bau- und Lagerhof Husum	Magazin- und Montagehalle	Geb. 03: Materialausgabe, West-Ausgang KU-Tür erneuern, da verzogen, somit keine Schließegenschaft	ZGB	5.000,00		5.000,00			
2753 Nord	100316 03	Husum	LKN-SH Bau- und Lagerhof Husum	Schlosserei/Dreherei	Geb. 02: 1.OG Innenansicht erneuern	ZGB	4.000,00		4.000,00			
2753 Nord	100316 03	Husum	LKN-SH Bau- und Lagerhof Husum	Schlosserei/Dreherei	Geb. 02: generell Innenansicht in verb. Räumen	ZGB	4.800,00		4.800,00			
2753 Nord	100316 03	Husum	LKN-SH Bau- und Lagerhof Husum	Schlosserei/Dreherei	Geb. 02: Mauerwerk überholen / instandsetzen (Reisbereiche 2-Teil nach 2016) inkl. Gerüst	ZGB	7.000,00		7.000,00			
2753 Nord	100316 03	Husum	LKN-SH Bau- und Lagerhof Husum	Schlosserei/Dreherei	Geb. 02: Ostseite/EG Ecke zur Nordseite - Maueranker abgangig koordiniert	ZGB	2.500,00	2.500,00				Substanzschutz 2016: 39 KW Hinweis des LKN auf defekte Kleber-Ecke (es wird intern noch geprüft, ob der GB 3132 die Baustahl-Landlast)
2753 Nord	100316 03	Husum	LKN-SH Bau- und Lagerhof Husum	Schlosserei/Dreherei	Geb. 02: Sozialräume, Innenansicht erneuern	ZGB	2.000,00		2.000,00			
2753 Nord	100316 03	Husum	LKN-SH Bau- und Lagerhof Husum	Schlosserei/Dreherei	Geb. 02: Sozialräume/Umkleiden grundüberholen	ZGB	6.000,00		6.000,00			
2753 Nord	100316 03	Husum	LKN-SH Bau- und Lagerhof Husum	Tischlerei	Geb. 04: Gruppenabgaberraum, Anstrich erneuern	ZGB	3.800,00		3.800,00			
2753 Nord	100316 03	Husum	LKN-SH Bau- und Lagerhof Husum	Tischlerei	Geb. 04: Gruppenabgaberraum, Mauerarbeiten, Risse schließen	ZGB	1.500,00		1.500,00			
2753 Nord	100316 03	Husum	LKN-SH Bau- und Lagerhof Husum	Tischlerei	Geb. 04: Beton-Platten-Sanierung	ZGB	6.500,00	6.500,00				
2753 Nord	100316 03	Husum	LKN-SH Bau- und Lagerhof Husum	Tischlerei	Geb. 04: Innenansicht erneuern	ZGB	8.000,00		8.000,00			
2753 Nord	100316 03	Husum	LKN-SH Bau- und Lagerhof Husum	Tischlerei	Geb. 04: OG Lagerraum, Treppenhaus Mauerrippen schließen (R. 60)	ZGB	2.000,00		2.000,00			
2753 Nord	100316 03	Husum	LKN-SH Bau- und Lagerhof Husum	Tischlerei	Geb. 04: Westfassade - Fugen- u. Dichtheitsüberholung inkl. Gerüst	ZGB	8.500,00	8.500,00				
2753 Nord	100316 03	Husum	LKN-SH Bau- und Lagerhof Husum	Ölwehrgeratehalle	Geb. 08: Überholungsansprüche	ZGB	2.400,00		2.400,00			
2753 Nord	102501 03	Nordstrand	LKN-SH Baubetrieb 2	Verwaltungsgebäude	Verwaltungsgeb., Trocknungsrisse inkl. Außenwandansicht überholen	ZGB	4.500,00		4.500,00			
2753 Nord	102503 03	Tetenbüll	LKN-SH Baubetrieb 3 - Bauhof Nordsee	Verwaltungsgebäude	Bankungs- und Waschplatz, Fugensanierung	ZGB	12.000,00		12.000,00			
2753 Nord	102503 03	Tetenbüll	LKN-SH Baubetrieb 3 - Bauhof Nordsee	Verwaltungsgebäude	Dachflächen eines Schuppens erneuern	ZGB	12.000,00		12.000,00			
2753 Nord	102503 03	Westerhever	LKN-SH Baubetrieb 3 (Wohngebäude) - Westerhever Leuchtturm	Wohnhaus Nord	Wohnh.Nord, Holzkonstruktion + vereinz. Fassadenb. malerseitig überholen	ZGB	3.500,00		3.500,00			aus Maler Nord- u. Südh. eine gem. TM/KKE erstellen
2753 Nord	102503 03	Westerhever	LKN-SH Baubetrieb 3 (Wohngebäude) - Westerhever Leuchtturm	Wohnhaus Nord	Wohnh.Nord, Nachrüsten einer Rückschlagklappe (Stauwasserthemalika)	ZGB	5.000,00		5.000,00			
2753 Nord	102503 03	Westerhever	LKN-SH Baubetrieb 3 (Wohngebäude) - Westerhever Leuchtturm	Wohnhaus Nord	Wohnh.Nord, Nachrüstung festinst. Rettungs-Leiter, inkl. Planung extern	ZGB	6.000,00	6.000,00				3. 2016: in 2017 verschoben - 2. 2015: Planung in 2015 aufgenommen - Umsetzung 2016 - 1. Nachmeldung in 2014 mit Priorität A als BU-BS als Folge einer brandschutztechnischen Begehung am 7.1.2014



2753 Nord	102835	03	Westerhever	LKN-SH Baubetrieb 3 (Wohngebäude) - Westerhever Leuchtturm	Wohnhaus Nord Westerhevesand	Wohnhaus Nord, partielle Fassadenanstrichausbesserungen/ Anstrich-Reinigung (Algen/Flechten)	ZGB	4.000,00	4.000,00	BC	
2753 Nord	102835	03	Westerhever	LKN-SH Baubetrieb 3 (Wohngebäude) - Westerhever Leuchtturm	Wohnhaus Nord Westerhevesand	Wohnh. Nord, Tragboiler und Holzkonstrukt. des Vordaches überholen	ZGB	3.500,00	3.500,00	BA	zwingend erforderl. Substanzerhalt
2753 Nord	102835	03	Westerhever	LKN-SH Baubetrieb 3 (Wohngebäude) - Westerhever Leuchtturm	Wohnhaus Nord Westerhevesand	Wohnh. Nord, Überholungsanstriche Holzfenster, Süd- u. Nordseite	ZGB	3.800,00	3.800,00	BA	aus Maler Nord- u. Süd. eine gem. TM/KKE erstellen
2753 Nord	102835	03	Westerhever	LKN-SH Baubetrieb 3 (Wohngebäude) - Westerhever Leuchtturm	Wohnhaus Nord Westerhevesand	Wohnh. Nord, Überholungsanstriche Holzfenster, West- u. Ostseite	ZGB	2.000,00	2.000,00	BA	
2753 Nord	102835	03	Westerhever	LKN-SH Baubetrieb 3 (Wohngebäude) - Westerhever Leuchtturm	Wohnhaus Nord Westerhevesand	Wohnh. Süd, Holzkonstruktion + vereinz. Fassadenber. malarseitig überholen	ZGB	3.500,00	3.500,00	BA	aus Maler Nord- u. Süd. eine gem. TM/KKE erstellen
2753 Nord	102835	03	Westerhever	LKN-SH Baubetrieb 3 (Wohngebäude) - Westerhever Leuchtturm	Wohnhaus Süd Westerhevesand	Wohnh. Süd, Nachrüsten einer Rückschlagklappe (Thematik Stauwasser)	ZGB	5.000,00	5.000,00	BA	
2753 Nord	102835	03	Westerhever	LKN-SH Baubetrieb 3 (Wohngebäude) - Westerhever Leuchtturm	Wohnhaus Süd Westerhevesand	Wohnh. Süd, Nachrüstung festinst. Rettungs-Leiter, inkl. Planung extern	ZGB	6.000,00	6.000,00	A	3. 2016: in 2017 verschoben - 2. 2015: Planung in 2015 aufgenommen - Umsetzung ZGB - Nachmeldung in 2014 mit Priorität A als BU-BS als Folge einer Brandschutztechnischen Begehung am 21. 04. 2014.
2753 Nord	102835	03	Westerhever	LKN-SH Baubetrieb 3 (Wohngebäude) - Westerhever Leuchtturm	Wohnhaus Süd Westerhevesand	Wohnh. Süd, nord-östl. Absätze dämmen	ZGB	2.000,00	2.000,00	BB	
2753 Nord	102835	03	Westerhever	LKN-SH Baubetrieb 3 (Wohngebäude) - Westerhever Leuchtturm	Wohnhaus Süd Westerhevesand	Wohnh. Süd, partielle Fassadenanstrichausbesserungen/partielle/ Anstrich-Reinigung (Algen/Flechten)	ZGB	4.000,00	4.000,00	BC	
2753 Nord	102835	03	Westerhever	LKN-SH Baubetrieb 3 (Wohngebäude) - Westerhever Leuchtturm	Wohnhaus Süd Westerhevesand	Wohnh. Süd, Tragboiler u. Holzkonstrukt. Vordach überholen	ZGB	3.500,00	3.500,00	BA	zwingend erforderl. Substanzerhalt
2753 Nord	102835	03	Westerhever	LKN-SH Baubetrieb 3 (Wohngebäude) - Westerhever Leuchtturm	Wohnhaus Süd Westerhevesand	Wohnh. Süd, Überholungsanstriche Holzfenster, Süd- u. Nordseite	ZGB	3.500,00	3.500,00	BA	aus Maler Nord- u. Süd. eine gem. TM/KKE erstellen
2753 Nord	102835	03	Westerhever	LKN-SH Baubetrieb 3 (Wohngebäude) - Westerhever Leuchtturm	Wohnhaus Süd Westerhevesand	Wohnh. Süd, Überholungsanstriche Holzfenster, West- u. Ostseite	ZGB	2.000,00	2.000,00	BA	
2753 Nord	102836	03	Tümlauer Koog	LKN-SH Baubetrieb 3 (Wohngebäude) - Tümlauer Koog	Betriebshalle	Betriebshalle, Werkb., Boden-Anschlusstügel überholen (Wartungslage - Dichtigkeit)	ZGB	1.000,00	1.000,00	BA	2015: Die Fenster sind zwischenzeitlich abgängig. Dennoch ist aufgrund der Mittelknappheit die Erneuerung in diesem Gebäude aus derzeitiger Sicht nicht vor 2017 möglich.
2753 Nord	102836	03	Tümlauer Koog	LKN-SH Baubetrieb 3 (Wohngebäude) - Tümlauer Koog	Treckergruppen (ld.Nr.33)	Trecker- u. Fenstererneuerung	ZGB	4.000,00	4.000,00	BA	
2753 Nord	102836	03	Tümlauer Koog	LKN-SH Baubetrieb 3 (Wohngebäude) - Tümlauer Koog	Treckergruppen (ld.Nr.33)	Trecker- u. Überholung Holzschutzanstriche	ZGB	2.500,00	2.500,00	BB	
2753 Nord	102837	03	Sankt Peter-Ordung	LKN-SH Baubetrieb 3, St. Peter-Ordung	Fahrzeugschuppen	Fahrzeugsch., Holzschutzanstriche überholen	ZGB	2.000,00	2.000,00	BB	
2753 Nord	102837	03	Sankt Peter-Ordung	LKN-SH Baubetrieb 3, St. Peter-Ordung	Geräte- und Arbeitsbaracke	Gerätebaracke, Holzschutzanstriche überholen	ZGB	2.000,00	2.000,00	BB	
2753 Nord	102838	03	Grothusenkoog	LKN-SH Baubetrieb 3, Grothusenkoog	Trecker- und Abhängensuppen	Legersuppen, Überholung Holzschutzanstriche	ZGB	800,00	800,00	BC	
2753 Nord	102841	03	Sylt	LKN-SH Baubetrieb 1, Sylt/Westerland	Arbeits- und Gerätebaracke	Holzschutzüberholungsanstriche	ZGB	4.500,00	4.500,00	BC	Neubau mit LBV in 2016/2017 - vorerst bis auf Solofmaßnahmen alles zurückgestellt
2753 Nord	102841	03	Sylt	LKN-SH Baubetrieb 1, Sylt/Westerland	Arbeits- und Gerätebaracke	Innenanstriche und Bodenbeläge in Teilbereichen erneuern	ZGB	3.500,00	3.500,00	C	Neubau mit LBV in 2016/2017 - vorerst bis auf Solofmaßnahmen alles zurückgestellt
2753 Nord	102841	03	Sylt	LKN-SH Baubetrieb 1, Sylt/Westerland	Arbeits- und Gerätebaracke	Regenrinnen u. Fallrohre erneuern	ZGB	4.500,00	4.500,00	BC	Neubau mit LBV in 2016/2017 - vorerst bis auf Solofmaßnahmen alles zurückgestellt
2753 Nord	102841	03	Sylt	LKN-SH Baubetrieb 1, Sylt/Westerland	Arbeits- und Gerätebaracke	TM B1001, Rauchmelder nachrüsten	ZGB	1.500,00	1.500,00	A	2015: der LKN-SH weist darauf hin, dass die Vermesser unter der Woche vor Ort übermachten, daher ist LBO §49 (4) zu erfüllen.(Brandschutz / Personenschutz.)
2753 Nord	102841	03	Sylt	LKN-SH Baubetrieb 1, Sylt/Westerland	Arbeits- und Gerätebaracke	Holzschutzüberholungsanstriche	ZGB	1.500,00	1.500,00	BC	Neubau mit LBV in 2016/2017 - vorerst bis auf Solofmaßnahmen alles zurückgestellt
2753 Nord	102843	03	Wrixum	LKN-SH Baubetrieb 1, Wrixum	Büro- und Arbeitsbaracke	Bodenbeschichtung im Bereich Tankanlage erneuern	ZGB	3.500,00	3.500,00	A	
2753 Nord	102843	03	Wrixum	LKN-SH Baubetrieb 1, Wrixum	Büro- und Arbeitsbaracke	Büro-Werkstattgeb., Innenanstrich erneuern	ZGB	4.500,00	4.500,00	A	
2753 Nord	102843	03	Wrixum	LKN-SH Baubetrieb 1, Wrixum	Büro- und Arbeitsbaracke	Büro-Werkstattgeb., Kläranlage nachrüsten (Nachklärung fehlt)	ZGB	14.000,00	14.000,00	BA	2016: Der LKN-SH prüft bis zur nächsten BBN1 Anmeldeung, ob die Nachrüstung nachforderlich 2015: Ergänzung - die Maßnahme wird aufgrund der Haushaltsmittelbegrenzung erneut, jetzt in 2016 verschoben
2753 Nord	102845	03	Norddorf	LKN-SH Baubetrieb 1, Amrum	Büro- und Arbeitsbaracke Barthorn/Amrum (ld.Nr.5)	TM B1001, Rauchmelder nachrüsten	ZGB	1.000,00	1.000,00	A	2015: der LKN-SH weist darauf hin, dass im Zuge von Bereitschaftsdiensten vor Ort übermachtet wird, daher ist LBO §49 (4) zu erfüllen.(Brandschutz / Personenschutz.)
2753 Nord	102846	03	Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog	LKN-SH Baubetrieb 1, Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog	Büro- und Arbeitsbaracke	Büro-Baracke, Holzfenster instandsetzen und streichen (4 Fenster)	ZGB	4.000,00	4.000,00	BA	Generalaubmeldung sämtl. Gebäude auf den Bauhof erlösen. . . . . 2015: der Nutzer erwägt ggf. für 2019/2020 s. vorherige Bemerkung
2753 Nord	102846	03	Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog	LKN-SH Baubetrieb 1, Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog	Büro- und Arbeitsbaracke	Büro-Baracke, Orgänge/Unterschläge/Windfeder erneuern inkl Anstriche	ZGB	2.600,00	2.600,00	BB	s. vorherige Bemerkung
2753 Nord	102846	03	Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog	LKN-SH Baubetrieb 1, Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog	Büro- und Arbeitsbaracke	Büro-Baracke, Regenrinnen und Fallrohre erneuern	ZGB	6.500,00	6.500,00	BB	s. vorherige Bemerkung
2753 Nord	102846	03	Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog	LKN-SH Baubetrieb 1, Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog	Büro- und Arbeitsbaracke	Büro-Baracke, Sanitäranlagen, Bodenbeläge u. Innenanstriche müssen überholt werden	ZGB	8.000,00	8.000,00	BB	s. vorherige Bemerkung
2753 Nord	102846	03	Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog	LKN-SH Baubetrieb 1, Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog	Fahrzeugschuppen alt	Fahrzeugschuppen, alt, Holzrüren erneuern / austauschen	ZGB	5.600,00	5.600,00	BC	s. vorherige Bemerkung zum Bauhof
2753 Nord	102846	03	Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog	LKN-SH Baubetrieb 1, Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog	Fahrzeugschuppen alt	Fahrzeugschuppen, alt, Orgänge/Unterschläge/Windfeder erneuern inkl Anstriche	ZGB	2.500,00	2.500,00	BB	s. vorherige Bemerkung zum Bauhof
2753 Nord	102846	03	Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog	LKN-SH Baubetrieb 1, Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog	Fahrzeugschuppen alt	Fahrzeugschuppen, alt, Regenrinnen und Fallrohre erneuern	ZGB	4.500,00	4.500,00	BC	s. vorherige Bemerkung zum Bauhof
2753 Nord	102846	03	Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog	LKN-SH Baubetrieb 1, Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog	Fahrzeugschuppen neu	Fahrzeugschuppen, neu, Orgänge/Unterschläge/Windfeder erneuern inkl Anstriche	ZGB	2.000,00	2.000,00	BB	s. vorherige Bemerkung zum Bauhof
2753 Nord	102846	03	Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog	LKN-SH Baubetrieb 1, Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog	Fahrzeugschuppen neu	Fahrzeugschuppen, neu, Regenrinnen u. Fallrohre erneuern	ZGB	2.500,00	2.500,00	BB	s. vorherige Bemerkung zum Bauhof

2753 Nord	102846	03	Friedrich-Wilhelm-Lübke- Kögg	LKN-SH Baubetrieb 1, Friedrich- Wilhelm-Lübke-Kögg	Fahrzeugschuppen neu,	Fahrzeugschuppen neu, beidseitige 4 Tore erneuern	ZGB	20.000,00	20.000,00	BB	s. vorherige Bemerkung zum Bauhof
2753 Nord	102846	03	Friedrich-Wilhelm-Lübke- Kögg	LKN-SH Baubetrieb 1, Friedrich- Wilhelm-Lübke-Kögg	Lagerplatz Emmelsbüll	etern. Trafostation Emmelsbüll, Regenrinnen erneuern	ZGB	2.500,00	2.500,00	BC	seit 2012 keine BBN! Behebung - zwingend in 2017
2753 Nord	102846	03	Friedrich-Wilhelm-Lübke- Kögg	LKN-SH Baubetrieb 1, Friedrich- Wilhelm-Lübke-Kögg	Lagerplatz Emmelsbüll	etm. Trafostation Emmelsbüll, Dachendeckung instandsetzen, inkl. Gerüstarbeiten	ZGB	18.000,00	18.000,00	BA	seit 2012 keine BBN! Behebung - zwingend in 2017
2753 Nord	102847	03	Dagebüll	LKN-SH Baubetrieb 1, Dagebüll	Lokschuppen und Bürogebäude (lfd.Nr.7)	Lokschuppen+Bürogeb., Dachgesims und Unterschlag streichen	ZGB	2.500,00	2.500,00	BB	mit LKN abstimmen, ob nicht in Eigenleistung als Winterarbeit erledigbar
2753 Nord	102847	03	Dagebüll	LKN-SH Baubetrieb 1, Dagebüll	Lokschuppen und Bürogebäude (lfd.Nr.7)	Lokschuppen+Bürogeb., Innenraumüberholungen (Bodenbel.+Anstriche)	ZGB	5.000,00	5.000,00	C	mit LKN abstimmen, ob nicht in Eigenleistung als Winterarbeit erledigbar
2753 Nord	102847	03	Dagebüll	LKN-SH Baubetrieb 1, Dagebüll	Lokschuppen+Bürogeb. (lfd.Nr.7)	Abtrennung kl. Lagerraum	ZGB	2.400,00	2.400,00	BC	2015: Der Nutzer prüft, ob der Bedarf noch besteht
2753 Nord	102848	03	Langeneß	LKN-SH Baubetrieb 2, Rixwarf	Gebäude teil A	Wohn- u/Füchtgeb., nordl. Dachfl., Reeddachpflege + Einmossung ca. 2000€	ZGB	1,00	2.000,00	BA	ggf. in 2016 durch GB 317 in noch best.
2753 Nord	102848	03	Langeneß	LKN-SH Baubetrieb 2, Rixwarf	Gebäude teil A	Wohn- u/Füchtgeb., Außen- u.teilw. Innenwände Vertieesselung/ Nachrüstung waagerechte Sperre + Dach dämmen	ZGB	185.000,00	185.000,00	BA	2015: Im Auftrag wurde nach Schimmelbefund an mehreren Stellen, erneut festgestellt, dass es einen erheblichen Investitionsstau gibt. Die Außenwände, das Dach und die Versorgungsleitung (Wärme-Strom) ersatzschonicht heutigem Stand der Technik (EaEV) Bauweise. Da weder Mittel noch derzeit ein Konzept der Nutzung vorliegt, wird vorerst weiterhin mit begrenzten Mitteln investiert.
2753 Nord	102848	03	Langeneß	LKN-SH Baubetrieb 2, Rixwarf	Gebäude teil A	Wohn- u/Füchtgeb., Fenster- u. Türeneuerung im EG (2+3 + Silikaplaten)	ZGB	15.000,00	15.000,00	BB	
2753 Nord	102848	03	Langeneß	LKN-SH Baubetrieb 2, Rixwarf	Gebäude teil A	Wohn- u/Füchtgeb., Flur, malerseitige Nacharbeiten nach Giese-WC-Rückbau	ZGB	2.600,00	2.600,00	C	Kömmie als Winterarbeit durch LKN-Mitarbeiter vor Ort erfolgen; Klärung steht noch aus
2753 Nord	102848	03	Langeneß	LKN-SH Baubetrieb 2, Rixwarf	Gebäude teil A	Wohn- u/Füchtgeb., Infr-Zentr., Außenw. /Ausstellung vorrüsten/ Sanierputz, inkl. Silikaplaten	ZGB	4.800,00	4.800,00	BA	2. dringend erforderlich als Grundvoraussetzung für eine (für 2016 vorgesehene) Installation einer Dauerausstellung (auch mit Hinblick auf Schimmelbildungsvermeidung) 1. malerseitige Nacharbeit durch Nutzer (Eigenleistung) /ist mit LKN-SH noch zu klären
2753 Nord	102848	03	Langeneß	LKN-SH Baubetrieb 2, Rixwarf	Gebäude teil A	Wohn- u/Füchtgeb., Tür- u. Fenster- u. Türeneuerung Fenster im Dachgeschoss inkl. Leibungsdäm. u.Malerarbeiten.	ZGB	12.000,00	12.000,00	BB	
2753 Nord	102849	03	Hallig Habel	LKN-SH Baubetrieb 2, Hallig Habel	Wohngebäude mit Infranzentrum	Wohngebäude , Mörtelfugen Ostfassade überholen / erneuern	ZGB	5.500,00	5.500,00	BA	Nachrücker für 2016 - die Fugen müssen dringend überflut werden
2753 Nord	102849	03	Hallig Habel	LKN-SH Baubetrieb 2, Hallig Habel	Wohngebäude	Wohngebäude , Risse am übrigen Außenmauerwerk und Verfugungen nacharbeiten	ZGB	10.000,00	10.000,00	BA	Mittlerweile sieht man auch der Verfügung der anderen drei Seiten die extreme Bewitterung an
2753 Nord	102849	03	Hallig Habel	LKN-SH Baubetrieb 2, Hallig Habel	Wohngebäude	Wohngebäude , Schälraum - (Ofen)/Sanierputz austauschen/ erneuern (gesätig) inkl. Putz an Schornstein + Besätzlich	ZGB	3.500,00	3.500,00	BB	
2753 Nord	102849	03	Hallig Habel	LKN-SH Baubetrieb 2, Hallig Habel	Wohngebäude	Wohngebäude , Vertensanker auf Eingangstür ergänzen / zusätzliche Bodendeckung und Kleinfestschaden nacharbeiten (5 bis 6 Klinker austauschen) und einpaar Fugen überholen	ZGB	2.500,00	2.500,00	BB	
2753 Nord	102850	03	Ockholm	LKN-SH Baubetrieb 2, Schlüttsiel	Bürogebäude	Daischa, Reeddach-Reparatur an West- u. Teile Südseite	ZGB	1.800,00	1.800,00	BA	2015: Seit der Schadenaufnahme in 2012 ist das Mauerwerk großflächiger geschädigt, dennoch muss aufgrund Mängelangelegenheit die Aufwandsgr. 2012 überschrieben werden.
2753 Nord	102851	03	Reußenköge	LKN-SH Baubetrieb 2, Hamburger Heilig	Unerkuntis- Arbeitsgebäude, Hamburger Hallig		ZGB	5.000,00	5.000,00	BC	GB 31317 - Klärung steht noch aus
2753 Nord	102851	03	Reußenköge	LKN-SH Baubetrieb 2, Hamburger Heilig	Wartwerkstatt, Hamburger Hallig	Wattw. u. Stalgeb., Erneuerung d. Dachstuhls u.d. Dachdeckung	ZGB	38.000,00	38.000,00	BA	
2753 Nord	102851	03	Reußenköge	LKN-SH Baubetrieb 2, Hamburger Heilig	Wirtschaftsgebäude	Wirtschaftsgeb., Außenwände Putz- u. Anstrichüberholungen	ZGB	5.000,00	5.000,00	BA	
2753 Nord	102851	03	Reußenköge	LKN-SH Baubetrieb 2, Hamburger Heilig	Wirtschaftsgebäude	Wirtschaftsgeb., Holzfenster-Überholungsanstroh (2. Teil)	ZGB	3.000,00	3.000,00	BA	
2753 Nord	102851	03	Reußenköge	LKN-SH Baubetrieb 2, Hamburger Heilig	Wirtschaftsgebäude	Wirtschaftsgeb., Kläranlage erneuern	ZGB	35.000,00	35.000,00	BA	Probleme mit CSB u. GSB Werten, daher ggf. Erneuerung Kläranlage (Größenangepasst) geräten. Vormaßkürzung
2753 Nord	102851	03	Reußenköge	LKN-SH Baubetrieb 2, Hamburger Heilig	Wirtschaftsgebäude	Wirtschaftsgeb., obere Dämmlage	ZGB	6.000,00	6.000,00	A	
2753 Nord	102851	03	Reußenköge	LKN-SH Baubetrieb 2, Hamburger Heilig	Wirtschaftsgebäude	Wirtschaftsgeb., Raum- und Küchenanlagen trennen und fachgerecht umrüsten	ZGB	80.000,00	80.000,00	A	Brandschutz - Das Gebäude ist verpackt und wird als Geschäftsgeb. genutzt
2753 Nord	102851	03	Reußenköge	LKN-SH Baubetrieb 2, Hamburger Heilig	Wirtschaftsgebäude	Wirtschaftsgeb., Reettauchpflege	ZGB	1,00	1,00	BC	ggf. in 2017 wieder durch GB 317
2753 Nord	102852	03	Reußenköge	LKN-SH Baubetrieb 2, Sönke-Nissen-Kögg	Arbeitsbaracke Sönke-Nissen-Kögg.	Holzfensteranstriche überholen (zuvor LKN Tischler-Überholungsarbeiten)	ZGB	2.600,00	2.600,00	BA	Fensterüberholungsarbeiten
2753 Nord	102852	03	Reußenköge	LKN-SH Baubetrieb 2, Sönke-Nissen-Kögg.	Arbeitsbaracke Sönke-Nissen-Kögg.	Regenrinnen und Fallrohre erneuern	ZGB	3.600,00	3.600,00	BC	
2753 Nord	102853	03	Nordstrandischmoor	LKN-SH Baubetrieb 2, Nordstrandischmoor	Wohngebäude Halberweg.	2 Veluxfenster erneuern	ZGB	3.800,00	3.800,00	BB	
2753 Nord	102853	03	Nordstrandischmoor	LKN-SH Baubetrieb 2, Nordstrandischmoor	Wohngebäude Halberweg.	Dämmung in einigen Dach-Bereichen ergänzen/ erneuern	ZGB	2.000,00	2.000,00	BB	
2753 Nord	102853	03	Nordstrandischmoor	LKN-SH Baubetrieb 2, Nordstrandischmoor	Wohngebäude Halberweg.	Holzschutzanzstriche Außen	ZGB	8.500,00	8.500,00	BB	der LKN-SH prüft, ob der Pächter die Holzschutzanzstriche in Eigenleistung durchführen kann - Rückmeldung steht noch aus

2753 Nord	102853	03	Nordstrandischmoor	LKN-SH Baubetrieb 2, Nordstrandischmoor	Wohngebäude Halberweg,	Mauernwerk + Fundamente gegen drückendes Wasser sperren, inkl. Tiefbau	ZGB	25.000,00	25.000,00	BB	2016 - zum 1.10.16. Info des LKN am 27.9.16: Der Mieter Hr. Hartwig-Kruse zieht aus; Mitte Oktober Info von GB 3132, sehr desolater Zustand der Wohnung (bislang keine Bestandserfassung durch FG 2753; geschätzt)
2753 Nord	102853	03	Nordstrandischmoor	LKN-SH Baubetrieb 2, Nordstrandischmoor	Wohngebäude Halberweg,	Regenrinnen und Fallrohre erneuern	ZGB	5.600,00		BB, BC	2016 - zum 1.10.16. Info des LKN am 27.9.16: Der Mieter Hr. Hartwig-Kruse zieht aus; Mitte Oktober Info von GB 3132, sehr desolater Zustand der Wohnung (bislang keine Bestandserfassung durch FG 2753; geschätzt)
2753 Nord	102853	03	Nordstrandischmoor	LKN-SH Baubetrieb 2, Nordstrandischmoor	Wohngebäude Halberweg,	Rohbau-/Fliesen-/Tischler-/Maler- seitige Überholungen nach Auszug zum 1.10.16	ZGB	15.000,00		BC	2016 - zum 1.10.16. Info des LKN am 27.9.16: Der Mieter Hr. Hartwig-Kruse zieht aus; Mitte Oktober Info von GB 3132, sehr desolater Zustand der Wohnung (bislang keine Bestandserfassung durch FG 2753; geschätzt)
2753 Nord	102853	03	Nordstrandischmoor	LKN-SH Baubetrieb 2, Nordstrandischmoor	Wohngebäude Halberweg,	Versegelungen an Flusshotts überholen	ZGB	1.800,00		BA	der LKN-SH prüft, ob der Pächter die Holzstanzstriche in Eigenleistung erbringt; bislang nach keine Rückmeldung
2753 Nord	102854	03	Reußenköge	LKN-SH Baubetrieb 2, Lütmoorsiel	Arbeits- und Lagerhalle, Lütmoorsiel, Bellingharder Koog, 25821 Reußenköge	Tür Überholungen die beiden kleineren Tore mit Notausgängen (Schlupflüren + Panikschl)	ZGB	11.000,00		BB	Nachrücker für 2017
2753 Nord	102854	03	Reußenköge	LKN-SH Baubetrieb 2, Lütmoorsiel	Arbeits- und Lagerhalle, Lütmoorsiel, Bellingharder Koog, 25821 Reußenköge	Tür im Westgiebel nachrüsten	ZGB	2.500,00		BB	2014 hatte der LKN zugesagt, bauseitig eine Tür im Westgiebel nachzurüsten, damit im Westgiebel keine Schlupflür eingebaut werden muss; bislang wurde keine Tür nachgerüstet
2753 Nord	102854	03	Reußenköge	LKN-SH Baubetrieb 2, Lütmoorsiel	Außenanlagen	das Abwasserleitungssystem weist einen Absackung auf	ZGB	10.000,00			2016 durch GB 3132 in Folge der Abarbeitung der Ereignisse erneut aufgetaucht und durch Nutzer als nicht erledigt bestätigt gemeldet
2753 Nord	102855	03	Pellworm	LKN-SH Baubetrieb 2, Buphverkoog	Bürogebäude,	Betriebshalle, Bodenschlüsseln (u.a. Werkbereich) erneuern/vergrößern	ZGB	1.500,00		BA	
2753 Nord	102855	03	Pellworm	LKN-SH Baubetrieb 2, Buphverkoog	Bürogebäude, Materialschuppen, Buphever koog,	Nebengeb., Erneuerung Regenrinnen und Fallrohre	ZGB	6.000,00		BC	2015 - keine Rückmeldung - in 2017 vor Ort überprüfen, ob der Bedarf noch besteht
2753 Nord	102855	03	Pellworm	LKN-SH Baubetrieb 2, Buphverkoog	Geräte- und Materialschuppen, Buphever koog,	Erneuerung Regenrinnen und Fallrohre	ZGB	6.000,00			Sep. 14; der LKN überprüft, ob er in 2015 die Regenrinnen nicht auch in Eigenleistung in 2017 vor Ort prüfen, ob der Bedarf noch besteht
2753 Nord	102855	03	Pellworm	LKN-SH Baubetrieb 2, Buphverkoog	Geräte- und Materialschuppen, Buphever koog,	Materialschuppen, Buphever koog,	ZGB	6.000,00		BB	2015; bislang keine Rückmeldung, ob die Arbeiten in Eigenleistung erledigt wurden; Sep. 14; der LKN überprüft, ob er in 2015 die Gerätes, Ortgänge und schalungen nicht auch in Eigenleistung streichen und vorab auch in Eigenleistung erledigen lassen kann
2753 Nord	102856	03	Pellworm	LKN-SH Baubetrieb 2, Hellig Süderoog	Wohngebäude, Hellig Süderoog,	Außen, Erneuerung der Versiegelung an den Fenstern	ZGB	2.800,00		BB	2015: Bedarf erfasst - der LKN sollte prüfen, ob der Pächter dies nicht in Eigenleistung erledigen kann
2753 Nord	102856	03	Pellworm	LKN-SH Baubetrieb 2, Hellig Süderoog	Wohngebäude, Hellig Süderoog,	Außenfenster - T1 - Erneuerung d.Verglasung in alten einfach verglasten Einfach-Fenstern	ZGB	6.000,00		BB	2015: 2 Teil - energetische Nachrüstung von Außenfenster - T1
2753 Nord	102856	03	Pellworm	LKN-SH Baubetrieb 2, Hellig Süderoog	Wohngebäude, Hellig Süderoog,	Außenfenster - T2 - Erneuerung d.Verglasung in alten einfach verglasten Kasten-Fenstern	ZGB	6.000,00		BB	2015: 3 Teil - energetische Nachrüstung von Außenfenster - T2
2753 Nord	102856	03	Pellworm	LKN-SH Baubetrieb 2, Hellig Süderoog	Wohngebäude, Hellig Süderoog,	Außenfenster - Verklebung der Anschluss-Fuge aller Fenster	ZGB	2.800,00		BB	Thema - Verklebung
2753 Nord	102856	03	Pellworm	LKN-SH Baubetrieb 2, Hellig Süderoog	Wohngebäude, Hellig Süderoog,	kompletter Wohnbereich / Schwell-Diehlhöhe - alle Fauchschäden orten und nacharbeiten	ZGB	12.000,00		BB	Die Verklebung sollte erst nach der Erneuerung der Verstärkung erfolgen
2753 Nord	102856	03	Pellworm	LKN-SH Baubetrieb 2, Hellig Süderoog	Wohngebäude, Hellig Süderoog,	Küche, Überholung der Beläge (Boden und Wände)- Fliesen teilweise großflächig abgängig	ZGB	18.000,00		BB	
2753 Nord	102856	03	Pellworm	LKN-SH Baubetrieb 2, Hellig Süderoog	Wohngebäude, Hellig Süderoog,	Nordflügel, partieller Beginn der Holzrumbekämpfung im Unterkunftsreich	ZGB	6.000,00		BB	
2753 Nord	102856	03	Pellworm	LKN-SH Baubetrieb 2, Hellig Süderoog	Wohngebäude, Hellig Süderoog,	nördl. Dachfläche des Nordflügels erneuern	ZGB	75.000,00		BA	2016: erforderlich, aber kein geeigneter Bieter u. Mitteleckung 70.000 € im BU Budget nicht gegeben
2753 Nord	102856	03	Pellworm	LKN-SH Baubetrieb 2, Hellig Süderoog	Wohngebäude, Hellig Süderoog,	Peisel u. Wohnraum, Überholung zweier Innenwände im Peisel	ZGB	8.600,00		BA	Hinweise: hier sitzen Heizkörper, ggf. erst verdrängen dann Sanitärstütz
2753 Nord	102856	03	Pellworm	LKN-SH Baubetrieb 2, Hellig Süderoog	Wohngebäude, Hellig Süderoog,	Sanitäranlagen / Objekte der Mitarbeiterumkunft sanieren	ZGB	5.000,00		BC	Sep.2014: der LKN prüft, ob er die Sanitärprojekte in 2015 in Eigenleistung als Wartearbeit auszuführen lassen kann.
2753 Nord	102856	03	Pellworm	LKN-SH Baubetrieb 2, Hellig Süderoog	Wohngebäude, Hellig Süderoog,	Westflügel, zugängliche Holzbereiche - Fortführung Holzrumbekämpfung	ZGB	7.000,00		BB	
2753 Nord	102857	03	Südfall	LKN-SH Baubetrieb 2, Hellig Südfall	Wohngebäude Hellig Südfall	Nebengeb., Reeddachpflegerarbeiten	ZGB	2.200,00		BB	in 2017 mit GB 3132 abstimmen, ob die Pflegemaßnahmen im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgen können
2753 Nord	102857	03	Südfall	LKN-SH Baubetrieb 2, Hellig Südfall	Wohngebäude Hellig Südfall	Nebengebäude, Westfassade nachverfugen + hydrophobieren	ZGB	8.500,00		BB	
2753 Nord	102857	03	Südfall	LKN-SH Baubetrieb 2, Hellig Südfall	Wohngebäude Hellig Südfall	Wohnh., Holzüberholungsstriche (Fenster-Türen)	ZGB	10.000,00		BB	
2753 Nord	102857	03	Südfall	LKN-SH Baubetrieb 2, Hellig Südfall	Wohngebäude Hellig Südfall	Wohnh., Kellertür inkl. Schwelle erneuern	ZGB	4.000,00		BC	
2753 Nord	102857	03	Südfall	LKN-SH Baubetrieb 2, Hellig Südfall	Wohngebäude Hellig Südfall	Wohnh., Teilfläche der westlichen Dachfläche komplett sanieren	ZGB	45.000,00		BA	
2753 Nord	102859	03	Husum	LKN-SH Baubetrieb 2, Porrenkoog	Geräte- und Fahrzeugschuppen, Porrenkoog	Dach- und Wandbekleidungen mind. in Teilbereichen erneuern	ZGB	9.000,00		BC	
2753 Nord	102859	03	Husum	LKN-SH Baubetrieb 2, Porrenkoog	Geräte- und Fahrzeugschuppen, Porrenkoog	Eingangstür überprüfen / Instandsetzen	ZGB	2.500,00		BB	

2753 Nord	102859	03	Husum	LKN-SH Baubetrieb 2, Porrenkoog	Geräte- und Fahrzeugschuppen, Parkdekoog	Holzschutzanstriche überholenerneuern	ZGB	3.000,00	3.000,00		3.000,00	BB	Sep. 14. der LKN prüft, ob er diese Arbeiten als Winterarbeit in Eigenleistung in 2015 durchführen kann.
2753 Nord	102862	03	Simonsberg	LKN-SH Baubetrieb 2, Simonsberger Koog	Aufenthalts- u. Geräteschuppen, Simonsberger Koog	Außen- Holzschutzanstriche überholen	ZGB	4.500,00	4.500,00		4.500,00	BB	2016: bis lang keine Rückmeldung, ob in Eigenleistung erledigt; 2016 zur Begehung Bedarf kontrollieren 2013: Der LKN prüft, ob er diese Arbeiten im Zuge von Winterarbeiten in Eigenleistung erledigen kann.
2753 Nord	102862	03	Simonsberg	LKN-SH Baubetrieb 2, Simonsberger Koog	Aufenthalts- u. Geräteschuppen, Simonsberger Koog	Innenanstriche überholen	ZGB	5.000,00	5.000,00		5.000,00	C	2016: bis lang keine Rückmeldung, ob in Eigenleistung erledigt; 2016 zur Begehung Bedarf kontrollieren 2013: Der LKN prüft, ob er diese Arbeiten im Zuge von Winterarbeiten in Eigenleistung erledigen kann.
2753 Nord	102863	03	Uelvesbüll	LKN-SH Baubetrieb 2, Uelvesbüllkoog	Schuppen, Uelvesbüllkoog	Schuppen, Überholungen an Dach- u. Wandbekleidungen	ZGB	35.000,00	35.000,00		35.000,00	BC	
	Summe							1.142.302,00	274.302,00		616.800,00		2542.200,00
2754 West	100113	03	Kaiser-Wilhelm-Koog	LKN-SH Baubetrieb 4	Baugerätehalle	Erneuerung Druckrohrabzugsanlage	ZGB	6.500,00	6.500,00		6.500,00	A	
2754 West	100113	03	Kaiser-Wilhelm-Koog	LKN-SH Baubetrieb 4	Betriebsgebäude	Erneuerung einiger Fenster	ZGB	4.000,00	4.000,00		4.000,00	BB	
2754 West	100113	03	Kaiser-Wilhelm-Koog	LKN-SH Baubetrieb 4	Betriebsgebäude	Malier- und Bodenbelagsarbeiten	ZGB	2.000,00	2.000,00		2.000,00	C	
2754 West	100113	03	Kaiser-Wilhelm-Koog	LKN-SH Baubetrieb 4	Betriebsgebäude	Sanierung einiger Fenster	ZGB	5.000,00	5.000,00		5.000,00	BA	
2754 West	100113	03	Kaiser-Wilhelm-Koog	LKN-SH Baubetrieb 4	Betriebsgebäude	Sanierung Herren WC Urinale	ZGB	1.000,00	1.000,00		1.000,00	C	
2754 West	102502	03	Meldorf	LKN-SH Baubetrieb 3, Bauhof Meldorf	BBS, Baugerätehalle	Fenster Fahrzeughalle erneuern	ZGB	6.000,00	6.000,00		6.000,00	BA	
2754 West	102502	03	Meldorf	LKN-SH Baubetrieb 3, Bauhof Meldorf	Ud.Nr.381, Übergangsgebäude (lfd.Nr.381)	Malier- und Bodenbelagsarbeiten	ZGB	1.500,00	1.500,00		1.500,00	C	
2754 West	102502	03	Meldorf	LKN-SH Baubetrieb 3, Bauhof Meldorf	Vencklungsgebäude	Sanierung Verblend-Mauerwerk in Teilschnitten	ZGB	4.000,00	4.000,00		4.000,00	BA	Priorität BA: Dringende Maßnahme wg. Substanzverlust
2754 West	102832	03	Haseldorf	LKN-SH Baubetrieb 4, Bauhof Haseldorf	Büro- Fahrzeug- und Laerthalle	Putzen Reetdach	ZGB	6.000,00	6.000,00		6.000,00	BC	2016:Wartersella, Z754.7
2754 West	102832	03	Haseldorf	LKN-SH Baubetrieb 4, Bauhof Haseldorf	Büro- Fahrzeug- und Lagerhalle	Überholungsanstrich Büroräume	ZGB	2.500,00	2.500,00		2.500,00	C	
2754 West	102832	03	Haseldorf	LKN-SH Baubetrieb 4, Bauhof Haseldorf	Schleppdach	Instandsetzung Geräteunterstand Holzschutzanstrich	ZGB	5.000,00	5.000,00		5.000,00	BC	Instandsetzung Reinigung und Schutzanstrich Prosten überprüfen auf Standsicherheit
2754 West	102840	03	Meldorf	LKN-SH Infozentrum "Wattwurm" Speicherkoog	Außenanlagen	Erneuerung Laufsteg in Teilschnitten	ZGB	1.000,00	1.000,00		1.000,00	BA	
2754 West	102840	03	Meldorf	LKN-SH Infozentrum "Wattwurm" Speicherkoog	Info-Zentrum "Wattwurm", Meldorfer Häfen	Erneuerung Alu-Glas-Elemente	ZGB	5.000,00	5.000,00		5.000,00	BB	
2754 West	102840	03	Meldorf	LKN-SH Infozentrum "Wattwurm" Speicherkoog	Info-Zentrum "Wattwurm", Meldorfer Häfen	Malier- und Bodenbelagsarbeiten	ZGB	1.000,00	1.000,00		1.000,00	C	
2755 Ost	100388	03	Kabelhorst	LKN-SH Baubetrieb 5, Betriebshof Schwenkuhl	Außenanlagen	Aufstellung von 2 Containern zur Aktenlagerung	ZGB	50.500,00	28.000,00	16.500,00	6.000,00	X	Um die Akten des Baubetrieb 5 zu lagern wird dringend eine lagerfläche gebraucht, hier bietet sich an 2 Container aufzustellen.
2755 Ost	100388	03	Kabelhorst	LKN-SH Baubetrieb 5, Betriebshof Schwenkuhl	Außenanlagen	Verlegung Rasengittersteine	ZGB	20.000,00	20.000,00		20.000,00	BB	
2755 Ost	100388	03	Kabelhorst	LKN-SH Baubetrieb 5, Betriebshof Schwenkuhl	Außenanlagen	Verlegung Rasengittersteine	ZGB	20.000,00	20.000,00		20.000,00	BB	
2755 Ost	100388	03	Kabelhorst	LKN-SH Baubetrieb 5, Betriebshof Schwenkuhl	Betriebshof Schwenkuhl (lfd.Nr.42)	Malierarbeiten	ZGB	1.000,00	1.000,00		1.000,00	C	
2755 Ost	100389	03	Fehmarn	LKN-SH Baubetrieb 5, Betriebshof Bolendorf	Betriebsgebäude Bolendorf auf Fehmarn (lfd.Nr.43)	Dachüberstand streichen/Übergang Halle-Eingang	ZGB	3.000,00	3.000,00		3.000,00	C	
2755 Ost	100389	03	Fehmarn	LKN-SH Baubetrieb 5, Betriebshof Bolendorf	Halle Bolendorf auf Fehmarn (lfd.Nr.43)	Bodenbeschichtung der Halle	ZGB	50.000,00	50.000,00		50.000,00	BB	
	Summe							105.000,00	105.000,00		105.000,00		2602.200,00
	Gesamtsumme							1.297.802,00	384.302,00		653.300,00		

Gesamtsumme 519.03 insgesamt!	384.302,00
-------------------------------	------------

Haushaltsansatz 519.03 abzgl. 20% Kleiner Baufond	92.000,00
	73.600,00

# Entwurfsliste

## Hochschulen

### BU 2017 Resort 1210

Baugruppe	FM-Nummer	Teil 519	Ort	Liegenschaft	Gebäude	Eigentümer	Gesamtkosten	Ausführung 2017	Ausführung 2018	Ausführung 2019	Preisfall gem. HBau-C 3.2	Bemerkungen
2751 Hochschulen	10118	07	Kell	Fachhochschule Kiel, Campus Neumühlen-Darschdorf	Außenanlagen, Tribünanteile	Land	15.000,00	15.000,00			BA	
2751 Hochschulen	10118	07	Kell	Fachhochschule Kiel, Campus Neumühlen-Darschdorf	Div. Geb. Anpassung des Medienrastrak	Land	10.000,00	10.000,00			BA	
2751 Hochschulen	10118	07	Kell	Fachhochschule Kiel, Campus Neumühlen-Darschdorf	Div. Geb. Dachabdeckung anbauen	Land	15.000,00	15.000,00			BA	
2751 Hochschulen	10118	07	Kell	Fachhochschule Kiel, Campus Neumühlen-Darschdorf	Div. Geb. Erneuerung Bodenbeläge	Land	10.000,00	10.000,00			C	
2751 Hochschulen	10118	07	Kell	Fachhochschule Kiel, Campus Neumühlen-Darschdorf	Div. Geb. Erhöhung der Hausklimatisierung	Land	10.000,00	10.000,00			BA	
2751 Hochschulen	10118	07	Kell	Fachhochschule Kiel, Campus Neumühlen-Darschdorf	Div. Geb. Erweiterung der Zutrittskontrolle	Land	10.000,00	10.000,00			BA	
2751 Hochschulen	10118	07	Kell	Fachhochschule Kiel, Campus Neumühlen-Darschdorf	Div. Geb. Festereparaturen	Land	10.000,00	10.000,00			BA	
2751 Hochschulen	10118	07	Kell	Fachhochschule Kiel, Campus Neumühlen-Darschdorf	Div. Geb. Möbelarbeiten	Land	10.000,00	10.000,00			C	
2751 Hochschulen	10118	07	Kell	Fachhochschule Kiel, Campus Neumühlen-Darschdorf	Div. Geb. Sanierung Bandenstützpunkten	Land	20.000,00	20.000,00			A	
2751 Hochschulen	10118	07	Kell	Fachhochschule Kiel, Campus Neumühlen-Darschdorf	Div. Geb. Treppensanierung	Land	10.000,00	10.000,00			A	
2751 Hochschulen	10118	07	Kell	Fachhochschule Kiel, Campus Neumühlen-Darschdorf	Div. Geb. Zählertausch GLT	Land	10.000,00	10.000,00			BB	
2751 Hochschulen	10118	07	Kell	Fachhochschule Kiel, Campus Neumühlen-Darschdorf	Erneuerung Hofsaalgebäude	Land	150.000,00	150.000,00			X	
2751 Hochschulen	10118	07	Kell	Fachhochschule Kiel, Campus Neumühlen-Darschdorf	Geb. 11. Wanddurchführung Kesselraum	Land	30.000,00	30.000,00			BB	wird seit 2012 verschoben
2751 Hochschulen	10118	07	Kell	Fachhochschule Kiel, Campus Neumühlen-Darschdorf	Geb. 3. Aufbruch einer Aufzugstauung	Land	40.000,00	40.000,00			BA	verfüllt
2751 Hochschulen	10118	07	Kell	Fachhochschule Kiel, Campus Neumühlen-Darschdorf	Geb. 3. Erneuerung Eingangsplattenbelag	Land	40.000,00	40.000,00			BA	verschoben auf 2018, eventuell BBN 2
2751 Hochschulen	10118	07	Kell	Fachhochschule Kiel, Campus Neumühlen-Darschdorf	Geb. 3. Fassade Nordostpfeilhaus	Land	30.000,00	30.000,00			BB	Mafkatzhaus
2751 Hochschulen	10118	07	Kell	Fachhochschule Kiel, Campus Neumühlen-Darschdorf	Geb. 5. Neue Brandmeldeanlage	Land	90.000,00	90.000,00			A	wird seit 2012 verschoben
2751 Hochschulen	10118	07	Kell	Fachhochschule Kiel, Campus Neumühlen-Darschdorf	Geb. 8. Bewehrung Hydraulische Kurzschluss	Land	10.000,00	10.000,00			BA	Aufteilung auf 2 Jahre
2751 Hochschulen	10118	07	Kell	Fachhochschule Kiel, Campus Neumühlen-Darschdorf	Geb. 8. Instandsetzung Rückziehrigler	Land	8.000,00	8.000,00			BA	
2751 Hochschulen	10118	07	Kell	Fachhochschule Kiel, Campus Neumühlen-Darschdorf	Geb. 12. Einbau Chemikalienstank	Land	10.000,00	10.000,00			A	verschoben auf 2018
2751 Hochschulen	10118	07	Kell	Fachhochschule Kiel, Campus Neumühlen-Darschdorf	Geb. 12. Sanierung WC-Anlage	Land	30.000,00	30.000,00			BA	
2751 Hochschulen	10118	07	Kell	Fachhochschule Kiel, Campus Neumühlen-Darschdorf	Geb. 17. Sanierung der Fassade	Land	35.000,00	35.000,00			BB	wird seit 2012 verschoben
2751 Hochschulen	10118	07	Kell	Fachhochschule Kiel, Campus Neumühlen-Darschdorf	Geb. 18. Reparatur Wärmelämmung	Land	7.000,00	7.000,00			BA	verschoben auf 2018
2751 Hochschulen	10118	07	Kell	Fachhochschule Kiel, Campus Neumühlen-Darschdorf	Kanalreinigungen	Land	25.000,00	10.000,00			A	grundsätzlich vorgeschrieben
2751 Hochschulen	10118	07	Kell	Fachhochschule Kiel, Campus Neumühlen-Darschdorf	Landbau, Osterfeld	Land	15.000,00	15.000,00			BA	
2751 Hochschulen	10118	07	Kell	Fachhochschule Kiel, Campus Neumühlen-Darschdorf	Mensa, Reparaturarbeiten, alle Gewerke	Land	15.000,00	15.000,00			BA	
2751 Hochschulen	10118	07	Kell	Fachhochschule Kiel, Campus Neumühlen-Darschdorf	ungesparte Maßarbeiten bis 5.000 €	Land	100.000,00	100.000,00			BA	
2753 Nord	10145	14	Flensburg	Hochschule Flensburg	Algemein Instandsetzung Verklebung Klebefit	Land	720.000,00	643.000,00	77.000,00		BC	
2753 Nord	10145	14	Flensburg	Hochschule Flensburg	Campus Allgemein Ermessung von Hochspannungstrassen	Land	30.000,00	5.000,00	5.000,00		BB	Die Ermessungen können nicht nach Gebäudefunktionsbereich werden.
2753 Nord	10145	14	Flensburg	Hochschule Flensburg	Campus Allgemein Ermessung von Hochspannungstrassen	Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00		BB	
2753 Nord	10145	14	Flensburg	Hochschule Flensburg	Campus Allgemein Ermessung von Wasserleitungen	Land	3.000,00	3.000,00	3.000,00		BA	
2753 Nord	10145	14	Flensburg	Hochschule Flensburg	Campus Allgemein Ermessung von Wasserleitungen	Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00		BA	
2753 Nord	10145	14	Flensburg	Hochschule Flensburg	Campus Allgemein Ermessung von Wasserleitungen	Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00		BA	
2753 Nord	10145	14	Flensburg	Hochschule Flensburg	Campus Allgemein Ermessung von Wasserleitungen	Land	30.000,00	30.000,00	30.000,00		BA	
2753 Nord	10145	14	Flensburg	Hochschule Flensburg	Campus Allgemein Ermessung von Wasserleitungen	Land	2.000,00	2.000,00	2.000,00		BA	
2753 Nord	10145	14	Flensburg	Hochschule Flensburg	Campus Allgemein Ermessung von Wasserleitungen	Land	2.000,00	2.000,00	2.000,00		BA	
2753 Nord	10145	14	Flensburg	Hochschule Flensburg	Campus Allgemein Ermessung von Wasserleitungen	Land	30.000,00	30.000,00	30.000,00		BA	
2753 Nord	10145	14	Flensburg	Hochschule Flensburg	Campus Allgemein Ermessung von Wasserleitungen	Land	10.000,00	10.000,00	10.000,00		BB	
2753 Nord	10145	14	Flensburg	Hochschule Flensburg	Campus Allgemein Ermessung von Wasserleitungen	Land	1.000,00	1.000,00	1.000,00		BB	
2753 Nord	10145	14	Flensburg	Hochschule Flensburg	Campus Allgemein Ermessung von Wasserleitungen	Land	20.000,00	20.000,00	20.000,00		BA	
2753 Nord	10145	14	Flensburg	Hochschule Flensburg	Campus Allgemein Ermessung von Wasserleitungen	Land	16.000,00	16.000,00	16.000,00		BA	
2753 Nord	10145	14	Flensburg	Hochschule Flensburg	Campus Allgemein Ermessung von Wasserleitungen	Land	10.000,00	10.000,00	10.000,00		C	
2753 Nord	10145	14	Flensburg	Hochschule Flensburg	Campus Allgemein Ermessung von Wasserleitungen	Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00		C	
2753 Nord	10145	14	Flensburg	Hochschule Flensburg	Campus Allgemein Ermessung von Wasserleitungen	Land	16.000,00	16.000,00	16.000,00		BA	
2753 Nord	10145	14	Flensburg	Hochschule Flensburg	Campus Allgemein Ermessung von Wasserleitungen	Land	15.000,00	15.000,00	15.000,00		BA	
2753 Nord	10145	14	Flensburg	Hochschule Flensburg	Campus Allgemein Ermessung von Wasserleitungen	Land	3.000,00	3.000,00	3.000,00		BA	
2753 Nord	10145	14	Flensburg	Hochschule Flensburg	Campus Allgemein Ermessung von Wasserleitungen	Land	2.000,00	2.000,00	2.000,00		BA	
2753 Nord	10145	14	Flensburg	Hochschule Flensburg	Campus Allgemein Ermessung von Wasserleitungen	Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00		C	
2753 Nord	10145	14	Flensburg	Hochschule Flensburg	Campus Allgemein Ermessung von Wasserleitungen	Land	3.000,00	3.000,00	3.000,00		A	
2753 Nord	10145	14	Flensburg	Hochschule Flensburg	Campus Allgemein Ermessung von Wasserleitungen	Land	10.000,00	10.000,00	10.000,00		BA	



2753 Nord	101145	14	Fleensburg	Hochschule Flensburg	Geb. H - Präsidium, Verw. Zentr. Werkstätt.	H. Erneuerung zentrale Jobsverteilung	Land	7.000,00	7.000,00	BB
2753 Nord	101145	14	Fleensburg	Hochschule Flensburg	Geb. H - Präsidium, Verw. Zentr. Werkstätt.	H. Erneuerung der Aufzugssteuerung	Land	27.000,00	27.000,00	BA
2753 Nord	101145	14	Fleensburg	Hochschule Flensburg	Geb. H - Präsidium, Verw. Zentr. Werkstätt.	H. Erneuerung der Kraftspeicherungen Maschinenhalle	Land	3.000,00	3.000,00	BA
2753 Nord	101145	14	Fleensburg	Hochschule Flensburg	Geb. H - Präsidium, Verw. Zentr. Werkstätt.	H. Erneuerung der Kühlwasserleitungen Maschinenhalle	Land	160.000,00	160.000,00	BA
2753 Nord	101145	14	Fleensburg	Hochschule Flensburg	Geb. H - Präsidium, Verw. Zentr. Werkstätt.	H. Erneuerung VHG-Beschichtung Maschinenhalle	Land	7.000,00	7.000,00	BA
2753 Nord	101145	14	Fleensburg	Hochschule Flensburg	Geb. H - Präsidium, Verw. Zentr. Werkstätt.	H. H 161 Erneuerung Labortransportweg	Land	50.000,00	50.000,00	BA
2753 Nord	101145	14	Fleensburg	Hochschule Flensburg	Geb. H - Präsidium, Verw. Zentr. Werkstätt.	H. Lüftungszulnahmen Maschinenhalle	Land	10.000,00	10.000,00	BA
2753 Nord	101145	14	Fleensburg	Hochschule Flensburg	EL-Technik / Admix	Admix, Ersatz von Aufklebschichten	Land	5.000,00	5.000,00	BB
2753 Nord	101145	14	Fleensburg	Hochschule Flensburg	Hörsaalzentrum / Admix	Admix, Fassadenrenovierung	Land	100.000,00	100.000,00	BA
2753 Nord	101145	14	Fleensburg	Hochschule Flensburg	Mensa	Mensa Ersatzbeschaffung Küchengeräte	Land	30.000,00	30.000,00	BA
2753 Nord	101145	14	Fleensburg	Hochschule Flensburg	Mensa	Mensa Instandhaltung Gebäude- und Kuchentechnik	Land	15.000,00	15.000,00	A
2753 Nord	101145	14	Fleensburg	Hochschule Flensburg	Mensa	Mensa (MDVS) Erneuerung/Sanierung	Land	10.000,00	10.000,00	A
2753 Nord	101145	14	Fleensburg	Hochschule Flensburg	Mensa	Mensa, Beschichtung Fußbodenbereich Essenssaalgebäude	Land	50.000,00	50.000,00	BA
2753 Nord	101145	14	Fleensburg	Hochschule Flensburg	Mensa	Mensa, Ersatzbeschaffung Küchengeräte	Land	30.000,00	30.000,00	BA
2753 Nord	101145	14	Fleensburg	Hochschule Flensburg	Mensa	Mensa, Instandhaltung Gebäude- und Kuchentechnik	Land	30.000,00	30.000,00	BA
2753 Nord	101145	14	Fleensburg	Hochschule Flensburg - Außenstelle	Gründerzentrum	SM, Instandsetzung Toilette	Land	15.000,00	15.000,00	BA
2753 Nord	101176	14	Fleensburg	Hochschule Flensburg - Außenstelle	Gründerzentrum	SM, VHG-Beschichtung	Land	25.000,00	25.000,00	BA
2753 Nord	101176	14	Fleensburg	Hochschule Flensburg - Außenstelle	Gründerzentrum	Gutscheine Erneuerung der Toranlage Maschinenhalle	Land	8.000,00	8.000,00	BA
2753 Nord	101176	14	Fleensburg	Hochschule Flensburg - Außenstelle	Gründerzentrum	Gutscheine, Dachaufstieg herstellen	Land	10.000,00	10.000,00	A
2753 Nord	101176	14	Fleensburg	Hochschule Flensburg - Außenstelle	Gründerzentrum	Gutscheine (neu)	Land	120.000,00	120.000,00	BB
2753 Nord	101176	14	Fleensburg	Hochschule Flensburg - Außenstelle	Gründerzentrum	Gutscheine, Kabinett aus unterird. Regen	Land	3.000,00	3.000,00	BB
2753 Nord	102000	15	Fleensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Campus		HG, Erneuerung der SAT-Anlage auf dem Dach	Land	1.668.000,00	816.000,00	721.000,00
2753 Nord	102000	15	Fleensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Campus		HG, Instandsetzung Außenventilatoranlagen	Land	5.000,00	5.000,00	BA
2753 Nord	102000	15	Fleensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Campus		HG, Schachttreue in der Zufahrtsstraße anbauen (Auf dem Campus)	Land	5.000,00	5.000,00	BA
2753 Nord	102000	15	Fleensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Campus		HG, Erneuerung Erdwärmepumpe	Land	10.000,00	10.000,00	BA
2753 Nord	102000	15	Fleensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Campus		ZV (E) Austausch von Plasterfliesen	Land	3.000,00	3.000,00	BA
2753 Nord	102000	15	Fleensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Campus		ZV (E) Erneuerung der Poliermaschine im Zufahrtsbereich	Land	6.000,00	6.000,00	BA
2753 Nord	102000	15	Fleensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Campus		Außenanlagen	Land	15.000,00	15.000,00	BA
2753 Nord	102000	15	Fleensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Campus		HG Bodenbelags Erneuerung nach Umsetzungen	Land	10.000,00	10.000,00	C
2753 Nord	102000	15	Fleensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Campus		HG Mäher- und Bodenbelagsarbeiten in allen Furen	Land	5.000,00	5.000,00	BC
2753 Nord	102000	15	Fleensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Campus		HG Wandbeschichtungen/Räumungen für Cafeteria	Land	7.500,00	7.500,00	BB
2753 Nord	102000	15	Fleensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Campus		HG Wandbeschichtungen/Räumungen Treppenhaus	Land	8.000,00	8.000,00	BB
2753 Nord	102000	15	Fleensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Campus		HG Wandbeschichtungen/Räumungen in Seminarraum	Land	5.000,00	5.000,00	C
2753 Nord	102000	15	Fleensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Campus		HG Überholungsbeschichtungen nach Umsetzungen	Land	5.000,00	5.000,00	C
2753 Nord	102000	15	Fleensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Campus		HG, Austausch altstrom-sensitiver RCD	Land	10.000,00	10.000,00	BA
2753 Nord	102000	15	Fleensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Campus		HG, ECG Durchbruch Tischlerei/Lager 050/051	Land	3.500,00	3.500,00	BB
2753 Nord	102000	15	Fleensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Campus		HG, EG Stabstrennung Flur	Land	6.500,00	6.500,00	BB
2753 Nord	102000	15	Fleensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Campus		HG, Laster, Austausch altstrom-sensitiver RCD	Land	15.000,00	15.000,00	BA
2753 Nord	102000	15	Fleensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Campus		HG, ZfB und (ZV) Zusammenschaltung der zentralen Speicheranlage	Land	10.000,00	10.000,00	BA
2753 Nord	102000	15	Fleensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Campus		ZfB Bodenbelags Erneuerung nach Umsetzungen	Land	2.500,00	2.500,00	C
2753 Nord	102000	15	Fleensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Campus		ZfB Erweiterung der EL-Anlage	Land	5.000,00	5.000,00	BC
2753 Nord	102000	15	Fleensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Campus		ZfB Neuanlage des Treppenfries	Land	5.000,00	5.000,00	X
2753 Nord	102000	15	Fleensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Campus		ZfB Überholungsbeschichtungen nach Umsetzungen	Land	2.500,00	2.500,00	C
2753 Nord	102000	15	Fleensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Campus		ZfB, Reparatur der Feinstellen WDS-Fassade	Land	10.000,00	10.000,00	BB
2753 Nord	102000	15	Fleensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Campus		ZV (E) Austausch altstrom-sensitiver RCD	Land	4.000,00	4.000,00	A
2753 Nord	102000	15	Fleensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Campus		ZV (E) Bodenbelags Erneuerung nach Umsetzungen	Land	5.000,00	5.000,00	BC
2753 Nord	102000	15	Fleensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Campus		ZV (E) EDV-Raum, Erneuerung des Klima-/Spiegelab	Land	8.000,00	8.000,00	BA
2753 Nord	102000	15	Fleensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Campus		Verwaltungsgebäude (ZV) -	Land	5.000,00	5.000,00	C
2753 Nord	102000	15	Fleensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Campus		Verwaltungsgebäude (ZV) -	Land	10.000,00	10.000,00	BA
2753 Nord	102000	15	Fleensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Campus		Verwaltungsgebäude (ZV) -	Land	5.000,00	5.000,00	BA
2753 Nord	102000	15	Fleensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Campus		Verwaltungsgebäude (ZV) -	Land	10.000,00	10.000,00	BA
2753 Nord	102000	15	Fleensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Campus		Verwaltungsgebäude (ZV) -	Land	5.000,00	5.000,00	BA
2753 Nord	102000	15	Fleensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Campus		Verwaltungsgebäude (ZV) -	Land	8.000,00	8.000,00	BA
2753 Nord	102000	15	Fleensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Campus		Verwaltungsgebäude (ZV) -	Land	5.000,00	5.000,00	BA
2753 Nord	102000	15	Fleensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Campus		Verwaltungsgebäude (ZV) -	Land	8.000,00	8.000,00	BA
2753 Nord	102000	15	Fleensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Campus		Verwaltungsgebäude (ZV) -	Land	5.000,00	5.000,00	BA
2753 Nord	102000	15	Fleensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Campus		Verwaltungsgebäude (ZV) -	Land	5.000,00	5.000,00	BA
2753 Nord	102000	15	Fleensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Campus		Verwaltungsgebäude (ZV) -	Land	8.000,00	8.000,00	BA
2753 Nord	102000	15	Fleensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Campus		Verwaltungsgebäude (ZV) -	Land	5.000,00	5.000,00	BA

Z753 Nord	102000	15	Flensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Campus	Zentrales Verwaltungsgebäude (ZV) - Geb. I.	ZV (E) Überholungsbeschichtungen nach Umsetzungen	Land	5.000,00	5.000,00		C
Z753 Nord	102003	15	Flensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Auftragschule, Mandant	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Institut f. Intern. Management	Außenanlage, Erneuerung Zumeinlage zum Hofplatzplatz Bahnhofstr. 30-36 (ca. 46m)	Land	8.500,00	8.500,00		BA
Z753 Nord	102003	15	Flensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Auftragschule, Mandant	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Institut f. Intern. Management	Altbau, R. 117, Erneuerung Kleinspigelstr.	Land	9.000,00	9.000,00		BA
Z753 Nord	102003	15	Flensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Auftragschule, Mandant	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Institut f. Intern. Management	Erneuerung Außenabfuhr	Land	3.000,00	3.000,00		BB
Z753 Nord	102003	15	Flensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Auftragschule, Mandant	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Institut f. Intern. Management	Geländer an Außenanlage in standsetzen	Land	4.000,00	4.000,00		BA
Z753 Nord	102003	15	Flensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Auftragschule, Mandant	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Institut f. Intern. Management	Instandsetzung der Abwasserführung im Altbau	Land	7.500,00	7.500,00		BA
Z753 Nord	102003	15	Flensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Auftragschule, Mandant	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Institut f. Intern. Management, MS, MO	Außenanlage zur Bahnhofsstraße, Instandsetzen	Land	2.500,00	2.500,00		A
Z753 Nord	102003	15	Flensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Auftragschule, Mandant	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Institut f. Intern. Management, MS, MO	Bodenbelagenerneuerung nach Umsetzungen	Land	5.000,00	5.000,00		C
Z753 Nord	102003	15	Flensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Auftragschule, Mandant	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Institut f. Intern. Management, MS, MO	Instandsetzung der Dachentwässerung	Land	3.000,00	3.000,00		BA
Z753 Nord	102003	15	Flensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Auftragschule, Mandant	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Institut f. Intern. Management, MS, MO	Neubau (Schwimmbad), Erneuerung von Holzbohlen (7 St.)	Land	9.000,00	9.000,00		BA
Z753 Nord	102003	15	Flensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Auftragschule, Mandant	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Institut f. Intern. Management, MS, MO	Neubau, Außenbereich Holzdecker	Land	5.000,00	5.000,00		BA
Z753 Nord	102003	15	Flensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Auftragschule, Mandant	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Institut f. Intern. Management, MS, MO	Neubau, Trockenlegung Außenwände R.013, R.014	Land	10.000,00	10.000,00		BA
Z753 Nord	102003	15	Flensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Auftragschule, Mandant	Europa-Universität Flensburg (EUF) - Institut f. Intern. Management, MS, MO	Überholungsbeschichtungen nach Umsetzungen	Land	4.000,00	4.000,00		
<b>Summe</b>								<b>266.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>30.500,00</b>



2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	2017 - Gesamtgesellschaft Bilanzschutz	Land	5.000,00	5.000,00	BA	Nach Rücksprache mit F. Glawatz die Maßnahme ist der BU zuzurechnen - Frau Finianssenbestellungsnummer: 114.
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	2017 - Gesamtgesellschaft Erweiternungskleinbohlen	Land	5.000,00	5.000,00	BA	Hier ist zu prüfen, inwieweit und in welcher Form dieser Nutzervorschum umgesetzt werden kann.
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	2017 - Gesamtgesellschaft Fenster- und Türreparatur	Land	8.000,00	8.000,00	BA	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	2017 - Gesamtgesellschaft Heizungsgesamteraturen	Land	10.000,00	10.000,00	BA	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	2017 - Gesamtgesellschaft Sanierung Treppenhäuser	Land	25.000,00	25.000,00	BA	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	2017 - Gesamtgesellschaft Schweißarbeiten	Land	8.000,00	8.000,00	BA	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	2017 - Gesamtgesellschaft Stuckarbeiten	Land	8.000,00	8.000,00	BA	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	2017 - Gesamtgesellschaft Verkehrsanlagen	Land	2.000,00	2.000,00	BA	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	2017 - Gesamtgesellschaft Aufzugreparaturen	Land	2.000,00	2.000,00	BA	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	2017 - Gesamtgesellschaft Blech- und Sornerschut	Land	1.000,00	1.000,00	BA	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	2017 - Gesamtgesellschaft Bodenbelagsgesamteraturen	Land	2.000,00	2.000,00	BA	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	2017 - Gesamtgesellschaft Dachreparatur	Land	5.000,00	5.000,00	BA	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Geb. 38: Trennung Wasser und Abwasser vom UWSH/Neiz	Land	70.000,00	70.000,00	X	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Gebäude 1 - Anstrich Balken und Geländer	Land	2.000,00	2.000,00	BA	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Gebäude 1 - Anmalerei barrierefreier Zugang herstellen	Land	10.000,00	10.000,00	X	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Atmungengebäude	Land	2.500,00	2.500,00	BA	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Atmungengebäude	Land	1.000,00	1.000,00	BA	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Atmungengebäude	Land	2.500,00	2.500,00	BA	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Atmungengebäude	Land	2.500,00	2.500,00	BA	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Außenanlagen	Land	4.500,00	4.500,00	BA	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Außenanlagen	Land	350,00	350,00	BB	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Elektronik, Maschinenwesen	Land	60.000,00	60.000,00	BB	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Elektronik, Maschinenwesen	Land	480.000,00	480.000,00	BB	nach Aussage Hr. Jüdes ist eine ummielbare Notwendigkeit zur Durchführung der Arbeiten.
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Hausmeisterwohnung	Land	191.000,00	191.000,00	BB	Die FH Lübeck ist sich nicht schlüssig, inwieweit die Kosten für die Hausmeisterwohnung auf andere Weise gedeckt werden können. Die Maßnahme nicht in die nächste BU Liste aufnehmen. Gleichwohl wird bei einer Neuanschaffung der Hausmeisterwohnung auf die Kosten der Hausmeisterwohnung getrennt verbucht. Dabei verbucht die Hausmeisterwohnung auf die Kosten der Hausmeisterwohnung.
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Hochschangellabor	Land	5.000,00	5.000,00	BA	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Hochschangellabor	Land	10.000,00	10.000,00	BA	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Institut für Bauforschung	Land	5.000,00	5.000,00	BB	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Institut für Bauforschung	Land	10.000,00	10.000,00	BB	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Institut für Bauforschung	Land	5.000,00	5.000,00	BB	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Institut für Bauforschung	Land	5.000,00	5.000,00	BB	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Kesselhaus	Land	90.000,00	90.000,00	BA	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Kesselhaus	Land	1.300,00	1.300,00	BB	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Mechanikwesen	Land	2.500,00	2.500,00	BA	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Laborgebäude	Land	3.000,00	3.000,00	BB	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Laborgebäude	Land	10.000,00	10.000,00	BB	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Laborgebäude	Land	5.000,00	5.000,00	BB	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Laborgebäude	Land	5.000,00	5.000,00	BB	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Laborgebäude	Land	100.000,00	100.000,00	BB	ist seitens der Fachhochschule als Muster 9 anzusehen.
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Laborgebäude mit Translokation	Land	12.500,00	12.500,00	BA	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Laborgebäude mit Translokation	Land	1.500,00	1.500,00	BA	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Laborgebäude mit Translokation	Land	10.000,00	10.000,00	A	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Laborgebäude mit Translokation	Land	12.500,00	12.500,00	BA	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Laborgebäude mit Translokation	Land	5.000,00	5.000,00	BA	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Laborgebäude mit Translokation	Land	2.000,00	2.000,00	BA	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Laborgebäude mit Translokation	Land	10.000,00	10.000,00	BB	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Laborgebäude mit Translokation	Land	10.000,00	10.000,00	BB	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Laborgebäude mit Translokation	Land	10.000,00	10.000,00	A	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Laborgebäude mit Translokation	Land	800,00	800,00	BA	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Mischnormale, Verneinst	Land	5.000,00	5.000,00	BA	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Mischnormale, Verneinst	Land	150,00	150,00	BA	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Mischnormale, Verneinst	Land	5.000,00	5.000,00	BB	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Mischnormale, Verneinst	Land	5.000,00	5.000,00	BA	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Physikalische Technik	Land	10.000,00	10.000,00	BC	die Kernchemie im KG wird Z. nicht genutzt. Daher wird die Erneuerung der Beschreibungen zur Kernchemie
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Physikalische Technik	Land	500,00	500,00	BB	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Physikalische Technik	Land	8.000,00	8.000,00	BA	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Physikalische Technik	Land	5.000,00	5.000,00	BA	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Physikalische Technik	Land	5.000,00	5.000,00	BB	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Physikalische Technik	Land	1.200,00	1.200,00	BA	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Physikalische Technik	Land	10.000,00	10.000,00	BB	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Physikalische Technik	Land	15.000,00	15.000,00	BA	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Physikalische Technik	Land	8.000,00	8.000,00	BA	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Physikalische Technik	Land	5.000,00	5.000,00	BA	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Physikalische Technik	Land	5.000,00	5.000,00	BB	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Physikalische Technik	Land	3.000,00	3.000,00	BB	neuerweise wurden bereits 2011/2012 Maßnahmen durchgeföhrt.
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Physikalische Technik	Land	20.000,00	20.000,00	BB	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Physikalische Technik	Land	10.000,00	10.000,00	BB	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Physikalische Technik	Land	75.000,00	75.000,00	BB	
2755 OH	10149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Physikalische Technik	Land	50.000,00	50.000,00	BB	

2755 Ost	101149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Verfügungsgebäude	Gebäude 13 - Instandsetzung Labor 13, 124 Fußboden/Wand/Deckenstillarbeiten für	Land	60.000,00	60.000,00	BB	seitens der Fachhochschule als Master 9
2755 Ost	101149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Verfügungsgebäude	Gebäude 13 - Mauerarbeiten innen, Rufe, Büras	Land	10.000,00	10.000,00	C	Austracht
2755 Ost	101149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Verfügungsgebäude	Gebäude 13 - Türrahmen Beseitigung von Undichtheiten	Land	400,00	400,00	BA	
2755 Ost	101149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Verfügungsgebäude	Gebäude 13 - verschiedenen Abluftventilationen erneuern	Land	10.000,00	10.000,00	BA	
2755 Ost	101149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Verfügungsgebäude	Gebäude 21 - verschiedenen Abluftventilationen erneuern	Land	20.000,00	20.000,00	BB	
2755 Ost	101149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Verfügungsgebäude II	Gebäude 21 - Klimatisierung 21-1, 16 Netzverraum	Land	5.000,00	5.000,00	BB	
2755 Ost	101149	16	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Verleihenstation	Gebäude 10a - Sanierung Bodenbeschichtung Trafokammer	Land	2.000,00	2.000,00	BA	
Summe							Land	1.717.300,00	274.800,00	113.000,00	
2754 West	101139	18	Heide	Fachhochschule Westküste	Außenanlagen	Außenanlagen Innen-/Sanierung	Land	15.000,00	15.000,00	BB	
2754 West	101139	18	Heide	Fachhochschule Westküste	Außenanlagen	Außenanlagen	Land	20.000,00	20.000,00	BB	
2754 West	101139	18	Heide	Fachhochschule Westküste	Außenanlagen	Zufahrt zwischen BE 2, 42, 5 und BE 1, 11	Land	25.000,00	25.000,00	BB	
2754 West	101139	18	Heide	Fachhochschule Westküste	Hauptgebäude	Büroraum: Ersatz RWA durch Lüftungsanlage	Land	20.000,00	20.000,00	BB	
2754 West	101139	18	Heide	Fachhochschule Westküste	Hauptgebäude	Büroraum: Sanierung Türen	Land	8.000,00	8.000,00	BB	
2754 West	101139	18	Heide	Fachhochschule Westküste	Hauptgebäude	FH Werkstatt / Dachsanierung 2017	Land	150.000,00	150.000,00	BA	
2754 West	101139	18	Heide	Fachhochschule Westküste	Hauptgebäude	Forstweg Reparatur Außenleitertore	Land	5.000,00	5.000,00	BB	
2754 West	101139	18	Heide	Fachhochschule Westküste	Hauptgebäude	Geschleiben niederf.	Land	7.500,00	7.500,00	BB	
2754 West	101139	18	Heide	Fachhochschule Westküste	Hauptgebäude	Holzrasen neu einbauen	Land	20.000,00	20.000,00	BA	
2754 West	101139	18	Heide	Fachhochschule Westküste	Hauptgebäude	Keiner Durchdringungen umsetzen	Land	3.000,00	3.000,00	BB	
2754 West	101139	18	Heide	Fachhochschule Westküste	Hauptgebäude	Heide- und Bodenbelagarbeiten	Land	4.500,00	4.500,00	BA	einzeln. Reparatur Heidebelagboden (Schwarzeisen)
2754 West	101139	18	Heide	Fachhochschule Westküste	Hauptgebäude	SB-Bauwerke in Fassaden: Betonreparatur	Land	20.000,00	20.000,00	BB	
2754 West	101139	18	Heide	Fachhochschule Westküste	Hauptgebäude	Überarbeitung Brandschutturen	Land	2.000,00	2.000,00	BB	
2754 West	101139	18	Heide	Fachhochschule Westküste	Mensa	Erneuerung BMZ und Anordnung Fluchttr.	Land	8.000,00	8.000,00	A	Muster 9 von FH Heide Fnu Steglau
2754 West	101139	18	Heide	Fachhochschule Westküste	Mensa	Erneuerung Kaminblech 3	Land	20.000,00	20.000,00	BB	
2754 West	101139	18	Heide	Fachhochschule Westküste	Mensa	Mensa: Erneuerung Kaminblech 3	Land	20.000,00	20.000,00	BB	
2754 West	101139	18	Heide	Fachhochschule Westküste	Mensa	Mensa: Dämmte Schiebetür erneuern	Land	6.000,00	6.000,00	BA	
Summe							Land	548.000,00	238.000,00	110.000,00	
2751 Hochschulen	101117	19	Koll	Münsterius Kunsthochschule, ehem. Camous, Lorenzschloß		Legienstraße 35, Verwaltungsbäude, Sonnenschutz- und Verdunkelungsanlagen	Land	30.000,00	30.000,00	C	
Koll						MKH Heidehaus	Land	100.000,00	100.000,00	X	
2751 Hochschulen	101117	19	Koll	Münsterius Kunsthochschule, ehem. Camous, Lorenzschloß		MKH Heidehaus Optimierung Lüftungsanlage Kaminrückläufe	Land	25.000,00	25.000,00	A	
2751 Hochschulen	101117	19	Koll	Münsterius Kunsthochschule, ehem. Camous, Lorenzschloß		MKH Kesselhaus Umbau Personal-VC im Untergeschoss	Land	25.000,00	25.000,00	A	
Koll						MKH Kesselhaus, Außenwanderneuerung Kellerkammer wegen Durchfeuchtung	Land	15.000,00	15.000,00	BA	
2751 Hochschulen	101117	19	Koll	Münsterius Kunsthochschule, ehem. Camous, Lorenzschloß		MKH Kesselhaus, Erneuerung Gleichstrommaschine	Land	40.000,00	40.000,00	BC	
Koll						MKH Verwaltungsbäude, Herstellung barrierefreier Zugänge	Land	12.500,00	12.500,00	A	
Summe							Land	222.500,00	222.500,00		

2755 OH	100952	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Institut für Anatomie und Biologie	Gebäude 63 Anatomie Erneuerung Decke und Bewehrung	Dritte	40.000,00	40.000,00	BA	Folgt Wasserarbeiten 2015
2755 OH	100952	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Institut für Anatomie und Biologie	Gebäude 63 Instandsetzung WC Anlagen	Dritte	10.000,00	10.000,00	BA	Folgeschäden vorher geschoben aus 2015 in 2018
2755 OH	100952	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Institut für Anatomie und Biologie	Gebäude 63, 63a, 63b, 63c, Überholungsarbeiten Treppenhause u. Flure	Dritte	10.000,00	10.000,00	C	
2755 OH	100952	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Institut für Anatomie und Biologie	Gebäude 63, 63a, 63b, 63c, Überholungsarbeiten Treppenhause u. Flure	Dritte	10.000,00	10.000,00	BB	- zur Erhaltung der Substanz erforderlich
2755 OH	100952	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Institut für Anatomie und Biologie	Gebäude 63, 63a, 63b, 63c, Überholungsarbeiten Treppenhause u. Flure	Dritte	10.000,00	10.000,00	BA	- Ausführung musste in 2017/18 verschoben werden
2755 OH	100952	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Institut für Anatomie und Biologie	Gebäude 63, 63a, 63b, 63c, Überholungsarbeiten Treppenhause u. Flure	Dritte	10.000,00	10.000,00	BA	Folgeschäden drohen!
2755 OH	100952	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Institut für Anatomie und Biologie	Gebäude 63, 63a, 63b, 63c, Überholungsarbeiten Treppenhause u. Flure	Dritte	80.000,00	80.000,00	BB	- Ausführung musste in 2017/18 verschoben werden
2755 OH	100952	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Institut für Anatomie und Biologie	Gebäude 63, 63a, 63b, 63c, Überholungsarbeiten Treppenhause u. Flure	Dritte	5.000,00	5.000,00	BA	Es sollen Anlagen der Lüftungszentralen, wie z.B. Ventilatoren für Zu- und Abluft, Baken der Bauunterhaltung energetisch erneuert werden
2755 OH	100952	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Institut für Anatomie und Biologie	Gebäude 63, 63a, 63b, 63c, Überholungsarbeiten Treppenhause u. Flure	Dritte	5.000,00	5.000,00	BA	weitere Auflage RS 2771 - weitere Verschönerung des Bauzustandes
2755 OH	100952	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Institut für Anatomie und Biologie	Gebäude 63, 63a, 63b, 63c, Überholungsarbeiten Treppenhause u. Flure	Dritte	10.000,00	10.000,00	BA	weitere Verschönerung des Bauzustandes
2755 OH	100952	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Institut für Anatomie und Biologie	Gebäude 63, 63a, 63b, 63c, Überholungsarbeiten Treppenhause u. Flure	Dritte	7.500,00	7.500,00	C	
2755 OH	100952	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Institut für Anatomie und Biologie	Gebäude 63, 63a, 63b, 63c, Überholungsarbeiten Treppenhause u. Flure	Dritte	40.000,00	40.000,00	BA	Folgeschäden sind schon eingetreten
2755 OH	100952	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Institut für Anatomie und Biologie	Gebäude 63, 63a, 63b, 63c, Überholungsarbeiten Treppenhause u. Flure	Dritte	3.000,00	3.000,00	BB	
2755 OH	100952	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Institut für Anatomie und Biologie	Gebäude 63, 63a, 63b, 63c, Überholungsarbeiten Treppenhause u. Flure	Dritte	10.000,00	10.000,00	BA	- zur Erhaltung der Substanz erforderlich
2755 OH	100952	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Institut für Anatomie und Biologie	Gebäude 63, 63a, 63b, 63c, Überholungsarbeiten Treppenhause u. Flure	Dritte	10.000,00	10.000,00	BA	- Ausführung musste in 2017/18 verschoben werden
2755 OH	100952	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Institut für Anatomie und Biologie	Gebäude 63, 63a, 63b, 63c, Überholungsarbeiten Treppenhause u. Flure	Dritte	15.000,00	15.000,00	BA	Folgeschäden drohen!
2755 OH	100952	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Institut für Anatomie und Biologie	Gebäude 63, 63a, 63b, 63c, Überholungsarbeiten Treppenhause u. Flure	Dritte	10.000,00	10.000,00	BA	Verschönerung Bauzustand
2755 OH	100952	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Institut für Anatomie und Biologie	Gebäude 63, 63a, 63b, 63c, Überholungsarbeiten Treppenhause u. Flure	Dritte	10.000,00	10.000,00	C	
2755 OH	100952	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Institut für Anatomie und Biologie	Gebäude 63, 63a, 63b, 63c, Überholungsarbeiten Treppenhause u. Flure	Dritte	20.000,00	20.000,00	BB	
2755 OH	100952	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Institut für Anatomie und Biologie	Gebäude 63, 63a, 63b, 63c, Überholungsarbeiten Treppenhause u. Flure	Dritte	100.000,00	100.000,00	BB	- von 2016 in 2018 übertragen
2755 OH	100952	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Institut für Anatomie und Biologie	Gebäude 63, 63a, 63b, 63c, Überholungsarbeiten Treppenhause u. Flure	Dritte	5.000,00	5.000,00	BA	- zur Erhaltung der Substanz erforderlich
2755 OH	100952	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Institut für Anatomie und Biologie	Gebäude 63, 63a, 63b, 63c, Überholungsarbeiten Treppenhause u. Flure	Dritte	5.000,00	5.000,00	BA	- Ausführung musste in 2017/18 verschoben werden
2755 OH	100952	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Institut für Anatomie und Biologie	Gebäude 63, 63a, 63b, 63c, Überholungsarbeiten Treppenhause u. Flure	Dritte	15.000,00	15.000,00	BA	Folgeschäden drohen!
2755 OH	100952	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Institut für Anatomie und Biologie	Gebäude 63, 63a, 63b, 63c, Überholungsarbeiten Treppenhause u. Flure	Dritte	4.000,00	4.000,00	BB	- gemäß Schutzanahme mit Entzugsarbeiten Libeck vom 1.1.2018 (Anforderung Stellungnahme bei dem Gebäude der Universität zu Libeck)
2755 OH	100952	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Institut für Anatomie und Biologie	Gebäude 63, 63a, 63b, 63c, Überholungsarbeiten Treppenhause u. Flure	Dritte	30.000,00	30.000,00	BA	- Risikoidentifizierung und -bewertung
2755 OH	100952	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Institut für Anatomie und Biologie	Gebäude 63, 63a, 63b, 63c, Überholungsarbeiten Treppenhause u. Flure	Dritte	6.000,00	6.000,00	BB	- Risikoidentifizierung und -bewertung
2755 OH	100952	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Institut für Anatomie und Biologie	Gebäude 63, 63a, 63b, 63c, Überholungsarbeiten Treppenhause u. Flure	Dritte	10.000,00	10.000,00	A	- Rutschfestigkeit FB Küchebereich wieder herstellen
2755 OH	100952	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Institut für Anatomie und Biologie	Gebäude 63, 63a, 63b, 63c, Überholungsarbeiten Treppenhause u. Flure	Dritte	5.000,00	5.000,00	BB	- archaisches Bad, Instandsetzung für Barrierefreiheit
2755 OH	101150	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Gästehaus	Gebäude 89, Austausch der WC Entfaller	Land	12.000,00	12.000,00	BB	- aus 2016 in 2017 übertragen
2755 OH	101150	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Gästehaus	Gebäude 89, Austausch der WC Entfaller	Land	25.000,00	25.000,00	BB	- Folgeschäden drohen!
2755 OH	101150	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Gästehaus	Gebäude 89, Austausch der WC Entfaller	Land	25.000,00	25.000,00	BA	- aus 2016 in 2018 übertragen
2755 OH	101150	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Gästehaus	Gebäude 89, Austausch der WC Entfaller	Land	2.500,00	2.500,00	BA	Gebäudeschäden drohen!
2755 OH	101150	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Horsalle	Gebäude 53, Fußbodenreparatur	Land	30.000,00	30.000,00	X	- Austausch der Dämmung in Teilen nach Umbauarbeiten
2755 OH	101150	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Horsalle	Gebäude 53, Fußbodenreparatur	Land	30.000,00	30.000,00	X	Umbauarbeiten Nutzung durch Hochschulpark
2755 OH	101150	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Horsalle	Gebäude 53, Fußbodenreparatur	Land	100.000,00	100.000,00	X	- Substanzverlust
2755 OH	101150	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Horsalle	Gebäude 53, Fußbodenreparatur	Land	1.000,00	1.000,00	X	- Kostenanfall, LK3111
2755 OH	101150	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Horsalle	Gebäude 53, Fußbodenreparatur	Land	5.000,00	5.000,00	BA	
2755 OH	101150	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Horsalle	Gebäude 53, Fußbodenreparatur	Land	2.000,00	2.000,00	BA	Schaden bereits vorhanden
2755 OH	101150	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Horsalle	Gebäude 53, Fußbodenreparatur	Land	10.000,00	10.000,00	BA	Inkl. Malerarbeiten
2755 OH	101185	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Institut für Anatomie und Biologie	Austausch energieparende Beleuchtung	Land	10.000,00	10.000,00	BA	wegen Schmutz Rückstellungen an
2755 OH	101185	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Institut für Anatomie und Biologie	Austausch energieparende Beleuchtung	Land	160.000,00	160.000,00	BC	- von 2016 in 2019 übertragen
2755 OH	101185	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Institut für Anatomie und Biologie	Austausch energieparende Beleuchtung	Land	25.000,00	25.000,00	BA	- schriftliche Aufklärung der Bauabnahme an der demnächst zu realisierenden Fassade
2755 OH	101185	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Institut für Anatomie und Biologie	Austausch energieparende Beleuchtung	Land	5.000,00	5.000,00	BA	- Gerüstarbeiten, Mauerwerksarbeiten, Balkenverkleidung, Verkleidungen, Putzarbeiten
2755 OH	101185	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Institut für Anatomie und Biologie	Austausch energieparende Beleuchtung	Land	20.000,00	20.000,00	BA	- großflächige Ablösung des Bodenbelags
2755 OH	101185	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Institut für Anatomie und Biologie	Austausch energieparende Beleuchtung	Land	2.000,00	2.000,00	A	
2755 OH	103002	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Verwaltung	Gebäude 1, ZUV, Fassadenreparatur u. Fensterrückbau	Land	30.000,00	30.000,00	BA	
2755 OH	103002	21	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Verwaltung	Gebäude 1, ZUV, Fassadenreparatur u. Fensterrückbau	Land	10.000,00	10.000,00	BA	
Summe								1.070.000,00	319.500,00		389.500,00
2755 OH	101151	22	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Gr. Petrusgrube 17-19a, Treppenh. Hof 1, Hof	Degenerau 14 R, 2. H. Austausch Objekte	Land	7.000,00	7.000,00	BC	
2755 OH	101151	22	Libeck	Universität zu Libeck (Stiftungsuniversität)	Gr. Petrusgrube 17-19a, Treppenh. Hof 1, Hof	Degenerau 14 R, 2. H. Austausch Objekte	Land	5.000,00	5.000,00	A	

2755 Oht	10151	22	Lübeck	Maikhochochue Lübeck (MHL), Grote Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 17- 19a.Treppenh. Hof 1, Depenau 14-16Hd 0 u. Hof	Depenau 16 R. 21 Beleuchtung Original aus	Land	500,00	500,00	500,00	BB
2755 Oht	10151	22	Lübeck	Maikhochochue Lübeck (MHL), Grote Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 17- 19a.Treppenh. Hof 1, Depenau 14-16Hd 0 u. Hof	Depenau 16 R. 22 ZSI	Land	4.000,00	4.000,00	4.000,00	BC
2755 Oht	10151	22	Lübeck	Maikhochochue Lübeck (MHL), Grote Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 17- 19a.Treppenh. Hof 1, Depenau 14-16Hd 0 u. Hof	Depenau 16 R. 23 OS Rissarbeiten	Land	3.000,00	3.000,00	3.000,00	BC
2755 Oht	10151	22	Lübeck	Maikhochochue Lübeck (MHL), Grote Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 17- 19a.Treppenh. Hof 1, Depenau 14-16Hd 0 u. Hof	Depenau 16 R. 24 Wandarbeiten	Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	C
2755 Oht	10151	22	Lübeck	Maikhochochue Lübeck (MHL), Grote Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 17- 19a.Treppenh. Hof 1, Depenau 14-16Hd 0 u. Hof	Gt. Petersgrube 17 Blotloch/Treppe Überarbeiten	Land	1.500,00	1.500,00	1.500,00	C
2755 Oht	10151	22	Lübeck	Maikhochochue Lübeck (MHL), Grote Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 17- 19a.Treppenh. Hof 1, Depenau 14-16Hd 0 u. Hof	Gt. Petersgrube 17 Hof Beleg sack ab	Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	BB
2755 Oht	10151	22	Lübeck	Maikhochochue Lübeck (MHL), Grote Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 17- 19a.Treppenh. Hof 1, Depenau 14-16Hd 0 u. Hof	Gt. Petersgrube 17 Hof Fenster/Fassade	Land	10.000,00	10.000,00	10.000,00	BB
2755 Oht	10151	22	Lübeck	Maikhochochue Lübeck (MHL), Grote Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 17- 19a.Treppenh. Hof 1, Depenau 14-16Hd 0 u. Hof	Gt. Petersgrube 17 R. 17 Wandarbeiten, Rose	Land	2.000,00	2.000,00	2.000,00	C
2755 Oht	10151	22	Lübeck	Maikhochochue Lübeck (MHL), Grote Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 17- 19a.Treppenh. Hof 1, Depenau 14-16Hd 0 u. Hof	Gt. Petersgrube 17 R. 18 Parkett	Land	2.500,00	2.500,00	2.500,00	C
2755 Oht	10151	22	Lübeck	Maikhochochue Lübeck (MHL), Grote Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 17- 19a.Treppenh. Hof 1, Depenau 14-16Hd 0 u. Hof	Gt. Petersgrube 17 Rückbau WT 3SI	Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	BC
2755 Oht	10151	22	Lübeck	Maikhochochue Lübeck (MHL), Grote Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 17- 19a.Treppenh. Hof 1, Depenau 14-16Hd 0 u. Hof	Gt. Petersgrube 17 StraÙe Fenster/Fassade	Land	11.000,00	11.000,00	11.000,00	C
2755 Oht	10151	22	Lübeck	Maikhochochue Lübeck (MHL), Grote Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 17- 19a.Treppenh. Hof 1, Depenau 14-16Hd 0 u. Hof	Gt. Petersgrube 19 Dach Planen/Unterspannbahn	Land	4.000,00	4.000,00	4.000,00	BB
2755 Oht	10151	22	Lübeck	Maikhochochue Lübeck (MHL), Grote Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 17- 19a.Treppenh. Hof 1, Depenau 14-16Hd 0 u. Hof	Gt. Petersgrube 19 Dämm R. 17/18	Land	2.000,00	2.000,00	2.000,00	C
2755 Oht	10151	22	Lübeck	Maikhochochue Lübeck (MHL), Grote Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 17- 19a.Treppenh. Hof 1, Depenau 14-16Hd 0 u. Hof	Gt. Petersgrube 19 Hof Bodenbelag	Land	2.000,00	2.000,00	2.000,00	C
2755 Oht	10151	22	Lübeck	Maikhochochue Lübeck (MHL), Grote Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 17- 19a.Treppenh. Hof 1, Depenau 14-16Hd 0 u. Hof	Gt. Petersgrube 19 Innen/Wandarbeiten/Rissanerung in Teilen	Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	C
2755 Oht	10151	22	Lübeck	Maikhochochue Lübeck (MHL), Grote Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 17- 19a.Treppenh. Hof 1, Depenau 14-16Hd 0 u. Hof	Gt. Petersgrube 19 R. Bodenbelag	Land	2.000,00	2.000,00	2.000,00	BC
2755 Oht	10151	22	Lübeck	Maikhochochue Lübeck (MHL), Grote Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 17- 19a.Treppenh. Hof 1, Depenau 14-16Hd 0 u. Hof	Gt. Petersgrube 19 StraÙe Fenster/Fassade	Land	11.000,00	11.000,00	11.000,00	C
2755 Oht	10151	22	Lübeck	Maikhochochue Lübeck (MHL), Grote Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 17- 19a.Treppenh. Hof 1, Depenau 14-16Hd 0 u. Hof	Gt. Petersgrube 19 Treppenh. Holzstufen renovieren	Land	3.000,00	3.000,00	3.000,00	C
2755 Oht	10151	22	Lübeck	Maikhochochue Lübeck (MHL), Grote Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 17- 19a.Treppenh. Hof 1, Depenau 14-16Hd 0 u. Hof	Gt. Petersgrube 19a. 1.04 Parkett	Land	1.000,00	1.000,00	1.000,00	C
2755 Oht	10151	22	Lübeck	Maikhochochue Lübeck (MHL), Grote Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 17- 19a.Treppenh. Hof 1, Depenau 14-16Hd 0 u. Hof	Gt. Petersgrube 19a. Äußlich Treppenhof Fassadenfenster	Land	15.000,00	15.000,00	15.000,00	BC
2755 Oht	10151	22	Lübeck	Maikhochochue Lübeck (MHL), Grote Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 17- 19a.Treppenh. Hof 1, Depenau 14-16Hd 0 u. Hof	Gt. Petersgrube 19a. Dach Planen/Unterspannbahn	Land	4.000,00	4.000,00	4.000,00	BA
2755 Oht	10151	22	Lübeck	Maikhochochue Lübeck (MHL), Grote Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 17- 19a.Treppenh. Hof 1, Depenau 14-16Hd 0 u. Hof	Gt. Petersgrube 19a. R. 9 Bodenbelag neu	Land	3.000,00	3.000,00	3.000,00	C
2755 Oht	10151	22	Lübeck	Maikhochochue Lübeck (MHL), Grote Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 17- 19a.Treppenh. Hof 1, Depenau 14-16Hd 0 u. Hof	Gt. Petersgrube 19a. StraÙe Fenster/Fassade	Land	25.000,00	25.000,00	25.000,00	C
2755 Oht	10151	22	Lübeck	Maikhochochue Lübeck (MHL), Grote Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 17- 19a.Treppenh. Hof 1, Depenau 14-16Hd 0 u. Hof	Gt. Petersgrube 19 Eingang 16. Wand, Deckenstrich	Land	3.000,00	3.000,00	3.000,00	C
2755 Oht	10151	22	Lübeck	Maikhochochue Lübeck (MHL), Grote Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Inns. Höfgeb. rechts.	alle Geb. Erneuerung/Material	Land	10.500,00	10.500,00	10.500,00	C
2755 Oht	10151	22	Lübeck	Maikhochochue Lübeck (MHL), Grote Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Inns. Höfgeb. rechts.	Alle Gebäude-Karussell Beleuchtung im Büro	Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	C
2755 Oht	10151	22	Lübeck	Maikhochochue Lübeck (MHL), Grote Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Inns. Höfgeb. rechts.	alle Gebäude-Erneuerung/Verleumdungen	Land	3.500,00	3.500,00	3.500,00	C
2755 Oht	10151	22	Lübeck	Maikhochochue Lübeck (MHL), Grote Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Inns. Höfgeb. rechts.	alle Gebäude-Türen mit Modern nachrüsten	Land	3.000,00	3.000,00	3.000,00	BB
2755 Oht	10151	22	Lübeck	Maikhochochue Lübeck (MHL), Grote Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Inns. Höfgeb. rechts.	Depenau 11 WC-Objekt 1.15 Austausch/Maler/Fresen	Land	15.000,00	15.000,00	15.000,00	BC
2755 Oht	10151	22	Lübeck	Maikhochochue Lübeck (MHL), Grote Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Inns. Höfgeb. rechts.	Depenau 13.1. OG-Festmalstrich innen	Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	BB
2755 Oht	10151	22	Lübeck	Maikhochochue Lübeck (MHL), Grote Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Inns. Höfgeb. rechts.	Depenau 13. R. 1.42 Rissanerung	Land	3.000,00	3.000,00	3.000,00	BB

2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	Dipenau 18 R., 2.22 WandBoornLicht	Land	10.000,00	10.000,00	BC
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	Dipenau 20 R. 99 Dauche Umiau	Land	2.000,00	2.000,00	BA
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	Ermahnung Schornheitsbeleuchtung	Land	10.000,00	10.000,00	BB
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	Gt. Petersgrube 21 Flußhygiene Wand/Verklebung Maler	Land	2.500,00	2.500,00	C
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	Gt. Petersgrube 21 4 Entschäfer austauschen	Land	35.000,00	35.000,00	BB
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	Gt. Petersgrube 21 5 Entschäfer Winterfenster	Land	35.000,00	35.000,00	BC
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	Gt. Petersgrube 21 Fluß 303 Rauchabzug defekt	Land	5.000,00	5.000,00	BA
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	Gt. Petersgrube 21 Hd 2 Nr. Fensterfenster	Land	15.000,00	15.000,00	BB
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	Gt. Petersgrube 21 Hd Innes Fluß 1.38 Anstrich	Land	2.000,00	2.000,00	C
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	Gt. Petersgrube 21 Hd re. EGR 3038 Paket aufarbeiten	Land	3.000,00	3.000,00	BB
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	Gt. Petersgrube 21 Hd rechts Fluß 1.37 Bodenbelag/Maler	Land	3.000,00	3.000,00	C
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	Gt. Petersgrube 21 Hd rechts R. 1.34-36 Dienen-Wandstrich	Land	2.000,00	2.000,00	C
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	Gt. Petersgrube 21 Hd rechts R. 1.34-36 Paket aufarbeiten	Land	1.500,00	1.500,00	C
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	Gt. Petersgrube 21 Hd rechts R. 1.34-36 Wand-Deckenstrich	Land	2.000,00	2.000,00	C
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	Gt. Petersgrube 21 Innenhof R. 38 Regenninne ergänzen	Land	1.000,00	1.000,00	BC
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	Gt. Petersgrube 21 Innenhof Fenster (innen)	Land	1.500,00	1.500,00	BB
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	Gt. Petersgrube 21 R. 28 Bodenbelag	Land	1.500,00	1.500,00	C
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	Gt. Petersgrube 21 R. 3.01 Maler/Bodenbelag	Land	6.000,00	6.000,00	BB
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	Gt. Petersgrube 23 KG R. 16 Avatrach in teilen	Land	1.000,00	1.000,00	C
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	Gt. Petersgrube 23 R. 80 Wand-Deckenstrich	Land	1.500,00	1.500,00	C
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	Gt. Petersgrube 25 Dacheindeckung	Land	3.000,00	3.000,00	BB
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	Gt. Petersgrube 25 R. 2.82,2.93 u. Fluß Wandstrich komplett	Land	5.000,00	5.000,00	C
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	Gt. Petersgrube 25 Strich Festsanstrich	Land	10.000,00	10.000,00	BB
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	Gt. Petersgrube 25 Treppenhause Avatrach Wand, Türen und Beschläge neu	Land	6.000,00	6.000,00	BC
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	Gt. Petersgrube 25 27 R. 2.36 Fenster/Maler/Fischer	Land	2.000,00	2.000,00	BB
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	Gt. Petersgrube 29 Hd Tünn Maler/Fischer	Land	1.500,00	1.500,00	BB
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	Gt. Petersgrube 29 Wandstrich Fluß 77 u. 86	Land	3.000,00	3.000,00	BC
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	An d. Obertrave 20 Avatrach Fassade	Land	20.000,00	20.000,00	C
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	An d. Obertrave 20 D5 div. Dieblich- u. Gaubfenster Maler	Land	2.000,00	2.000,00	BB
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	An d. Obertrave 20 R. 108-9 Bodenbelag Wandstrich	Land	4.000,00	4.000,00	C
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	An d. Obertrave 20 Überziehen EG Malerarbeiten diverse	Land	3.000,00	3.000,00	C
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	Dipenau 20 Fluß EG Anstrich	Land	3.000,00	3.000,00	C
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	Dipenau 20 R. 108, 109 Wandstrich, Bodenbelag	Land	3.000,00	3.000,00	C
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	Dipenau 20 R. 3.22 Anstrich u. Bodenbelag	Land	4.000,00	4.000,00	BC
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	Dipenau 20 VC 110 Objekte/Wände neu	Land	5.000,00	5.000,00	BC
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	Dipenau 20 (V BA), Wand/UF-Fensterstrich, Risse ausbessern, Gerüst	Land	25.000,00	25.000,00	C
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	Dipenau 30 (V BA), Wand/UF-Fensterstrich, Risse ausbessern, Gerüst	Land	25.000,00	25.000,00	BA
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	Dipenau 30 Innenhof Küche/Pavillon Bodenbelag Festsanstrich	Land	5.000,00	5.000,00	BC
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	Dipenau 30 R. 1.69 Perent überarbeiten	Land	1.500,00	1.500,00	C
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	Dipenau 30 R. 98,100 Wandstrich	Land	2.000,00	2.000,00	C
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	Obertrave Zopfrastall, Ausbessern (Wandmalen)	Land	2.000,00	2.000,00	BC
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	Ausstrich Brandmaler wegen Anstrich an das Haupthaus	Land	30.000,00	30.000,00	A
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	Elektroplanung DG offen	Land	5.000,00	5.000,00	BA
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	Elektroplanung KG 1 und 2 anlagig	Land	30.000,00	30.000,00	BA
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	Gt. Petersgrube 4 OG Saniierung Besucherbüchse	Land	5.000,00	5.000,00	BC
2755 OHI	10151	22	Lübeck	Malkhoische Libeck (MHL), Große Petersgrube 17-29	Gt. Petersgrube 21 Höfgeb. Innes, Höfgeb. rechts.	Gt. Petersgrube 4, Fenstersanierung DG Str. 8 Stück einloch, Gerüst	Land	12.000,00	12.000,00	BC

2755 Oht	101179	22	Lübeck	Maikhochschule Lübeck (MHL), Große Entenstraße 4	Großer Peinergrube 4	Keller Holzgebäude Feuchteschäden	Land	30.000,00			BA
2755 Oht	101179	22	Lübeck	Maikhochschule Lübeck (MHL), Große Entenstraße 4	Großer Peinergrube 4	Keller Holzgebäude Feuchteschäden	Land	20.000,00	20.000,00		BA
2755 Oht	101179	22	Lübeck	Maikhochschule Lübeck (MHL), Große Entenstraße 4	Großer Peinergrube 4	KG Innenhof Boden abgedeckt	Land	8.000,00	8.000,00		BB
2755 Oht	101179	22	Lübeck	Maikhochschule Lübeck (MHL), Große Entenstraße 4	Großer Peinergrube 4	Riese im diversen Büro und Fluren	Land	5.000,00	5.000,00		BC
2755 Oht	101180	22	Lübeck	Maikhochschule Lübeck (MHL), Bismarckstraße 4	Jensalemsberg 4	Dachflächenentlast. deckel	Land	3.000,00	3.000,00		BB
2755 Oht	101180	22	Lübeck	Maikhochschule Lübeck (MHL), Bismarckstraße 4	Jensalemsberg 4 (Brahms- Institut)	Bahn-WC Abakung im Boden	Land	1.000,00	1.000,00		BB
2755 Oht	101180	22	Lübeck	Maikhochschule Lübeck (MHL), Bismarckstraße 4	Jensalemsberg 4 (Brahms- Institut)	Bahn-WC Öffnung WC-Fenster	Land	2.000,00	2.000,00		BB
2755 Oht	101180	22	Lübeck	Maikhochschule Lübeck (MHL), Bismarckstraße 4	Jensalemsberg 4 (Brahms- Institut)	Braunmalerie Anstrich Fassade	Land	25.000,00	25.000,00		BC
2755 Oht	101180	22	Lübeck	Maikhochschule Lübeck (MHL), Bismarckstraße 4	Jensalemsberg 4 (Brahms- Institut)	Braunmalerie T reppenaufg. Abdeckung	Land	10.000,00	10.000,00		BA
2755 Oht	101180	22	Lübeck	Maikhochschule Lübeck (MHL), Bismarckstraße 4	Jensalemsberg 4 (Brahms- Institut)	permanente Schimmelan dekt	Land	3.000,00	3.000,00		BA
2755 Oht	101180	22	Lübeck	Maikhochschule Lübeck (MHL), Bismarckstraße 4	Jensalemsberg 4 (Brahms- Institut)	Holzbohlen im EG schleifen und ölen	Land	15.000,00	15.000,00		BC
2755 Oht	101180	22	Lübeck	Maikhochschule Lübeck (MHL), Bismarckstraße 4	Jensalemsberg 4 (Brahms- Institut)	KG 2 Stück WC, Tischwanneleer, Lüftung Fenster	Land	5.000,00	5.000,00		BC
2755 Oht	101180	22	Lübeck	Maikhochschule Lübeck (MHL), Bismarckstraße 4	Jensalemsberg 4 (Brahms- Institut)	Renovierungsgestrich Treppenstufe	Land	8.000,00	8.000,00		BB
2755 Oht	101180	22	Lübeck	Maikhochschule Lübeck (MHL), Bismarckstraße 4	Jensalemsberg 4 (Brahms- Institut)	Riese Wand Deckputz im Bereich Warmlaufere	Land	10.000,00	10.000,00		BC
2755 Oht	101180	22	Lübeck	Maikhochschule Lübeck (MHL), Bismarckstraße 4	Jensalemsberg 4 (Brahms- Institut)	Sahneneingang Regenwasser umleiten	Land	3.000,00	3.000,00		BB
2755 Oht	101180	22	Lübeck	Maikhochschule Lübeck (MHL), Hohentorstraße	Hohentorhalle	Hohentorhalle Lüftung WC/PMI	Diele	18.000,00	18.000,00		BC
<b>Gesamtsumme</b>								<b>727.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>475.500,00</b>	<b>54.500,00</b>

Gesamtsumme 519.07	643.000,00
Gesamtsumme 519.14	391.000,00
Gesamtsumme 519.15	274.000,00
Gesamtsumme 519.16	274.000,00
Gesamtsumme 519.18	230.000,00
Gesamtsumme 519.19	222.500,00
Gesamtsumme 519.21	319.500,00
Gesamtsumme 519.22	199.000,00
Insgesamt	2.481.900,00
Haushaltssatz 519.07	485.800,00
abzgl. 20% Kiener Baufond	98.640,00
Haushaltssatz 519.14	379.700,00
abzgl. 20% Kiener Baufond	303.760,00
Haushaltssatz 519.15	265.900,00
abzgl. 20% Kiener Baufond	212.720,00
Haushaltssatz 519.16	292.200,00
abzgl. 20% Kiener Baufond	233.760,00
Haushaltssatz 519.18	177.100,00
abzgl. 20% Kiener Baufond	141.680,00
Haushaltssatz 519.19	43.500,00
abzgl. 20% Kiener Baufond	34.800,00
Haushaltssatz 519.21	367.000,00
abzgl. 20% Kiener Baufond	293.600,00
Haushaltssatz 519.22	185.100,00
abzgl. 20% Kiener Baufond	148.080,00

BU 2017 Ressort 1207				Ministerium Genehmigungsliste				GMSH					
Baugruppe	FM- Nummer	Titel 519.	Ort	Liegenschaft	Gebäude	Bezeichnung	Eigentümer	Gesamtkosten	Ausführung 2017	Ausführung 2018	Ausführung 2019	Priorität gem. HBBau C 3.2	Bemerkungen
2752 Mitte	100313	01	Kronshagen	Institut für Qualitätsentwickl. an Schulen SH (IQSH), Geschäftsstelle		Bodenbelagsarbeiten	Dritte	15.000,00	15.000,00			C	
2752 Mitte	100313	01	Kronshagen	Institut für Qualitätsentwickl. an Schulen SH (IQSH), Geschäftsstelle		Malerarbeiten	Dritte	15.000,00	15.000,00			C	
	Summe							30.000,00	30.000,00				
	Gesamtsumme							30.000,00	30.000,00				

Gesamtsumme 519,01	30.000,00
--------------------	-----------

Haushaltsansatz 519,01	30.300,00
abzgl.: 20% Kleiner Baufond	24.240,00

**BU 2017  
Ressort 1213**

**Ministerium  
Genehmigungsliste**



Baugruppe	FKM-Nummer	Titel 519	Ort	Liegenschaft	Gebäude	Bezeichnung	Eigentümer	Gesamtkosten	Ausführung 2017	Ausführung 2018	Ausführung 2019	Priorität gem. HBB au C.3.2	Bemerkungen
2753 Nord	10073	01	Husum	LKN-SH, Betriebsitz Husum		Albau, Schweißtechnik-Erneuerung (Albau-Türen zur Fluchttreppe)	Dritte	3.600,00			3.600,00	BB	2013 - Aufnahme ins JBP 2016; derzeit kein zweiter Handlungsbedarf, Konzern verschoben
2753 Nord	10073	01	Husum	LKN-SH, Betriebsitz Husum		Anbau - WC Sanierung 1. Teilbereich	Dritte	36.000,00			36.000,00	BB	Die Albau-Küpfel-Fassade entspricht nicht den Anforderungen der Bauphysik. Eine generelle Sanierung wird empfohlen. Diese TM beschreibt nur Auffrischung, nicht die erforderl. Sanierung.
2753 Nord	10073	01	Husum	LKN-SH, Betriebsitz Husum	Dienstgebäude LKN, LLUR (ehem. ALR) Landekammer u. Garagen - angemietet v. Investor	Alb.-Fassade, 1. Abschn. - Fensterauffrischung Westseite (Maler/Fischer/Fügen außen+Hubsteiger)	Dritte	30.000,00		30.000,00		BA	Die Außenfassaden sind abgeplagt, diverse Anlagen sind bereits ausgefallen, Überhitzung der Büroräume. Eigentümer akzeptiert keine reine Demontage defekter Anlagen. Er fordert Instandsetzung (geschätzte Kosten für Albau ca. 150.000€ + Anbau ca. 80.000€) Anmeldung in Abschn. Bauphysikalisch müsste die Albau-Fassade zuvor zwingend saniert werden (grober Rahmen ca. 32.000,00 €)
2753 Nord	10073	01	Husum	LKN-SH, Betriebsitz Husum	Dienstgebäude LKN, LLUR (ehem. ALR) Landekammer u. Garagen - angemietet v. Investor	Alb.-Fassade, 1. Abschnitt - Außen-Jalousie-Erneuerung, Albau, Westfront 32 Stk.	Dritte	28.000,00	28.000,00			A	Die Außenfassaden sind abgeplagt, diverse Anlagen sind bereits ausgefallen, Überhitzung der Büroräume. Eigentümer akzeptiert keine reine Demontage defekter Anlagen. Er fordert Instandsetzung (geschätzte Kosten für Albau ca. 150.000€ + Anbau ca. 80.000€) Anmeldung in Abschn. Bauphysikalisch müsste die Albau-Fassade zuvor zwingend saniert werden (grober Rahmen ca. 32.000,00 €)
2753 Nord	10073	01	Husum	LKN-SH, Betriebsitz Husum	Dienstgebäude LKN, LLUR (ehem. ALR) Landekammer u. Garagen - angemietet v. Investor	Alb.-Fassade, 2. Abschn. - Fensterauffrischung-Ostseite - (Maler/Fischer/Fügen+Hubsteiger)	Dritte	32.000,00			32.000,00	BB	Die Außenfassaden sind abgeplagt, diverse Anlagen sind bereits ausgefallen, Überhitzung der Büroräume. Eigentümer akzeptiert keine reine Demontage defekter Anlagen. Er fordert Instandsetzung (geschätzte Kosten für Albau ca. 150.000€ + Anbau ca. 80.000€) Anmeldung in Abschn. Bauphysikalisch müsste die Albau-Fassade zuvor zwingend saniert werden (grober Rahmen ca. 32.000,00 €)
2753 Nord	10073	01	Husum	LKN-SH, Betriebsitz Husum	Dienstgebäude LKN, LLUR (ehem. ALR) Landekammer u. Garagen - angemietet v. Investor	Alb.-Fassade, 2. Abschnitt - Außen-Jalousie-Erneuerung, Westfront 48 Stk.	Dritte	40.000,00		40.000,00		A	Die Außenfassaden sind abgeplagt, diverse Anlagen sind bereits ausgefallen, Überhitzung der Büroräume. Eigentümer akzeptiert keine reine Demontage defekter Anlagen. Er fordert Instandsetzung (geschätzte Kosten für Albau ca. 150.000€ + Anbau ca. 80.000€) Anmeldung in Abschn. Bauphysikalisch müsste die Albau-Fassade zuvor zwingend saniert werden (grober Rahmen ca. 32.000,00 €)
2753 Nord	10073	01	Husum	LKN-SH, Betriebsitz Husum	Dienstgebäude LKN, LLUR (ehem. ALR) Landekammer u. Garagen - angemietet v. Investor	Alb.-Fassade, 3. Abschnitt - Außen-Jalousie-Erneuerung, Ostfront 48 Stk.	Dritte	40.000,00			40.000,00	A	Die Außenfassaden sind abgeplagt, diverse Anlagen sind bereits ausgefallen, Überhitzung der Büroräume. Eigentümer akzeptiert keine reine Demontage defekter Anlagen. Er fordert Instandsetzung (geschätzte Kosten für Albau ca. 150.000€ + Anbau ca. 80.000€) Anmeldung in Abschn. Bauphysikalisch müsste die Albau-Fassade zuvor zwingend saniert werden (grober Rahmen ca. 32.000,00 €)
2753 Nord	10073	01	Husum	LKN-SH, Betriebsitz Husum	Dienstgebäude LKN, LLUR (ehem. ALR) Landekammer u. Garagen - angemietet v. Investor	Albau, Pförtneraum EG - zu offenes Fenster erbauen	Dritte	15.500,00		15.500,00		A	Die Außenfassaden sind abgeplagt, diverse Anlagen sind bereits ausgefallen, Überhitzung der Büroräume. Eigentümer akzeptiert keine reine Demontage defekter Anlagen. Er fordert Instandsetzung (geschätzte Kosten für Albau ca. 150.000€ + Anbau ca. 80.000€) Anmeldung in Abschn. Bauphysikalisch müsste die Albau-Fassade zuvor zwingend saniert werden (grober Rahmen ca. 32.000,00 €)
2753 Nord	10073	01	Husum	LKN-SH, Betriebsitz Husum	Dienstgebäude LKN, LLUR (ehem. ALR) Landekammer u. Garagen - angemietet v. Investor	Anbau, R.234 - sämtl. Oberfl.-Beschichtungen+Beläge erneuern	Dritte	4.000,00		4.000,00		BC	Die Außenfassaden sind abgeplagt, diverse Anlagen sind bereits ausgefallen, Überhitzung der Büroräume. Eigentümer akzeptiert keine reine Demontage defekter Anlagen. Er fordert Instandsetzung (geschätzte Kosten für Albau ca. 150.000€ + Anbau ca. 80.000€) Anmeldung in Abschn. Bauphysikalisch müsste die Albau-Fassade zuvor zwingend saniert werden (grober Rahmen ca. 32.000,00 €)
2753 Nord	10073	01	Husum	LKN-SH, Betriebsitz Husum	Dienstgebäude LKN, LLUR (ehem. ALR) Landekammer u. Garagen - angemietet v. Investor	Anbau, Silikon-Wartungslagen erneuern	Dritte	6.800,00		6.800,00		BB	Die Außenfassaden sind abgeplagt, diverse Anlagen sind bereits ausgefallen, Überhitzung der Büroräume. Eigentümer akzeptiert keine reine Demontage defekter Anlagen. Er fordert Instandsetzung (geschätzte Kosten für Albau ca. 150.000€ + Anbau ca. 80.000€) Anmeldung in Abschn. Bauphysikalisch müsste die Albau-Fassade zuvor zwingend saniert werden (grober Rahmen ca. 32.000,00 €)
2753 Nord	10073	01	Husum	LKN-SH, Betriebsitz Husum	Dienstgebäude LKN, LLUR (ehem. ALR) Landekammer u. Garagen - angemietet v. Investor	Anbau/Hintergang, Flachdachabkleb.Vordach erneuern	Dritte	8.000,00	8.000,00			BA	Die Außenfassaden sind abgeplagt, diverse Anlagen sind bereits ausgefallen, Überhitzung der Büroräume. Eigentümer akzeptiert keine reine Demontage defekter Anlagen. Er fordert Instandsetzung (geschätzte Kosten für Albau ca. 150.000€ + Anbau ca. 80.000€) Anmeldung in Abschn. Bauphysikalisch müsste die Albau-Fassade zuvor zwingend saniert werden (grober Rahmen ca. 32.000,00 €)
2753 Nord	10073	01	Husum	LKN-SH, Betriebsitz Husum	Dienstgebäude LKN, LLUR (ehem. ALR) Landekammer u. Garagen - angemietet v. Investor	Asphalt - Überholungsarbeiten in der Fläche	Dritte	20.000,00		20.000,00		BB	Die Außenfassaden sind abgeplagt, diverse Anlagen sind bereits ausgefallen, Überhitzung der Büroräume. Eigentümer akzeptiert keine reine Demontage defekter Anlagen. Er fordert Instandsetzung (geschätzte Kosten für Albau ca. 150.000€ + Anbau ca. 80.000€) Anmeldung in Abschn. Bauphysikalisch müsste die Albau-Fassade zuvor zwingend saniert werden (grober Rahmen ca. 32.000,00 €)
2753 Nord	10073	01	Husum	LKN-SH, Betriebsitz Husum	Dienstgebäude LKN, LLUR (ehem. ALR) Landekammer u. Garagen - angemietet v. Investor	Neubau Holzschutzberholung der Sparrenköpfe inkl. Hubsteiger	Dritte	8.500,00		8.500,00		BA	Die Außenfassaden sind abgeplagt, diverse Anlagen sind bereits ausgefallen, Überhitzung der Büroräume. Eigentümer akzeptiert keine reine Demontage defekter Anlagen. Er fordert Instandsetzung (geschätzte Kosten für Albau ca. 150.000€ + Anbau ca. 80.000€) Anmeldung in Abschn. Bauphysikalisch müsste die Albau-Fassade zuvor zwingend saniert werden (grober Rahmen ca. 32.000,00 €)
2753 Nord	10073	01	Husum	LKN-SH, Betriebsitz Husum	Dienstgebäude LKN, LLUR (ehem. ALR) Landekammer u. Garagen - angemietet v. Investor	Parkflächen, Pflasterüberholungsarbeiten im Bereich der Stellplätze u. vor Garagen	Dritte	7.500,00		7.500,00		BB	Die Außenfassaden sind abgeplagt, diverse Anlagen sind bereits ausgefallen, Überhitzung der Büroräume. Eigentümer akzeptiert keine reine Demontage defekter Anlagen. Er fordert Instandsetzung (geschätzte Kosten für Albau ca. 150.000€ + Anbau ca. 80.000€) Anmeldung in Abschn. Bauphysikalisch müsste die Albau-Fassade zuvor zwingend saniert werden (grober Rahmen ca. 32.000,00 €)
2753 Nord	100397	01	Flensburg	LLUR Außenstelle Nord, Sozialzentrum Flensburg	LLUR-Armleig. - (ehem. ALR Husum, ASH, FL, davor	Erneuerung Bodenbeläge Flure	Dritte	14.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	C	Die Außenfassaden sind abgeplagt, diverse Anlagen sind bereits ausgefallen, Überhitzung der Büroräume. Eigentümer akzeptiert keine reine Demontage defekter Anlagen. Er fordert Instandsetzung (geschätzte Kosten für Albau ca. 150.000€ + Anbau ca. 80.000€) Anmeldung in Abschn. Bauphysikalisch müsste die Albau-Fassade zuvor zwingend saniert werden (grober Rahmen ca. 32.000,00 €)
2753 Nord	100397	01	Flensburg	LLUR Außenstelle Nord, Sozialzentrum Flensburg	LLUR-Armleig. - (ehem. ALR Husum, ASH, FL, davor	Überholungsarbeiten Flure und Treppenhäuser	Dritte	25.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	C	Die Außenfassaden sind abgeplagt, diverse Anlagen sind bereits ausgefallen, Überhitzung der Büroräume. Eigentümer akzeptiert keine reine Demontage defekter Anlagen. Er fordert Instandsetzung (geschätzte Kosten für Albau ca. 150.000€ + Anbau ca. 80.000€) Anmeldung in Abschn. Bauphysikalisch müsste die Albau-Fassade zuvor zwingend saniert werden (grober Rahmen ca. 32.000,00 €)
Summe								318.900,00	46.000,00	142.300,00	130.600,00		LKN: Raum 310 würde beim Einzug ausgelassen, Teaküche 1. OG Deckenstrich nach Belichtung, alle Turzagen und -blätter, LLUR: Ansicht der Labore
2754 West	100968	01	Itzehoe	LLUR Außenst. IZ (Immisionsschutz), LGA Außenst. IZ (Abwärschutz)		Bodenbelags- und Malerarbeiten	Dritte	5.000,00	5.000,00			C	
Summe								5.000,00	5.000,00				
Gesamtsumme								578.200,00	51.000,00	254.600,00	221.600,00		

Gesamtsumme 519,01	51.000,00
Haushaltsansatz 519,01	47.600,00
abzuzügl. 20% Kleiner Baufond	38.080,00

haushaltsmäßig anerkannt: aufgestellt:

Fachministerium (Datum, Unterschrift) 01.11.2016 i.V. G. Clausen  
GMSH (Datum, Unterschrift)



**BU 2017  
Ressort 1201**

**Ministerium  
Genehmigungsliste**

Baugruppe	FM-Nummer	Titel 519.	Ort	Liegenschaft	Gebäude	Bezeichnung	Eigentümer	Gesamtkosten	Ausführung 2017	Ausführung 2018	Ausführung 2019	Prüfungstät. gem. HBBA u C 2.2	Bemerkungen
2751 Hochschulen Kiel	100334	01	Kiel	Landeshaus		Dachlaufstege: Nachrüstung Seitenschutz und rutschhemmende Beschichtung	Land	85.000,00	85.000,00			A	
2751 Hochschulen Kiel	100334	01	Kiel	Landeshaus		Erneuerung Minimax-Zentralen, Brandschutz	Land	18.500,00	18.500,00			A	
2751 Hochschulen Kiel	100334	01	Kiel	Landeshaus		Fassadensanierung Fluchttreppenturm Süd	Land	35.000,00		35.000,00		BA	
2751 Hochschulen Kiel	100334	01	Kiel	Landeshaus		Fluchttreppenturm Süd, Erneuerung der Beleuchtung	Land	15.000,00		15.000,00		BB	
2751 Hochschulen Kiel	100334	01	Kiel	Landeshaus		Luftschlierenanlage Kantinenzugang	Land	10.000,00	10.000,00			X	
2751 Hochschulen Kiel	100334	01	Kiel	Landeshaus		Sanierung Damen-WC Treppe Süd	Land	20.000,00	20.000,00			BB	
2751 Hochschulen Kiel	100334	01	Kiel	Landeshaus		Sanierung Holzterrasse Plenarsaal	Land	12.000,00	12.000,00			BA	
2751 Hochschulen Kiel	100334	01	Kiel	Landeshaus		Sanierung Natursteinsockel Haupteingang	Land	4.000,00	4.000,00			BB	
2751 Hochschulen Kiel	100334	01	Kiel	Landeshaus		Überholungsanstrich Fenster Nord und halbe Wasserseite	Land	20.000,00	20.000,00			BA	
2751 Hochschulen Kiel	100334	01	Kiel	Landeshaus	Landeshaus mit Plenarsaal	Sanierung von Brandschutzklappen	Land	91.000,00	91.000,00				Brandverhütungsschau ist erfolgt. Nachbegehung ist geplant. Hiernach sind die Mängel dann nicht fertig abarbeitbar.
Summe								310.500,00	236.500,00	74.000,00			

Gesamtsumme 519,01	236.500,00
Haushaltsansatz 519,01	300.000,00
abzügl. 20% Kleiner Baufond	240.000,00

haushaltsmäßig anerkannt:

aufgestellt:

Fachministerium (Datum, Unterschrift)

31.11.2016 i.V. G. Clausen  
GMSH (Datum, Unterschrift)



BU 2017 Ressort 1203		Ministerium Genehmigungsliste											
Baugruppe	FM- Nummer	Titel 519.	Ort	Liegenschaft	Gebäude	Bezeichnung	Eigen- tümer	Gesamtkosten	Ausführung 2017	Ausführung 2018	Ausführung 2019	Priori- tät gem. HBBa u.C.	Bemerkungen
2752 Mitte	100562	01	Kiel	Dienstleistungszentrum Personal (DLZP)	Speckenbeker Weg	Bodenbelagsarbeiten	Dritte	17.000,00	17.000,00			C	Die Bodenbelagsarbeiten sind im Mietvertrag als Maßnahme verankert. Diese müssten zum Vortrage in einer Gesamtmaßnahme durchgeführt werden.
2752 Mitte	100562	01	Kiel	Dienstleistungszentrum Personal (DLZP)	Speckenbeker Weg	Malerarbeiten	Dritte	23.500,00	23.500,00			C	Die Malerarbeiten sind im Mietvertrag als Maßnahme verankert. Diese müssten zum Vortrage in einer Gesamtmaßnahme durchgeführt werden.
<b>Summe</b>								40.500,00	40.500,00				
<b>Gesamtsumme</b>								40.500,00	40.500,00				

Gesamtsumme 519.01	40.500,00
Insgesamt	40.500,00

Haushaltsansatz 519.01	112.400,00
abzügl. 20% Kleiner Baufond	89.920,00

haushaltsmäßig anerkannt:

-----

Fachministerium

aufgestellt:

01.11.2016 i. V. Silke Baschin

GMSH ( Datum, Unterschrift )

**BU 2017  
Ressort 1205**

**Ministerium  
Genehmigungsliste**

Baugruppe		FM- Nummer	Titel 519.	Ort	Liegenschaft			Gebäude	Bezeichnung	Eigen- tümer	Gesamtkosten	Ausführung 2017	Ausführung 2018	Ausführung 2019	Priorität gem. HBBau C 3.2	Bemerkungen
2754 West	100809	03	Pinneberg	Pinneberg	Finanzamt Pinneberg	Diensträume angemietet	Diensträume angemietet	TM Erneuerung der Bodenbeläge	Dritte	3.000,00	3.000,00	3.000,00		BC		
2754 West	100809	03	Pinneberg	Pinneberg	Finanzamt Pinneberg	Diensträume angemietet	Diensträume angemietet	TM Erneuerung der Bodenbeläge	Dritte	3.000,00	3.000,00			BC	Im Laufbereich stark abgenutzt, Maßnahme aus 2015	
2754 West	100809	03	Pinneberg	Pinneberg	Finanzamt Pinneberg	Diensträume angemietet	Diensträume angemietet	TM Malerarbeiten KG - 5 OG	Dritte	5.000,00	5.000,00			C	Für erforderliche Malerarbeiten an Einzelflächen und Räumen	
2754 West	100809	03	Pinneberg	Pinneberg	Finanzamt Pinneberg	Diensträume angemietet	Diensträume angemietet	TM Malerarbeiten KG - 5 OG	Dritte	5.000,00	5.000,00	5.000,00		C	Für erforderliche Malerarbeiten an Einzelflächen und Räumen	
2754 West	100809	03	Pinneberg	Pinneberg	Finanzamt Pinneberg	Diensträume angemietet	Diensträume angemietet	TM Überholungsanstich Türzagen	Dritte	7.000,00	7.000,00	7.000,00		C		
<b>Summe</b>											<b>23.000,00</b>	<b>15.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme</b>											<b>23.000,00</b>	<b>15.000,00</b>				
2752 Mitte	100999	05	Kiel	Kiel	Behördenzentrum Feldstraße	Parkhaus, Haus D		Haus D Betoninstandsetzungsarbeiten Teil IV	Land	180.000,00	180.000,00			BA		
2752 Mitte	100999	05	Kiel	Kiel	Behördenzentrum Feldstraße	Verwaltungsgebäude, Haus E	Verwaltungsgebäude, Haus E	E-Versorgung Ostflügel Haus E erneuern	Land	18.000,00	18.000,00			BA	Es wird ein neues Versorgungskabel aus der NSHV in die HV des Ostflügels Haus E verlegt. Des weiteren wird die SV Verkabelung im Ostflügel Haus E erweitert.	
2752 Mitte	100999	05	Kiel	Kiel	Behördenzentrum Feldstraße	Verwaltungsgebäude, Haus E	Verwaltungsgebäude, Haus E	Haus E Türlement im Keller	Land	3.000,00	3.000,00			BB		
2752 Mitte	100999	05	Kiel	Kiel	Behördenzentrum Feldstraße	Verwaltungsgebäude, Haus E	Verwaltungsgebäude, Haus E	Haus E, Notbeleuchtung EG / TOG / 2 OG	Land	60.000,00	60.000,00			X		
2752 Mitte	100999	05	Kiel	Kiel	Behördenzentrum Feldstraße	Verwaltungsgebäude, Haus E	Verwaltungsgebäude, Haus E	Haus E, Rechenzentrale AIT, Sanierung der WC Anlagen	Land	60.000,00	60.000,00			BB		
2752 Mitte	100999	05	Kiel	Kiel	Behördenzentrum Feldstraße	Verwaltungsgebäude, Haus E	Verwaltungsgebäude, Haus E	Rückbau alte Signalanlage / E-Versorgung	Land	10.000,00	10.000,00			BC	Die alte Anlage muss zurückgebaut werden. In diesem Zuge sind auch einige Unter- verteilungen zu demontieren.	
<b>Summe</b>											<b>331.000,00</b>	<b>331.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme</b>											<b>331.000,00</b>	<b>331.000,00</b>				

Gesamtsumme 519.03	8.000,00
Gesamtsumme 519.05	331.000,00
Insgesamt	339.000,00
Haushaltsansatz 519.03	32.200,00
abzgl. 20% Kleiner Baufond	25.760,00
Haushaltsansatz 519.05	310.400,00
abzgl. 20% Kleiner Baufond	248.320,00

haushaltsmäßig anerkannt:

aufgestellt:

.....

Fachministerium ( Datum, Unterschrift )

01.11.2016 i.V. Silke Baschin

GMSH ( Datum, Unterschrift )

BU 2017 Ressort 1209				Ministerium Genehmigungsliste									
Baugruppe	FM- Nummer	Titel 519	Ort	Liegenschaft	Gebäude	Bezeichnung	Eigen- tümer	Gesamtkosten	Ausführung 2017	Ausführung 2018	Ausführung 2019	Priorität gem. HBBau C 3.2	Bemerkungen
2755 Nord	100743	02	Flensburg	Justizvollzugsanstalt Flensburg	Justizvollzugsanstalt Flensburg	HG Einbau von Rauchabzugsöffnung/ Treppenhaus/Altbau West	Land	25.000,00	25.000,00			A	von 2016 nach 2017 verschoben
	<b>Summe</b>							<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>				
2755 Ost	100741	02	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	F-Haus mit Stummel	Entrauchungsmöglichkeit in der Sicherheitszentrale Haus F	Land	58.000,00	58.000,00			A	Kostenrahmen, Umfang der Ausführung derzeit unsicher, da das Brandschutzkonzept noch nicht vorliegt.
2755 Ost	100741	02	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Verwaltungsgebäude	Geb. 7, BS-Abtrennung Haupttreppenhaus	Land	40.000,00	40.000,00			A	Kostenrahmen, Umfang der Ausführung derzeit unsicher, da das Brandschutzkonzept noch nicht vorliegt.
2755 Ost	100741	02	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	A-Flügel Verwaltungsgebäude	Geb. 7, BS-Abtrennung Nebentreppenhaus	Land	25.000,00	25.000,00			A	Kostenrahmen, Umfang der Ausführung derzeit unsicher, da das Brandschutzkonzept noch nicht vorliegt.
2755 Ost	100741	02	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	A-Flügel, Verwaltungsgebäude	Geb. 7, Herrichtung natw. Flur UG	Land	42.000,00	42.000,00			A	Kostenrahmen, Umfang der Ausführung derzeit unsicher, da das Brandschutzkonzept noch nicht vorliegt.
2755 Ost	100741	02	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	A-Flügel, Verwaltungsgebäude	Geb. 7, Rauchableitung Haupttreppenhaus	Land	25.000,00	25.000,00			A	Kostenrahmen, Umfang der Ausführung derzeit unsicher, da das Brandschutzkonzept noch nicht vorliegt.
2755 Ost	100741	02	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	A-Flügel, Verwaltungsgebäude	Geb. 7, Rauchableitung Nebentreppenhaus	Land	26.000,00	26.000,00			A	Kostenrahmen, Umfang der Ausführung derzeit unsicher, da das Brandschutzkonzept noch nicht vorliegt.
2755 Ost	100741	02	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	C-Flügel mit Verbindungsgang, Sozialtherapie	Geb. 9, Umrüstung von Brandschutztüren und zentrale Überwachung.	Land	20.000,00	20.000,00			BB	Die Leitern der Sozialtherapie beantragt, dass vorhandene ständig verschlossen zu haltende BS-Türen als selbstschließende Türen umgerüstet werden
2755 Ost	100741	02	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	D-Flügel	Geb. 10, Aufstellfläche für Feuerwehr	Land	10.000,00	10.000,00			A	Kostenrahmen, Umfang der Ausführung derzeit unsicher, da das Brandschutzkonzept noch nicht vorliegt.
2755 Ost	100741	02	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	D-Flügel	Geb. 10, Herstellung 2. Rettungsweg für Abtrennung	Land	85.000,00	85.000,00			A	Kostenrahmen, erforderlich bevor Abtrennung in Gebäude 10 ausgeführt wird, sollte diese nicht ausgeführt werden, entfällt diese Maßnahme
2755 Ost	100741	02	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	D-Flügel	Geb. 10, Rauchableitung Flure	Land	35.000,00	35.000,00			A	Es wird davon ausgegangen, dass die vorh. Lichtdachkonstruktion für die Aufnahme von Brandschutzklappen geeignet ist.
2755 Ost	100741	02	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	D-Flügel	Geb. 10, Rettungsweg 3.OG	Land	11.000,00	11.000,00			A	Kostenrahmen, Umfang der Ausführung derzeit unsicher, da das Brandschutzkonzept noch nicht vorliegt.
2755 Ost	100741	02	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Halbhaus E	Geb. 11, Herstellung 2. Rettungsweg	Land	30.000,00	30.000,00			A	Kostenrahmen, Umfang der Ausführung derzeit unsicher, da das Brandschutzkonzept noch nicht vorliegt.
2755 Ost	100741	02	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Halbhaus E	Geb. 11, Rauchableitung Flure	Land	30.000,00	30.000,00			A	Es wird davon ausgegangen, dass die vorh. Lichtdachkonstruktion für die Aufnahme von Brandschutzklappen geeignet ist.
2755 Ost	100741	02	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Zellengebäude Halbhaus G	Geb. 18, Rauchableitung	Land	22.000,00	22.000,00			A	Kostenrahmen, Umfang der Ausführung derzeit unsicher, da das Brandschutzkonzept noch nicht vorliegt.
	<b>Summe</b>							<b>459.000,00</b>	<b>439.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			
	<b>Gesamtsumme</b>							<b>484.000,00</b>	<b>464.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			
2751 Hochschulen	100740	03	Kiel	Justizvollzugsanstalt Kiel	Dv. Kleinreparaturen	Erneuerung Dachendeckung Erker Haupttengang	Land	50.000,00	50.000,00			BB	
2751 Hochschulen	100740	03	Kiel	Justizvollzugsanstalt Kiel		Erneuerung der E-Zuleitung Küche	Land	30.000,00	30.000,00			BA	
2751 Hochschulen	100740	03	Kiel	Justizvollzugsanstalt Kiel		Erneuerung des Zuluftkanals	Land	40.000,00	40.000,00			BA	
2751 Hochschulen	100740	03	Kiel	Justizvollzugsanstalt Kiel		Justizvollzugsanstalt Kiel, Kanalsanierung	Land	320.000,00	240.000,00			BA	Das Kanalsanierungskonzept liegt vor. FBT-Kosten ca. 40.000,-€.
2751 Hochschulen	100740	03	Kiel	Justizvollzugsanstalt Kiel		Kanalsanierung	Land	240.000,00	240.000,00			BA	
2751 Hochschulen	100740	03	Kiel	Justizvollzugsanstalt Kiel		Mangenvorrichtung 3 Hafträume auf Abteilung 5	Land	10.000,00	10.000,00			X	
2751 Hochschulen	100740	03	Kiel	Justizvollzugsanstalt Kiel		Sanierung Feuchtheitschäden Außenwand Hauptgebäude (innen) - 4. OG	Land	25.000,00	25.000,00			BA	
2751 Hochschulen	100740	03	Kiel	Justizvollzugsanstalt Kiel	Justizvollzugsanstalt Hauptgebäude, Festschulstraße 8 - 10	JVA, Feuchtheitschäden im Wand- und Bodenbereich beseitigen	Land	100.000,00	14.000,00	14.000,00		BA	16.000,00
2751 Hochschulen	100740	03	Kiel	Justizvollzugsanstalt Kiel	Justizvollzugsanstalt Hauptgebäude, Festschulstraße 8 - 10	JVA, Instandsetzung Duschräume, Bodenentläufe	Land	120.000,00	20.000,00	20.000,00		BA	



2753 Nord	100744	03	Schleswig	Jugendanstalt Schleswig	Küche und Multifunktionshalle	Geb. 8.10_Lüftungsanlage (Küche) den Forderungen der VDI 6022 anpassen	Land	15.000,00	15.000,00	6.600,00	6.600,00	A	- Lüftungsgerät ggf. versetzen - Anzahl und Anordnung der Reinigungs- und Revisionsöffnungen und Zustand der Luftfilter beachten
2753 Nord	100744	03	Schleswig	Jugendanstalt Schleswig	Küche und Multifunktionshalle	Geb. 8.10_Mauernhalle_Erneuerung Beleuchtung	Land	6.600,00	6.600,00		6.600,00	BA	Aufgrund der Konstruktion des Leuchtenbänder ist ein partieller Austausch einzelner Lampen nicht möglich.
2753 Nord	100744	03	Schleswig	Jugendanstalt Schleswig	Küche und Multifunktionshalle	Geb. 8.10_Speiseaal_Erneuerung Beleuchtung	Land	6.000,00	6.000,00		6.000,00	BA	Aufgrund der Konstruktion des Leuchtenbänder ist ein partieller Austausch einzelner Lampen nicht möglich.
2753 Nord	100744	03	Schleswig	Jugendanstalt Schleswig	Offener Vollzug	OV_7.57.6_Sanierputz im Keller (Teilbereiche)	Land	7.000,00	7.000,00		7.000,00	BB	
2753 Nord	100744	03	Schleswig	Jugendanstalt Schleswig	Offener Vollzug	OV_7.57.6_Sanierung Gefängnisdusche	Land	15.000,00	15.000,00		15.000,00	BA	
2753 Nord	100744	03	Schleswig	Jugendanstalt Schleswig	Pflanzengestaltung	Geb. 8.9_Wand- und Deckenstrich innen	Land	3.000,00	3.000,00		3.000,00	C	
2753 Nord	100744	03	Schleswig	Jugendanstalt Schleswig	Umwehung Mauer	Reinigung Mauer	Land	5.000,00	5.000,00		5.000,00	C	
2753 Nord	100744	03	Schleswig	Jugendanstalt Schleswig	Verwaltung	Geb. 8./16.7_ätlg. Instandhaltungspartibellen	Land	40.000,00	40.000,00		40.000,00	C	
2753 Nord	100744	03	Schleswig	Jugendanstalt Schleswig	Verwaltung	Geb. 8.1_Installation Kamera zur Spieldarüberwachung	Land	7.000,00	7.000,00		7.000,00	BC	
2753 Nord	100744	03	Schleswig	Jugendanstalt Schleswig	Werkstatt	Geb. 8.2_Instandsetzung Fassade	Land	15.000,00	15.000,00		15.000,00	BB	
2753 Nord	100744	03	Schleswig	Jugendanstalt Schleswig	Werkstatt	Geb. 8.2_Metalwerkstatt_Erneuerung Beleuchtung	Land	8.400,00	8.400,00		8.400,00	BA	
<b>Summe</b>								<b>743.000,00</b>	<b>195.400,00</b>	<b>288.100,00</b>	<b>249.500,00</b>		
2754 West	100742	03	Boostedt	Justizvollzugsanstalt Neumünster, Justizvollzugsanstalt Lünebeck	Justizvollzugsanstalt Neumünster, Justizvollzugsanstalt Lünebeck	Erneuerung Unterverteilungen ca. 5 Stück	Land	30.000,00	30.000,00		30.000,00	BA	
2754 West	100742	03	Neumünster	Justizvollzugsanstalt Neumünster, Justizvollzugsanstalt Lünebeck	Justizvollzugsanstalt Neumünster, Justizvollzugsanstalt Lünebeck	Dachdichtungsarbeiten	Land	5.000,00	5.000,00		5.000,00	BA	
2754 West	100742	03	Neumünster	Justizvollzugsanstalt Neumünster, Justizvollzugsanstalt Lünebeck	Justizvollzugsanstalt Neumünster, Justizvollzugsanstalt Lünebeck	Schmutzwasserentlastung im offenen Vollzug erneuern	Land	15.000,00	15.000,00		15.000,00	BA	
2754 West	100742	03	Neumünster	Justizvollzugsanstalt Neumünster, Justizvollzugsanstalt Lünebeck	Justizvollzugsanstalt Neumünster, Justizvollzugsanstalt Lünebeck	schadhafte Fenster erneuern	Land	10.000,00	10.000,00		10.000,00	BA	
2754 West	100742	03	Neumünster	Justizvollzugsanstalt Neumünster, Justizvollzugsanstalt Lünebeck	Justizvollzugsanstalt Neumünster, Justizvollzugsanstalt Lünebeck	schadhafte Fenstersohlbänke aus Fliesen erneuern, Risse in der Fassade sanieren	Land	6.000,00	6.000,00		6.000,00	BA	
2754 West	100742	03	Neumünster	Justizvollzugsanstalt Neumünster, Justizvollzugsanstalt Lünebeck	Justizvollzugsanstalt Neumünster, Justizvollzugsanstalt Lünebeck	schadhafte Fenster erneuern (Denkmalschutz)	Land	8.000,00	8.000,00		8.000,00	BA	
2754 West	100742	03	Neumünster	Justizvollzugsanstalt Neumünster, Justizvollzugsanstalt Lünebeck	Justizvollzugsanstalt Neumünster, Justizvollzugsanstalt Lünebeck	schadhafte Fenster erneuern (Denkmalschutz)	Land	9.000,00	9.000,00		9.000,00	BA	
2754 West	100742	03	Neumünster	Justizvollzugsanstalt Neumünster, Justizvollzugsanstalt Lünebeck	Justizvollzugsanstalt Neumünster, Justizvollzugsanstalt Lünebeck	Tor erneuern	Land	15.000,00	15.000,00		15.000,00	BA	
2754 West	100742	03	Neumünster	Justizvollzugsanstalt Neumünster, Justizvollzugsanstalt Lünebeck	Justizvollzugsanstalt Neumünster, Justizvollzugsanstalt Lünebeck	Weagelbel vom Ostflügel sanieren	Land	20.000,00	20.000,00		20.000,00	BA	
2754 West	100742	03	Neumünster	Justizvollzugsanstalt Neumünster, Justizvollzugsanstalt Lünebeck	Justizvollzugsanstalt Neumünster, Justizvollzugsanstalt Lünebeck	Haus D, Forensikfenster	Land	18.000,00	18.000,00		18.000,00	BB	
2754 West	100742	03	Neumünster	Justizvollzugsanstalt Neumünster, Justizvollzugsanstalt Lünebeck	Justizvollzugsanstalt Neumünster, Justizvollzugsanstalt Lünebeck	Sichtschutzwände Dusche herstellen	Land	3.000,00	3.000,00		3.000,00	BA	
2754 West	100742	03	Neumünster	Justizvollzugsanstalt Neumünster, Justizvollzugsanstalt Lünebeck	Justizvollzugsanstalt Neumünster, Justizvollzugsanstalt Lünebeck	Zusätzliches Fenster einbauen mit Verklebung, Flur EG.	Land	7.500,00	7.500,00		7.500,00	BB	
2754 West	100742	03	Neumünster	Justizvollzugsanstalt Neumünster, Justizvollzugsanstalt Lünebeck	Justizvollzugsanstalt Neumünster, Justizvollzugsanstalt Lünebeck	abgängigen Bodenbelag im Essraum erneuern	Land	6.000,00	6.000,00		6.000,00	BA	
2754 West	100742	03	Neumünster	Justizvollzugsanstalt Neumünster, Justizvollzugsanstalt Lünebeck	Justizvollzugsanstalt Neumünster, Justizvollzugsanstalt Lünebeck	schadhafte und undichten Fliesenrüttböden in der Küche erneuern	Land	120.000,00	120.000,00		120.000,00	BA	
2754 West	100742	03	Neumünster	Justizvollzugsanstalt Neumünster, Justizvollzugsanstalt Lünebeck	Justizvollzugsanstalt Neumünster, Justizvollzugsanstalt Lünebeck	Außere Betonwände, Anstrich erneuern	Land	10.000,00	10.000,00		10.000,00	BA	
2754 West	100742	03	Neumünster	Justizvollzugsanstalt Neumünster, Justizvollzugsanstalt Lünebeck	Justizvollzugsanstalt Neumünster, Justizvollzugsanstalt Lünebeck	Innere Schleusenot, Teile erneuern	Land	6.000,00	6.000,00		6.000,00	BA	
2754 West	100742	03	Neumünster	Justizvollzugsanstalt Neumünster, Justizvollzugsanstalt Lünebeck	Justizvollzugsanstalt Neumünster, Justizvollzugsanstalt Lünebeck	Fenstererneuerung Schlosserei	Land	6.000,00	6.000,00		6.000,00	BA	
2754 West	100742	03	Neumünster	Justizvollzugsanstalt Neumünster, Justizvollzugsanstalt Lünebeck	Justizvollzugsanstalt Neumünster, Justizvollzugsanstalt Lünebeck	Oberlichter erneuern anschl. RWA-Anlagen	Land	60.000,00	60.000,00		60.000,00	BA	
2754 West	100745	03	Izehohe	Justizvollzugsanstalt Lünebeck	Hafthaus / Verwaltung	Sanierung des Besucher/DWC EG	Land	200.000,00	200.000,00		200.000,00		Das Dach ist komplett ungedämmt, es gibt in keinem Maße Undichtigkeiten, die erneuert werden sollte.
2754 West	100745	03	Izehohe	Justizvollzugsanstalt Lünebeck	Hafthaus / Verwaltung	Betoninstandsetzung Sockel	Land	10.000,00	10.000,00		10.000,00	BB	Die Bodenbeläge sind brüchig bzw. abgängig und müssen saniert bzw. erneuert werden. In den Hafträumen lösen sich die Bodenfliesen um die WCs.
2754 West	100745	03	Izehohe	Justizvollzugsanstalt Lünebeck	Hafthaus / Verwaltung	Erneuerung abgängiger Bodenbeläge	Land	5.000,00	5.000,00		5.000,00	BB	das vorh. D/Besucher-WC ist sehr alt nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik. In absehbarer Zeit wird es zu Nutzungsbeeinträchtigungen kommen.
2754 West	100745	03	Izehohe	Justizvollzugsanstalt Lünebeck	Hafthaus / Verwaltung		Land	15.000,00	15.000,00		15.000,00	BB	
2754 West	100746	03	Neumünster	Jugendanstalt Moisfelde	Jugendanstalt Moisfelde	Diverse Kleinreparaturen	Land	7.000,00	7.000,00		7.000,00	BA	
2754 West	100746	03	Neumünster	Jugendanstalt Moisfelde	Jugendanstalt Moisfelde	Rauchmelder austauschen	Land	20.000,00	20.000,00		20.000,00	BA	
<b>Summe</b>								<b>614.500,00</b>	<b>241.400,00</b>	<b>250.500,00</b>	<b>120.000,00</b>		
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	diverse Gebäude, Ersatz/ Ergänzung der Schließanlage STUV	diverse Gebäude, Ersatz/ Ergänzung der Schließanlage STUV	Land	3.000,00	3.000,00		3.000,00	BA	
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	diverse Gebäude, Ersatz/ Ergänzung der Schließanlage STUV	diverse Gebäude, Ersatz/ Ergänzung der Schließanlage STUV	Land	3.000,00	3.000,00		3.000,00	BA	
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	diverse Gebäude, Instandhaltung Maurer-, Putz, Fliesenarb.	diverse Gebäude, Instandhaltung Maurer-, Putz, Fliesenarb.	Land	2.500,00	2.500,00		2.500,00	BA	
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	diverse Gebäude, Instandhaltung Maurer-, Putz, Fliesenarb.	diverse Gebäude, Instandhaltung Maurer-, Putz, Fliesenarb.	Land	2.500,00	2.500,00		2.500,00	BA	
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	diverse Gebäude, Vergussarbeiten	diverse Gebäude, Vergussarbeiten	Land	2.500,00	2.500,00		2.500,00	BA	
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	diverse Gebäude, Vergussarbeiten	diverse Gebäude, Vergussarbeiten	Land	1.500,00	1.500,00		1.500,00	BA	
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	diverse Gebäude, Vergussarbeiten	diverse Gebäude, Vergussarbeiten	Land	1.500,00	1.500,00		1.500,00	BA	

2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	diverse Gebäude, Verglasungsarbeiten	Land	1.500,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00	BA	bis zur geplanten Erneuerung der Dachendeckung
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	gesamte Liegeplatte, Oberflächenequalierungen, Beseitigung von Unebenheiten	Land	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	BA	bis zur geplanten Erneuerung der Dachendeckung
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	gesamte Liegeplatte, Reparatur Orngeschiefeln	Land	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	BA	bis zur geplanten Erneuerung der Dachendeckung
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	gesamte Liegeplatte, Sanierung der inneren Umhüllungsmauer	Land	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	BB	bis zur geplanten Erneuerung der Dachendeckung
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Kanalisierung Regenwasser	Land	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	A	bis zur geplanten Erneuerung der Dachendeckung
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Geb. 07, Behoben kleinerer Schäden an der Dachendeckung	Land	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	BA	bis zur geplanten Erneuerung der Dachendeckung
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Geb. 07, Behoben kleinerer Schäden an der Dachendeckung	Land	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	BA	bis zur geplanten Erneuerung der Dachendeckung
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Geb. 07, Behoben kleinerer Schäden an der Dachendeckung	Land	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	BA	bis zur geplanten Erneuerung der Dachendeckung
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Geb. 07, Erneuerung der UV im KG	Land	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	BA	bis zur geplanten Erneuerung der Dachendeckung
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Geb. 07, Erneuerung von 2 Heizungsunterstationen	Land	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	BB	Die technische Lebensdauer ist erreicht.
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Geb. 07, Erneuerung von Fenstern	Land	355.000,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	BB	Kostenrahmen. Sollte im Rahmen einer großen Maßnahme umgesetzt werden.
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Geb. 07, Inspektion EV- System u. ggf. Rückstausicherung	Land	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	BA	bis zur geplanten Erneuerung der Dachendeckung
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Geb. 07, Malerarbeiten Aussengitter	Land	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	C	bis zur geplanten Erneuerung der Dachendeckung
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Geb. 07, Malerarbeiten Außenfenster	Land	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	BB	Bei starken Regenfällen kommt es zum Wassereintritt im Pumpenbereich des Technikraumes.
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Geb. 07, Malerarbeiten Innengitter	Land	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	C	bis zur geplanten Erneuerung der Dachendeckung
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Geb. 07, Meldezimmer, Gebäudehauptverteilung	Land	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	BA	bis zur geplanten Erneuerung der Dachendeckung
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Geb. 07, Sanierung des Kellergeschosses	Land	650.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	BA	Kostenrahmen, sollte im Rahmen einer großen Maßnahme umgesetzt werden
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Geb. 07, Unterhaltsarbeiten im KG	Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	BA	bis zur geplanten Erneuerung der Dachendeckung
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Geb. 7, Sanierung und Instandsetzung des Gebäudedaches	Land	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	BA	Die Dachendeckung und der Dachstuhl sind verunglückt, statenweise starker Verfall, Beschädigung d. Dachkonstruktion von 2016 nach 2017 geschoben
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	PROFI - Geb. 7, Energiesparmaßnahmen KG 410-430	Land	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	BB	bis zur geplanten Erneuerung der Dachendeckung
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Arbeitshalle III, Einbau e. behindertengerechten WC's	Land	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	A	Kostenrahmen Barrierefreiheit nach LBG
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Arbeitshalle III, Erneuerung der Sanitärinstallation, Nordteil	Land	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	BA	bis zur geplanten Erneuerung der Dachendeckung
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Arbeitshalle III, Treppenhäuser, Erneuerung der Flurbeleuchtung	Land	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	BA	bis zur geplanten Erneuerung der Dachendeckung
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Arbeitshalle III, Erneuerung von 2 Heizungsunterstationen	Land	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	BB	bis zur geplanten Erneuerung der Dachendeckung
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Außenanlagen, Höhenanpassung Schachtabdeckung	Land	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	BA	bis zur geplanten Erneuerung der Dachendeckung
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Außenanlagen, Oberflächeneingulung u. Markierungsarbeiten	Land	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	BA	bis zur geplanten Erneuerung der Dachendeckung
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Außenanlagen, Änderung alte Markierte	Land	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	BB	bis zur geplanten Erneuerung der Dachendeckung
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Außenanlagen	Land	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	BA	bis zur geplanten Erneuerung der Dachendeckung
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Geb. 09, Behebung kleiner Schäden an der Dachkonstruktion	Land	500,00	500,00	500,00	500,00	BA	bis zur geplanten Erneuerung der Dachendeckung
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Geb. 09, Behebung kleiner Schäden an der Dachkonstruktion	Land	500,00	500,00	500,00	500,00	BA	bis zur geplanten Erneuerung der Dachendeckung
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Geb. 09, Behebung kleiner Schäden an der Dachkonstruktion	Land	500,00	500,00	500,00	500,00	BA	bis zur geplanten Erneuerung der Dachendeckung
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Geb. 09, Behebung von Rissen im Bodenbereich	Land	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	BA	bis zur geplanten Erneuerung der Dachendeckung
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Geb. 09, Inspektion EV- System u. Rückstausicherung	Land	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	BA	bis zur geplanten Erneuerung der Dachendeckung
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Geb. 09, Sanierung des Verbindungsganges	Land	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	BB	sollte im Rahmen einer Gebäudegrundsanierung durchgeführt werden, Kostenrahmen
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Geb. 09, Sanierung UG nach Reparatur RW	Land	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	BA	bis zur geplanten Erneuerung der Dachendeckung
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Geb. 09, Sanierung und Wärmedämmung Satteldach	Land	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	BB	sollte im Rahmen einer Gebäudegrundsanierung durchgeführt werden, Kostenrahmen
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Geb. 10, Anstrich Aussengitter	Land	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	BB	bis zur geplanten Erneuerung der Dachendeckung
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Geb. 10, Behebung kleiner Schäden an der Dachkonstruktion	Land	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	BA	bis zur geplanten Erneuerung der Dachendeckung
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Geb. 10, Behebung kleiner Schäden an der Dachkonstruktion	Land	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	BA	bis zur geplanten Erneuerung der Dachendeckung
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Geb. 10, Behebung kleiner Schäden an der Dachkonstruktion	Land	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	BA	bis zur geplanten Erneuerung der Dachendeckung
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Geb. 15, Erneuerung der USV-Anlage	Land	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	BA	bis zur geplanten Erneuerung der Dachendeckung

100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	F-Haus mit Stummel	Geb. 15, Oberflächenregulierung und Entwässerungsarbeiten	Land	9.500,00	9.500,00	BA		
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	F-Haus mit Stummel	Land	8.000,00	8.000,00	BB		
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	F-Haus mit Stummel	Land	10.000,00	10.000,00	BA		
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	F-Haus mit Stummel	Land	12.000,00	12.000,00	BA	Bei Regenfällen kommt es zu Durchflutungen in Oberlichtbereich.	
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	F-Haus mit Stummel	Land	1.000,00	1.000,00	BA		
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	F-Haus mit Stummel	Land	1.000,00	1.000,00	BA		
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	F-Haus mit Stummel	Land	1.000,00	1.000,00	BA		
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	H-Haus	Geb. 16, Behabung kleiner Schäden an der Dachkonstruktion	Land	1.000,00	1.000,00	BA	bis zur Fertigstellung Sanierung
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	H-Haus	Geb. 16, Behabung kleiner Schäden an der Dachkonstruktion	Land	1.000,00	1.000,00	BA	bis zur Fertigstellung Sanierung
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	H-Haus	Geb. 19, Behabung kleiner Schäden an der Dachkonstruktion	Land	1.000,00	1.000,00	BA	bis zur Fertigstellung Sanierung
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	H-Haus	Geb. 19, Behabung kleiner Schäden an der Dachkonstruktion	Land	1.000,00	1.000,00	BA	bis zur Fertigstellung Sanierung
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	H-Haus	Geb. 19, Erneuerung der Sanitärinstallation mit Folienarbeiten	Land	100.000,00	100.000,00	A	In den allen, verzinkten Leitungen kommt es verstärkt zur Legionellenbildung.
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	H-Haus	Geb. 19, Reparaturarbeiten an Dachneubauteilen	Land	2.500,00	2.500,00	BA	bis zur Fertigstellung Sanierung
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	H-Haus	Geb. 19, Reparaturarbeiten an Dachneubauteilen	Land	2.500,00	2.500,00	BA	bis zur Fertigstellung Sanierung
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	H-Haus	Geb. 19, Reparaturarbeiten an Dachneubauteilen	Land	2.500,00	2.500,00	BA	bis zur Fertigstellung Sanierung
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	H-Haus	Geb. 19, Sanierung von SB- Fensteln	Land	10.000,00	10.000,00	BC	
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	H-Haus	Geb. 19, Sanierung Wärmedämmung Flachdach	Land	200.000,00	100.000,00	BB	Undichtigkeiten, Nachbesserungen nicht nachhaltig genug, Kostenrahmen
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Haus I, Unerkuntgeb. offener Vollzug	Geb. 21, Erneuerung Fenster	Land	55.000,00	27.500,00	BA	Kostenrahmen. Bei Regenfällen kommt es zu Durchflutungen.
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Haus I, Unerkuntgeb. offener Vollzug	Geb. 21, Erneuerung von 4 UV	Land	6.000,00	6.000,00	BA	
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Haus I, Unerkuntgeb. offener Vollzug	Geb. 21, Erneuerung von abgängigen Wasserleitungen u. Objekten	Land	65.000,00	65.000,00	A	In den verzinkten Rohrleitungen kann es zur Bildung von Legionellen kommen, Abstimmung mit Neubau Werkhalle nötig.
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Haus I, Unerkuntgeb. offener Vollzug	Geb. 21, Heizungarbeiten-Hydraulischer Abgleich	Land	15.000,00	15.000,00	BB	
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Haus I, Unerkuntgeb. offener Vollzug	Geb. 21, Sanierung der vorh. 4 Wasch- und Duschräume	Land	85.000,00	85.000,00	A	Bemänglung der hygienischen Zustände durch die Anstaltsärztin, Abstimmung mit Neubau Werkhalle nötig
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Langzeitsicherheitszentrum (all)	Geb. 26, Dachreparaturarbeiten	Land	3.000,00	3.000,00	BA	
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Neue Plone/Sicherheitszentrale mit Erweiterung Haus H	Geb. 28, Erneuerung der USV- Anlage	Land	1.000,00	1.000,00	BA	
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Neue Plone/Sicherheitszentrale mit Erweiterung Haus H	Geb. 28, Reparaturen im Türbereich	Land	10.000,00	10.000,00	BA	
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Neue Plone/Sicherheitszentrale mit Erweiterung Haus H	Geb. 28, Schönheitsreparaturen	Land	5.000,00	5.000,00	C	
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Verwaltung	Geb. 17a, Sanierung der Aussenrampe	Land	3.000,00	3.000,00	BB	
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Zellengebäude Hafthaus G	Geb. 18, Austausch von Nassraumtüren,	Land	4.000,00	4.000,00	BA	
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Zellengebäude Hafthaus G	Geb. 18, Behabung kleiner Schäden an der Dachkonstruktion	Land	1.000,00	1.000,00	BA	bis Fertigstellung Sanierung
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Zellengebäude Hafthaus G	Geb. 18, Behabung kleiner Schäden an der Dachkonstruktion	Land	1.000,00	1.000,00	BA	bis Fertigstellung Sanierung
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Zellengebäude Hafthaus G	Geb. 18, Erneuerung 4 Vordächer	Land	28.000,00	28.000,00	BB	
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Zellengebäude Hafthaus G	Geb. 18, Erneuerung Bodenbeläge Flure	Land	50.000,00	25.000,00	BB	
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Zellengebäude Hafthaus G	Geb. 18, Erneuerung der Beschichtung Innengitter	Land	4.000,00	4.000,00	BB	
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Zellengebäude Hafthaus G	Geb. 18, Erneuerung der Beschichtung Treppe EG-3.OG	Land	10.000,00	10.000,00	C	
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Zellengebäude Hafthaus G	Geb. 18, Erneuerung der Beschichtung Treppe KG-EG	Land	3.000,00	3.000,00	C	
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Zellengebäude Hafthaus G	Geb. 18, Erneuerung Wasserleitung u. Objekte	Land	65.000,00	32.500,00	BB	
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Zellengebäude Hafthaus G	Geb. 18, Instandhaltung Geländer Treppe EG-3.OG	Land	8.000,00	8.000,00	BB	
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Zellengebäude Hafthaus G	Geb. 18, Kellerwandsanierung, Traufstreifen- u. Oberflächeregulierung	Land	35.000,00	35.000,00	BA	
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Zellengebäude Hafthaus G	Geb. 18, Reparaturarbeiten an Lichtkuppeln u. Dachneubauteilen	Land	2.500,00	2.500,00	BA	bis zur Fertigstellung Sanierung
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Zellengebäude Hafthaus G	Geb. 18, Reparaturarbeiten an Lichtkuppeln u. Dachneubauteilen	Land	2.500,00	2.500,00	BA	bis zur Fertigstellung Sanierung
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Zellengebäude Hafthaus G	Geb. 18, Sanierung und Wärmedämmung des Flachdaches, Ern. Lichtkuppeln	Land	260.000,00	130.000,00	BB	Wärmedämmung unzureichend, Undichtigkeit Lichtkuppen, Kostenrahmen
2755 Ost	100741	03	Lübeck	Justizvollzugsanstalt Lübeck	Zellengebäude Hafthaus G	Geb. 18, Sanierung von Duschräumen	Land	80.000,00	40.000,00	BB	
Summe							3.602.000,00	904.500,00			
Gesamtsumme							5.966.500,00	2.024.900,00		1.298.000,00	
							Gesamtsumme 519.02	464.000,00			
							Gesamtsumme 519.03	2.024.900,00			
							Insgesamt	2.488.900,00			
							Haushaltsansatz 519.02	250.000,00			
							abzgl. 20% Kleiner Baufond	200.000,00			



Haushaltsansatz 5/19.03	1.600.000,00
abzüglich: 20% Kleiner Baufond	1.280.000,00

haushaltsmäßig anerkannt:

aufgestellt:

-----

01.11.2016 i.V. Silke Baschin

Fachministerium ( Datum, Unterschrift )

GMSH ( Datum, Unterschrift )

BU 2017 Ressort 1209				Ministerium Genehmigungsliste									
Baugruppe	FK- Nummer	Titel 519	Ort	Liegenschaft	Gebäude	Bezeichnung	Eigen- tümer	Gesamtkosten	Ausführung 2017	Ausführung 2018	Ausführung 2019	Priorität gem. HEBau C 3.2	Bemerkungen
2754 West	100355	01	Izehoe	Staatsanwaltschaft Izehoe	Staatsanwaltschaft und Datensicherung	Maler- und Bodenbelagsarbeiten	Dritte	5.000,00		5.000,00		BC	
2754 West	100355	01	Izehoe	Staatsanwaltschaft Izehoe	Staatsanwaltschaft und Datensicherung	Malerarbeiten/Bodenbelag	Dritte	5.000,00	5.000,00			C	Seit 1996 sind nur Schönheitsreparaturen in kleinem Maße durchgeführt worden, z.T. Löcher im Estrich und Bodenbelag geissen.
2754 West	100355	01	Izehoe	Staatsanwaltschaft Izehoe	Staatsanwaltschaft und Datensicherung	Reparatur der Fugen im PVC-Belag	Dritte	2.500,00	2.500,00			A	geschrieben von 2015, dringend erforderlich wg. offener Fugen und Ablosung des Belags vom Minr. auf 2017 geschrieben
2754 West	100887	01	Elmshorn	Arbeitsgericht Elmshorn	Arbeitsgericht	Ausbesserungsanstrich	Land	1.000,00	1.000,00			C	Abnutzungen im Flurbereich; Abdrücke um Lichtschalter etc.
2754 West	100887	01	Elmshorn	Arbeitsgericht Elmshorn	Arbeitsgericht	Baumerhaltung	Land	1.000,00	1.000,00		1.000,00	C	
2755 Ost	100371	01	Reinbek	Arbeitsgericht Reinbek	Dienstgebäude	Absatzstangen an den Fenstern montieren	Dritte	14.500,00	8.500,00	5.000,00			
2755 Ost	100371	01	Reinbek	Arbeitsgericht Reinbek	Dienstgebäude	Malerarbeiten in 5 Räumen	Dritte	1.800,00	1.800,00			A	
								2.900,00	2.900,00			C	
								4.700,00	4.700,00				
								19.200,00	13.200,00	5.000,00	1.000,00		
<b>Gesamtsumme</b>									<b>13.200,00</b>				
									<b>46.300,00</b>				
									<b>37.040,00</b>				

Gesamtsumme 519.01 13.200,00

Haushaltsansatz 519.01 46.300,00  
abzgl. 20% Kleiner Baufond 37.040,00

haushaltsmäßig anerkannt:

aufgestellt:

-----

Fachministerium ( Datum, Unterschrift )

01.11.2016 i.V. Silke Baschin

GMSH ( Datum, Unterschrift )

**BU 2017  
Ressort 1209**

**Ministerium  
Genehmigungsliste**

Baugruppe	Fw-Nummer	Titel 519	Ort	Liegenschaft	Gebäude	Bezeichnung	Eigen-tümer	Gesamtkosten	Ausführung 2017	Ausführung 2018	Ausführung 2019	Priorität gem. HBBau C 3.2	Bemerkungen
2755 Ost	101168	08	Ratzeburg	Dom zu Ratzeburg	Arnoldisches Haus	Domhof 40, Sanierung Fenster, Fachwerk, Gesimse	Dritte	15.000,00	15.000,00			BA	von 2014 auf 2017 geschoben
2755 Ost	101168	08	Ratzeburg	Dom zu Ratzeburg	Dom - Patronatsgebäude	Dom, Erneuerung der Elektroverteilung Dom	Dritte	25.000,00		25.000,00		BA	von 2014 auf 2017 geschoben
2755 Ost	101168	08	Ratzeburg	Dom zu Ratzeburg	Dom - Patronatsgebäude	Dom, Instandsetzung an Türen	Dritte	2.500,00	2.500,00			BA	von 2014 auf 2017 geschoben
2755 Ost	101168	08	Ratzeburg	Dom zu Ratzeburg	Dom - Patronatsgebäude	Dom, Sanierung des Turmdaches	Dritte	250.000,00	150.000,00	100.000,00		BA	von 2014 auf 2017/2018 geschoben, Kosten um 40 Tsd ergänzt für Sanierung Maueranker Westseite
2755 Ost	101168	08	Ratzeburg	Dom zu Ratzeburg	Dom - Patronatsgebäude	Dom, Überarbeitung des Einstieges zur Gruft	Dritte	1.000,00		1.000,00		BA	von 2014 auf 2017 geschoben
2755 Ost	101168	08	Ratzeburg	Dom zu Ratzeburg	Dom - Patronatsgebäude	Dom, Überprüfung des Zugankers Apsis	Dritte	1.000,00		1.000,00		BA	von 2014 auf 2017 geschoben
2755 Ost	101168	08	Ratzeburg	Dom zu Ratzeburg	Dom - Patronatsgebäude	Kreuzgang, Erneuerung der Elektroverteilung Domkloster, Kreuzgang	Dritte	4.000,00		4.000,00		BB	von 2014 auf 2018 geschoben
2755 Ost	101168	08	Ratzeburg	Dom zu Ratzeburg	Kapitelhaus (mit Kreuzgang)	Domkloster, Nordseite restaurat. Sanierung Beschichtung Außenfenster	Dritte	80.000,00			80.000,00	BB	von 2014 auf 2019 geschoben
2755 Ost	101168	08	Ratzeburg	Dom zu Ratzeburg	Kapitelhaus (mit Kreuzgang)	Domkloster, Ostseite (Teile Nord) restaurat. Sanierungen Beschichtung Außenfenster	Dritte	23.000,00			23.000,00	BB	von 2014 auf 2019 geschoben
2755 Ost	101168	08	Ratzeburg	Dom zu Ratzeburg	Kapitelhaus (mit Kreuzgang)	Domkloster, Südseite (Teile OG) restaurat. Sanierung Beschichtungen Außenfenster	Dritte	3.000,00	3.000,00			BA	von 2014 auf 2017 geschoben
2755 Ost	101168	08	Ratzeburg	Dom zu Ratzeburg	Kapitelhaus (mit Kreuzgang)	Domkloster, Südseite (Teile OG) restaurat. Sanierung Beschichtungen Außenfenster	Dritte	13.000,00		13.000,00		BB	von 2014 auf 2018 geschoben
2755 Ost	101168	08	Ratzeburg	Dom zu Ratzeburg	Kapitelhaus (mit Kreuzgang)	Domkloster, Westgiebel restaurat. Sanierung Beschichtungen Außenfenster	Dritte	30.000,00	30.000,00			BA	von 2014 auf 2017 geschoben
2755 Ost	101168	08	Ratzeburg	Dom zu Ratzeburg	Kapitelhaus (mit Kreuzgang)	Kapitelhaus, Kapelleaal Leuchten	Dritte	3.600,00	3.600,00			BA	Erneuerung der abgängigen Leuchten im Zuge der Sanierung der Elektroinstallationen von 2014 auf 2017 geschoben
2755 Ost	101168	08	Ratzeburg	Dom zu Ratzeburg	Kapitelhaus (mit Kreuzgang)	Kreuzgang, (Klostergarten) Reparatur Verblendlagen	Dritte	1.000,00	1.000,00			BA	von 2014 auf 2017 geschoben
2755 Ost	101168	08	Ratzeburg	Dom zu Ratzeburg	Kapitelhaus (mit Kreuzgang)	Kreuzgang, Anstricharbeiten ohne hist. Wandmalereien	Dritte	14.000,00		14.000,00		BB	von 2014 auf 2018 geschoben
2755 Ost	101168	08	Ratzeburg	Dom zu Ratzeburg	Kapitelhaus (mit Kreuzgang)	Kreuzgang, Erneuerung der Beleuchtung	Dritte	15.000,00		15.000,00		BB	von 2014 auf 2018 geschoben
2755 Ost	101168	08	Ratzeburg	Dom zu Ratzeburg	Organistenhaus	Domhof 14, Erneuerung Luke (ehem. Kohlschütte) erneuern	Dritte	800,00		800,00		BA	von 2014 auf 2018 geschoben
2755 Ost	101168	08	Ratzeburg	Dom zu Ratzeburg	Organistenhaus	Domhof 14, Schuppen Dachreparaturen	Dritte	2.000,00		2.000,00		BA	von 2014 auf 2018 geschoben
2755 Ost	101168	08	Ratzeburg	Dom zu Ratzeburg	Organistenhaus	Domhof 14, Schuppen Holzfußboden instandsetzen	Dritte	2.500,00		2.500,00		BA	von 2014 auf 2018 geschoben
2755 Ost	101168	08	Ratzeburg	Dom zu Ratzeburg	Organistenhaus	Domhof 14, Schuppen Fenster instandsetzen	Dritte	2.000,00		2.000,00		BA	von 2014 auf 2018 geschoben
2755 Ost	101168	08	Ratzeburg	Dom zu Ratzeburg	Organistenhaus	Domhof 14, Schuppen Teillfläche Mauerwerk überarbeiten	Dritte	7.200,00		7.200,00		BA	von 2014 auf 2018 geschoben
2755 Ost	101168	08	Ratzeburg	Dom zu Ratzeburg	Organistenhaus	Domhof 15, Sanierung Dachdeckung	Dritte	70.000,00		70.000,00		BB	von 2014 auf 2018 geschoben
2755 Ost	101168	08	Ratzeburg	Dom zu Ratzeburg	Pfarrwitwenhaus	Domhof 42, Dachreparatur Gaubenortgang	Dritte	2.000,00	2.000,00			BA	auf 2016 geschoben, da Mieter 12/2015 auszieht, evtl. Generalüberholung durch Nordkirche auf 2017 geschoben
2755 Ost	101168	08	Ratzeburg	Dom zu Ratzeburg	Pfarrwitwenhaus	Domhof 42, Sanierung Fenster (Rückseite), Fachwerk, Gesimse	Dritte	20.000,00	20.000,00			BA	auf 2016 geschoben, da Mieter 12/2015 auszieht, evtl. Generalüberholung durch Nordkirche auf 2017 geschoben
2755 Ost	101168	08	Ratzeburg	Dom zu Ratzeburg	Steintorhaus	Domhof 30, Toilettenhaus instandsetzen Verblendlagen SW_Ecke	Dritte	1.500,00		1.500,00		BA	von 2014 auf 2018 geschoben
Summe								589.100,00	227.100,00	259.000,00	103.000,00		
Gesamtsumme								589.100,00	227.100,00	259.000,00	103.000,00		

Gesamtsumme 519,08

Haushaltsansatz 519,08  
abzüglich: 20% Kleiner Baufond

haushaltsmäßig anerkannt:

aufgestellt:

01.11.2016 i.V. Silke Baschin



Fachministerium ( Datum, Unterschrift )

GMSH ( Datum, Unterschrift )

**BU 2017  
Ressort 1209**



BU 2017 Ressort 1209				Ministerium Genehmigungsliste									
Baugruppe	Fw- Nummer	Titel 519	Ort	Liegenschaft	Gebäude	Bezeichnung	Eigen- tümer	Gesamtkosten	Ausführung 2017	Ausführung 2018	Ausführung 2019	Priorität gem. HBBau C 3.2	Bemerkungen
2751 Hochschulen Kiel	10119	17	Kiel	Literaturhaus		Ausbau Dachabseite	Land	5.500,00	5.500,00			BB	
2751 Hochschulen Kiel	10119	17	Kiel	Literaturhaus		Bodenbeschichtung im KG	Land	4.100,00	4.100,00			BB	
2751 Hochschulen Kiel	10119	17	Kiel	Literaturhaus		Erneuerung Außenbeleuchtung	Land	2.500,00	2.500,00			BB	
2751 Hochschulen Kiel	10119	17	Kiel	Literaturhaus		Erneuerung Grundstückbegrenzungszaun	Land	6.250,00	6.250,00			BA	
2751 Hochschulen Kiel	10119	17	Kiel	Literaturhaus		Malarbeiten Veranstaltungsräume	Land	3.000,00	3.000,00			C	
2751 Hochschulen Kiel	10119	17	Kiel	Literaturhaus		Umsetzen der Küchenzeile	Land	8.500,00	8.500,00			C	
2752 Mitte Summe	100200	17	Kiel	Landesbibliothek SH, Landesamt für Denkmalpflege		Regelmäßige Wartung der Fenster (komplett)	Land	29.850,00 12.000,00	29.850,00 12.000,00			BB	Dringend erforderliche Wartungsarbeiten, um schweren Beschädigungen vorzubeugen, ist gemäß Mietvertrag dem Land verpflichtend aufzulegen.
2752 Mitte	100200	17	Kiel	Landesbibliothek SH, Landesamt für Denkmalpflege	Diensträume - Anmietung -	Erneuerung Beleuchtung im Eingangsbereich (Foyer)	Land	4.000,00	4.000,00			BA	
2752 Mitte	100200	17	Kiel	Landesbibliothek SH, Landesamt für Denkmalpflege	Diensträume - Anmietung -	Erneuerung der Brandmeldezentrale	Land	20.000,00	20.000,00			A	Die Anlage entspricht nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen. Es sind umweltgefährdende Stoffe verbaut. Ab Juli 2017 darf die Anlage nicht mehr repariert werden. Sie sollte bis Juli 2017 erneuert werden.
2752 Mitte	100200	17	Kiel	Landesbibliothek SH, Landesamt für Denkmalpflege	Landesamt f. Denkmalpflege, Stellplatz - Anmietung	Nachrüsten von 4 Feststellanlagen im EG	Land	6.000,00	6.000,00			A	Aufgrund einer Begehung durch die Arbeitsicherheit ist aufzufallen, dass BS- Türen eine Festsattelanlage benötigen, die im Brandfall eine Schließung auslöst. Zusätzlich ist es erforderlich, dass Wandbereiche separat beleuchtet werden.
2753 Nord Summe	100324	17	Schleswig	Landesarchiv SH, IZRG der Europä- Universität Flensburg (EUF)	Hauptgebäude	Abdichten von Kellerwänden innen mit Sanierputz, Abbau Fahrradkeller	Land	42.000,00	42.000,00			BB	von 2016 nach 2017 verschoben
2753 Nord	100324	17	Schleswig	Landesarchiv SH, IZRG der Europä- Universität Flensburg (EUF)	Hauptgebäude	Abdichten von Kellerwänden, Abbau gesamt außen	Land	20.000,00	20.000,00			BB	
2753 Nord	100324	17	Schleswig	Landesarchiv SH, IZRG der Europä- Universität Flensburg (EUF)	Hauptgebäude	Energetische Sanierung der Fenster der "Brücke" Abbau / Magazingeb.	Land	25.000,00	25.000,00			BA	Källeschleuse - Belastung für Neu- und Altbau
2753 Nord	100324	17	Schleswig	Landesarchiv SH, IZRG der Europä- Universität Flensburg (EUF)	Hauptgebäude	Energetische Sanierung des daches der "Brücke" Abbau / Magazingeb.	Land	20.000,00	20.000,00			BA	Källeschleuse - Belastung für Neu- und Altbau
2753 Nord	100324	17	Schleswig	Landesarchiv SH, IZRG der Europä- Universität Flensburg (EUF)	Hauptgebäude	Ergänzung noch fehlender Rauchmelder in den historischen Sitzungssälen	Land	4.000,00	4.000,00			BA	verschoben von 2016 nach 2017, da Ausführung in Abhängigkeit des z.Zt. in Ausarbeitung befindlichen Brandschutz- konzeptes erfolgen kann
2753 Nord	100324	17	Schleswig	Landesarchiv SH, IZRG der Europä- Universität Flensburg (EUF)	Hauptgebäude	Überholungsanstrich der Fassade Altbau, Nord/West-Ecke, einschl. Gerüst	Land	8.000,00	8.000,00			BB	
2753 Nord	100324	17	Schleswig	Landesarchiv SH, IZRG der Europä- Universität Flensburg (EUF)	Magazingebäude	Ausbesserungen von Fliesenbelägen im Magazin	Land	2.000,00	2.000,00			BA	Stolperfallen
2753 Nord	100324	17	Schleswig	Landesarchiv SH, IZRG der Europä- Universität Flensburg (EUF)	Magazingebäude	Ausbesserungen von Fliesenbelägen im Magazin	Land	2.500,00	2.500,00			BA	Stolperfallen
2753 Nord	100324	17	Schleswig	Landesarchiv SH, IZRG der Europä- Universität Flensburg (EUF)	Magazingebäude	Instandsetzung der Fundamentversteigerung d. Außenschornsteine	Land	2.000,00	2.000,00			BA	verschoben von 2016 nach 2017, Mängelbehebung gem. Überwachungs- protokoll des TÜV
2753 Nord	100324	17	Schleswig	Landesarchiv SH, IZRG der Europä- Universität Flensburg (EUF)	Magazingebäude	Nachrüstung von Gleitschienen für Fahrgestelle im Magazin	Land	5.000,00	5.000,00			BC	
2753 Nord	100324	17	Schleswig	Landesarchiv SH, IZRG der Europä- Universität Flensburg (EUF)	Magazingebäude	Notbeleuchtung auf dem FB der Magazine	Land	3.000,00	3.000,00			BA	In Abhängigkeit des z.Zt. noch in Ausar- beitung befindlichen Brandschutzkonzeptes
2753 Nord	100324	17	Schleswig	Landesarchiv SH, IZRG der Europä- Universität Flensburg (EUF)	Magazingebäude	Räumliche Verlegung der BMZ	Land	8.000,00	8.000,00			BA	In Abhängigkeit des z.Zt. noch in Ausar- beitung befindlichen Brandschutzkonzeptes
2753 Nord	100330	17	Schleswig	Archäologisches Landesamt SH		Ausbesserung der wassergebundenen Wiegendecke des Schlossvorplatzes, 300m²	Land	3.000,00	3.000,00			BB	von 2017 nach 2016 verschoben
2753 Nord	100330	17	Schleswig	Archäologisches Landesamt SH		Baumpflegliche Arbeiten, Baumfällungen, Ersatzpflanzungen u. Anwachspflege	Land	3.000,00	3.000,00			BB	von 2017 nach 2016 verschoben
2753 Nord	100330	17	Schleswig	Archäologisches Landesamt SH		Ergänzung der Pflasterung des Schlossvorplatzes mit Naturstein in 3 Abschnitten	Land	16.500,00	16.500,00			BC	von 2017 nach 2018 verschoben
2753 Nord	100330	17	Schleswig	Archäologisches Landesamt SH		Ergänzung der Pflasterung des Schlossvorplatzes mit Naturstein in 3 Abschnitten	Land	16.500,00	16.500,00			BB	von 2017 nach 2018 verschoben
2753 Nord	100330	17	Schleswig	Archäologisches Landesamt SH	Schloss Annettenhöf	Ausbesserung der wassergebundenen Wiegendecke des Schlossvorplatzes, 300m²	Land	3.000,00	3.000,00			BB	von 2017 nach 2018 verschoben
2753 Nord	100330	17	Schleswig	Archäologisches Landesamt SH	Schloss Annettenhöf	Außenbeleuchtung auf LED-Technik umrüsten	Land	2.500,00	2.500,00			BB	von 2017 nach 2018 verschoben
2753 Nord	100330	17	Schleswig	Archäologisches Landesamt SH	Schloss Annettenhöf	Außenbeleuchtung auf LED-Technik umrüsten	Land	2.000,00	2.000,00			BB	von 2018 nach 2019 verschoben

2753 Nord	100330	17	Schleswig	Archäologisches Landesamt SH	Schloss Annettenhöf	Baumpflegische Arbeiten, Baumfällungen, Ersatzpflanzungen u. Anwachspflege	Land	2.000,00	2.000,00	BB	2.000,00	von 2018 nach 2019 verschoben
2753 Nord	100330	17	Schleswig	Archäologisches Landesamt SH	Schloss Annettenhöf	Beschichtung der vorh. KG-Standrohre in Kupferblech	Land	800,00	800,00	BA	800,00	Farbliche Anpassung an die Kupferfallohre. Da Gebäude unter Denkmalschutz steht ist diese farbliche Anpassung erforderlich
2753 Nord	100330	17	Schleswig	Archäologisches Landesamt SH	Schloss Annettenhöf	Erneuerung des FB-Belages im Sozialraum 1.OG	Land	1.800,00	1.800,00	BC	1.800,00	Im Sozialraum weist sich der Teppichboden als unhygienisch
2753 Nord	100330	17	Schleswig	Archäologisches Landesamt SH	Schloss Annettenhöf	Überholungsanstrich des Sozialraumes im 1.OG	Land	400,00	400,00	C	400,00	Der letzte Wandanstrich erfolgte vor ca. 10 Jahren
2753 Nord	100330	17	Schleswig	Archäologisches Landesamt SH	Schloss Annettenhöf, Nebengebäude	Instandsetzung der Garagentore Nebengebäude (Tischler und Maler)	Land	4.500,00	4.500,00	BA	4.500,00	dringend für Substanzerhalt erforderlich
2754 Nord	100330	17	Schleswig	Archäologisches Landesamt SH	Schloss Annettenhöf, Nebengebäude	Instandsetzung der gemauerten historischen Rundbogenbrücke über Zuluus Ostfeld	Land	8.000,00	8.000,00	A	8.000,00	Das Ereignis der geschädigten Rundbogenbrücke wurde am 03.11.2016 vom GB 31 gemeldet. Nach Rücksprache mit dem Statiker handelt es sich um einen erheblichen Um Oberflächenschädigungen durch Frostentwurf vorzubringen, die dann die Tragfähigkeit beeinträchtigen würde ist die Sanierung sehr dringend, zumeist es sich auch um die
Summe								166.500,00	77.500,00		65.500,00	23.500,00
Gesamtsumme								238.350,00	149.350,00		65.500,00	23.500,00

Gesamtsumme 519.17	149.350,00
--------------------	------------

Haushaltsansatz 519.17	134.100,00
abzgl. 20% Kleiner Baufond	107.280,00

haushaltsmäßig anerkannt:

aufgestellt:

-----

Fachministerium ( Datum, Unterschrift )

01.11.2016 i.V. Silke Baschin

GMSH ( Datum, Unterschrift )

<b>1204</b>	<b>HH-Ansatz - 20% Kleiner Baufond</b>		<b>Bedarf 2017</b>					
	HH-Titel		2751 Hochschulen Kiel	2752 Mitte	2753 Nord	2754 West	2755 Ost	Gesamtsumme
	1204.519.06 IM - BU Landesvertretung in Berlin	185.280,00	265.250,00					
	Summe	185.280,00	265.250,00					265.250,00
<b>Zuweisung an die Baugruppen (- 20 % Sicherheitseinbehalt)</b>								
HH-Titel		2751 Hochschulen Kiel	2752 Mitte	2753 Nord	2754 West	2755 Ost		Gesamtsumme

**BU 2017  
Ressort 1204**

**MIB  
Genehmigungsliste**



Baugruppe	FM-Nummer	Titel 519.	Ort	Liegenschaft	Gebäude	Bezeichnung	Eigentümer	Gesamtkosten	Ausführung 2017	Ausführung 2018	Ausführung 2019	Priorität gem. HBBau C 3.2	Bemerkungen
2753 Nord	100643	01	Niebüll	Polizeirevier Niebüll	Polizei-Diensträume mit Garagen - Anmietung -	Erneuerung von Bodenbelägen in den Fluren	Dritte	8.000,00	8.000,00			BB	Neuer Bodenbelag aus Linoleum statt PVC
2753 Nord	100643	01	Niebüll	Polizeirevier Niebüll	Polizei-Diensträume mit Garagen - Anmietung -	Überholungsanstrich Flure	Dritte	8.000,00	8.000,00			C	
2753 Nord	100808	01	Schwedeneck	Polizeistation Schwedeneck	Polizeidiensträume - Anmietung	Überholungsbeschichtung & Bodenbelagsarbeiten	Dritte	2.500,00	2.500,00			C	
2753 Nord	100833	01	Flensburg	L.VermGeo SH Flensburg / Schleswig, Hauptstelle Flensburg	Dienstgebäude - Anmietung	Bodenbelagserneuerung	Dritte	3.500,00	3.500,00			A	sehr starker Verschleiß, z.T. "Stolperfallen"
2753 Nord	100833	01	Flensburg	L.VermGeo SH Flensburg / Schleswig, Hauptstelle Flensburg	Dienstgebäude - Anmietung	Überholungsanstrich Flure + Büros	Dritte	2.500,00	2.500,00			C	
Summe								24.500,00	24.500,00				
2754 West	100476	01	Neumünster	Polizeistation Wittorf	Gebäude 1	Schönheitsreparaturen	Dritte	1.500,00	1.500,00			C	
2754 West	100494	01	Nortorf	Polizei-Zentralstation Nortorf	Dienstgebäude mit 2 Garagen, 2 Abstellräumen - Anmietung -	Schönheitsreparaturen	Dritte	2.500,00	2.500,00			C	
2754 West	100507	01	Kaltenkirchen	Polizei-Zentralstation Kaltenkirchen	Polizeidiensträume - Anmietung -	Malerarbeiten	Dritte	9.000,00	9.000,00			C	
2754 West	100558	01	Burg (Dithmarschen)	Polizeirevier, Kriminalpolizei Außenstelle Brunsbüttel	Gebäude	Maler- und Bodenbelagsarbeiten	Dritte	2.000,00	2.000,00			C	
2754 West	100569	01	Wesselburen	Polizeistation Wesselburen	Diensträume und Garagen - Anmietung -	Maler- und Bodenbelagsarbeiten	Dritte	1.000,00	1.000,00			C	
2754 West	100571	01	Brande-Hörnerkirchen	Polizeistation Brande-Hörnerkirchen	Diensträume - Anmietung	TM 10001 Überholungsarbeiten Räume	Dritte	2.000,00	2.000,00	2.000,00		C	
2754 West	100573	01	Helgoland	Wasserschutzpolizei Helgoland		Einbau einer T30 RS Tür vor Keilertreppe	Dritte	1.500,00	1.500,00			A	In Stellungnahme der Bauaufsicht GMSH wird die Montage einer T30RS Tür empfohlen. Mit Schreiben vom 30.10.2015 fordert die PD IZ den Einbau einer Brandschutztür als Abschluss des Kellers.
2754 West	100573	01	Helgoland	Wasserschutzpolizei Helgoland		Sicherheitsbeleuchtung	Dritte	1.000,00	1.000,00			BA	Aufgrund fehlender Angebote in 2017 geschoben
2754 West	100573	01	Helgoland	Wasserschutzpolizei Helgoland	Polizeidienstgebäude, Hafensstraße 1078 - Anmietung -	Anpassung des Gewahrsams an die Gewahrsamsrichtlinie	Dritte	3.500,00	3.500,00			A	
2754 West	100573	01	Helgoland	Wasserschutzpolizei Helgoland	Polizeidienstgebäude, Hafensstraße 1078 - Anmietung -	Erneuerung Bodenbelag Sozialraum	Dritte	1.800,00	1.800,00			BA	Stolperfallen im Bodenbelag
2754 West	100573	01	Helgoland	Wasserschutzpolizei Helgoland	Polizeidienstgebäude, Hafensstraße 1078 - Anmietung -	Inst. Videoüberwachung und Ern. Zellenrufanlage Gewahrsam	Dritte	4.100,00	4.100,00			A	Mit Schreiben vom 16.03.2015 fordert die Polizeidirektion Itzehoe den Einbau einer Videoüberwachung. Die vorh. Rufanlage der Zelle ist abgängig Die Beleuchtung in der Zelle ist gegen eine vandalismussichere Leuchte auszutauschen Aufgrund fehlender Angebote in 2017 geschoben
2754 West	100577	01	Kummerfeld	Polizeistation Kummerfeld	Polizeidiensträume, Dorfsstraße 1	Überholungsanstrich Räume	Dritte	1.500,00		1.500,00		C	
2754 West	100578	01	Tornesch	Polizeistation Tornesch	Polizeidiensträume - Anmietung -	Überholungsanstrich	Dritte	5.000,00			5.000,00	C	div Räume (einschl. Zargen)
2754 West	100585	01	Itzehoe	Polizeistation Wellenkamp		Bodenbelags- und Anstricharbeiten	Dritte	2.000,00	2.000,00			BB	
2754 West	100822	01	Elmshorn	L.VermGeo SH Elmshorn	Gebäude 01 - Anmietung	Maler- und Bodenbelagsarbeiten	Dritte	5.000,00	5.000,00			C	
2754 West	100849	01	Wilster	Polizeistation Wilster		Anstricharbeiten	Dritte	8.000,00	8.000,00			C	nach 2017 geschoben
2754 West	100859	01	Itzehoe	Polizeidirektion Itzehoe, Polizeiladen im Holsteincenter	Gebäude 1	Anstricharbeiten - alle Räume	Dritte	3.500,00	3.500,00			C	nach 2017 geschoben
2754 West	100942	01	Brunsbüttel	Wasserschutzpolizei Brunsbüttel	Gebäude	Maler- und Bodenbelagsarbeiten	Dritte	1.500,00	1.500,00			C	
Summe								56.400,00	47.900,00	3.500,00	5.000,00		



Baugruppe	FM-Nummer	Titel 519	Ort	Liegenschaft	Gebäude	Bezeichnung	Eigentümer	Gesamtkosten	Ausführung 2017	Ausführung 2018	Ausführung 2019	Priorität gem. HBBau C 3.2	Bemerkungen
2755 Ost	100335	01	Ahrensböck	Polizeistation Ahrensböck	Diensträume Polizeistation - Anmietung ab 01.10.2010	Erneuerung Bodenbelag Aufenthalt/Umkleide	Dritte	1.500,00	1.500,00			C	
2755 Ost	100689	01	Reinfeld	Polizeistation Reinfeld	Diensträume	5 Räume streichen	Dritte	2.000,00	2.000,00			BA	
2755 Ost	100689	01	Reinfeld	Polizeistation Reinfeld	Diensträume	Zargen streichen	Dritte	1.000,00	1.000,00			BA	
2755 Ost	100692	01	Ahrensburg	Polizei-Zentralstation, Kriminalpolizeiaußenstelle Ahrensburg		Treppenhaus Streichen zur Tiefgarage	Dritte	4.500,00	4.500,00			C	
2755 Ost	100701	01	Bad Schwartau	Polizei-Zentralstation, Kriminalpolizeiaußenstelle Bad Schwartau	Dienstgebäude und Garagen - Anmietung -	Erneuerung Bodenbeläge/Malerarbeiten	Dritte	8.000,00	8.000,00			C	
2755 Ost	100701	01	Bad Schwartau	Polizei-Zentralstation, Kriminalpolizeiaußenstelle Bad Schwartau	Dienstgebäude und Garagen - Anmietung -	Erneuerung Bodenbeläge/Malerarbeiten	Dritte	5.000,00	5.000,00			C	
2755 Ost	100714	01	Lübeck	Polizeistation Eichholz	Diensträume - Anmietung	Anstrich Windfang	Dritte	1.000,00	1.000,00			C	
2755 Ost	100715	01	Lübeck	Polizeistation Blankensee	Diensträume - Anmietung	Malerarbeiten	Dritte	1.500,00	1.500,00			C	Wache und Teeküche
2755 Ost	100723	01	Mölln	Polizei-Zentralstation Mölln	Diensträume - angemietet	Malerarbeiten	Dritte	2.800,00	2.800,00			C	seit 2012 geschoben
2755 Ost	100723	01	Mölln	Polizei-Zentralstation Mölln	Diensträume - angemietet	Tür/Wache Änderung an der Tür Obentürschließer montieren	Dritte	750,00	750,00			C	Nutzenwunsch
2755 Ost	100748	01	Heiligenhafen	Polizei-Zentralstation Heiligenhafen	Dienstgebäude - angemietet ab 01.06.09 -	Malerarbeiten Türen/Wände	Dritte	3.000,00	3.000,00			C	
2755 Ost	100829	01	Scharbeutz	Polizeistation Scharbeutz	Angemietete Diensträume und Garagen	Erneuerung Bodenbelag und Anstrich	Dritte	4.000,00		4.000,00		C	
2755 Ost	100829	01	Scharbeutz	Polizeistation Scharbeutz	Angemietete Diensträume und Garagen	Erneuerung Bodenbelag und Anstrich	Dritte	4.000,00	4.000,00			C	
Summe								39.050,00	35.050,00	4.000,00			
Gesamtsumme								119.950,00	107.450,00	7.500,00	5.000,00		

Baugruppe	FM-Nummer	Titel 519	Ort	Liegenschaft	Gebäude	Bezeichnung	Eigentümer	Gesamtkosten	Ausführung 2017	Ausführung 2018	Ausführung 2019	Priorität gem. HBBau C 3.2	Bemerkungen	
2751 Hochschulen Kiel	101141	02	Altenholz	Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in SH, Altenholz		Dachliste sanieren (Auditorium)	Land	2.000,00	2.000,00			BA	Dachfirst muss in Pappdoggengesezt werden, um zu verhindern, dass im Winter der Schnee unter die Planken auf den Dachboden treibt.	
2751 Hochschulen Kiel	101141	02	Altenholz	Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in SH, Altenholz		Erneuerung der Silikonfugen in den WC's	Land	3.000,00	1.000,00	1.000,00		BB		
2751 Hochschulen Kiel	101141	02	Altenholz	Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in SH, Altenholz		Sanitärarbeiten Ablüsse und Eckventile an Waschtischen	Land	1.000,00	1.000,00			C		
2751 Hochschulen Kiel	101141	02	Altenholz	Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in SH, Altenholz	Außenanlagen mit Parkplatz	Grünflächen roden und neu anlegen	Land	5.000,00	5.000,00			BB	Die Anpflanzungen am Gebäude verschatten die Räume und machen eine Wartung am Sonnenschutz, Blitzschutz und Dach unmöglich.	
2751 Hochschulen Kiel	101141	02	Altenholz	Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in SH, Altenholz	Außenanlagen mit Parkplatz	Raucherpavillon und Sitzgelegenheiten	Land	15.000,00	15.000,00			X	Es ist geplant, für die Raucher einen überdachten Bereich zu schaffen.	
2751 Hochschulen Kiel	101141	02	Altenholz	Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in SH, Altenholz	Außenanlagen mit Parkplatz	Versackungen im Pflaster ausgleichen	Land	1.500,00	1.500,00			BA	Im Gehweg sind Versackungen in der Pflasteroberfläche, die eine Stolpergefahr darstellen.	
2751 Hochschulen Kiel	101141	02	Altenholz	Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in SH, Altenholz	Fahradunterstand	Glasscheibe austauschen	Land	800,00	800,00			BA	Eine Glasscheibe im Glasdach ist gerissen und muss getauscht werden	
2751 Hochschulen Kiel	101141	02	Altenholz	Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in SH, Altenholz	Hauptgebäude mit Erweiterungen	Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden Außenwand	Land	6.000,00	6.000,00			BA	An der Kelleraußenwand in der Sporthalle zeigen sich Feuchtigkeitsschäden, die darauf schließen lassen, dass die Abdichtung der Kelleraußenwand defekt ist.	
2751 Hochschulen Kiel	101141	02	Altenholz	Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in SH, Altenholz	Hauptgebäude mit Erweiterungen	Bodenbelag im Sport- und Fitnessraum	Land	10.000,00	10.000,00			BA		
2751 Hochschulen Kiel	101141	02	Altenholz	Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in SH, Altenholz	Hauptgebäude mit Erweiterungen	Diverse Malerarbeiten	Land	2.000,00	2.000,00			C	Kleinere Reparaturen; Schönheitsreparaturen, Reparaturen nach Instandhaltungsarbeiten anderer Gewerke	
2751 Hochschulen Kiel	101141	02	Altenholz	Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in SH, Altenholz	Hauptgebäude mit Erweiterungen	Diverse Reparaturarbeiten Fliesen und Bodenbelag	Land	5.000,00	2.500,00	2.500,00		BB	Beseitigung von kleinen Schäden wie z.B. Erneuerung von Silikonfugen in Fliesenbelägen, Ausbessern von Schweißnähten in PVC-Blägen	
2751 Hochschulen Kiel	101141	02	Altenholz	Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in SH, Altenholz	Hauptgebäude mit Erweiterungen	Fluchtwegebeschilderung, -beleuchtung	Land	8.000,00	8.000,00			A	Nach der Erneuerung der Flucht- und Rettungswegpläne müssen die Fluchtwegebeschilderung und Notbeleuchtung überprüft und angepasst werden.	
2751 Hochschulen Kiel	101141	02	Altenholz	Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in SH, Altenholz	Hauptgebäude mit Erweiterungen	Heizkörper, Heizkörperthermostate austauschen	Land	6.000,00	2.000,00	2.000,00		BB		
2751 Hochschulen Kiel	101141	02	Altenholz	Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in SH, Altenholz	Hauptgebäude mit Erweiterungen	Instandsetzung Sonnenschutz	Land	9.000,00	3.000,00	3.000,00		BA	Verschleißteile am Außenliegenden Sonnenschutz austauschen, Anlage reinigen, prüfen und defekte Bauteile (Stecker, Motoren usw.) austauschen	
2751 Hochschulen Kiel	101141	02	Altenholz	Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in SH, Altenholz	Hauptgebäude mit Erweiterungen	Instandsetzung der Fenster	Land	6.000,00	2.000,00	2.000,00		BA		
2751 Hochschulen Kiel	101141	02	Altenholz	Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in SH, Altenholz	Hauptgebäude mit Erweiterungen	Instandsetzung der Lüftungskanäle im Auditorium	Land	15.000,00	15.000,00			BA	Die Zuluftkanäle der Lüftungsanlage im Auditorium liegen auf dem Dachboden und sind nicht richtig mit dem Außenluftgitter verbunden, so dass durch die Spalten in den Kanälen Mineralfasern der Dämmung mit in die Lüftungsanlage gesaugt werden können.	
2751 Hochschulen Kiel	101141	02	Altenholz	Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in SH, Altenholz	Hauptgebäude mit Erweiterungen	Kleine Reparaturen an Wasser, Abwasser und Sanitärreinrichtungen	Land	9.000,00	3.000,00	3.000,00				
2751 Hochschulen Kiel	101141	02	Altenholz	Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in SH, Altenholz	Hauptgebäude mit Erweiterungen	Kleine Reparaturen am Stromnetz und Beleuchtung	Land	6.000,00	2.000,00	2.000,00		BB		
2751 Hochschulen Kiel	101141	02	Altenholz	Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in SH, Altenholz	Hauptgebäude mit Erweiterungen	Malerarbeiten an Außenbauteilen (Holz)	Land	10.000,00	2.000,00	4.000,00		BB		
2751 Hochschulen Kiel	101141	02	Altenholz	Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in SH, Altenholz	Hauptgebäude mit Erweiterungen	Reparaturarbeiten Granitboden Haupttreppenhaus 1. OG	Land	8.000,00	4.000,00	4.000,00		BA	Ein ca. 8 bis 10m langer Riss im Granitbodenbelag, es ist davon auszugehen, dass der Estrich darunter nicht ausreichend tragfähig ist und ebenfalls rissig ist.	

Baugruppe	FM-Nummer	Titel 519	Ort	Liegenschaft	Gebäude	Bezeichnung	Eigentümer	Gesamtkosten	Ausführung 2017	Ausführung 2018	Ausführung 2019	Priorität gem. HBBau C 3.2	Bemerkungen
2751 Hochschulen Kiel	101141	02	Altenholz	Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in SH, Altenholz	Hauptgebäude mit Erweiterungen	Rückbau der Kondensatleitungen und Überläufe	Land	9.000,00	4.500,00	4.500,00		BA	Aus hygienischen Gründen müssen die Kondensatüberlaufleitungen an den Waschtischen in den Schulungsräumen demontiert werden.
2751 Hochschulen Kiel	101141	02	Altenholz	Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in SH, Altenholz	Hauptgebäude mit Erweiterungen	Sockel für Zuluftschacht	Land	2.000,00	2.000,00			BA	Der in den Grünanlagen stehende Zuluftschacht sitzt zu tief, so dass Erde bei Regen durch die Anschlussflugen in die Lüftungsanlage laufen kann, daher soll der Schacht einen neuen Sockel erhalten, um Folgeschäden an der Lüftungsanlage zu verhindern.
2751 Hochschulen Kiel	101141	02	Altenholz	Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in SH, Altenholz	Hauptgebäude mit Erweiterungen	Steuerung der Lüftungsanlage erneuern	Land	25.000,00	25.000,00			BA	Die Steuerungsanlage der Lüftungsanlage ist veraltet, es sind keine Ersatzteile mehr lieferbar. Daher muss die Steuerungs-anlage ausgetauscht werden, bevor diese auf Dauer ausfällt.
2751 Hochschulen Kiel	101141	02	Altenholz	Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in SH, Altenholz	Hauptgebäude mit Erweiterungen	Umbau der Lüftungsanlage für die Cafeteria	Land	15.000,00	15.000,00			BA	Nach dem Einbau der F30 Glasfennerwand zur Eingangs- und Pausenhalle steigt die Raumtemperatur durch die Sonneneinstrahlung in der Cafeteria im Sommer auf bis zu 40°C. Um die Arbeitsbedingungen erträglich zu machen, soll eine Kühlungsanlage eingebaut werden.
2751 Hochschulen Kiel	101141	02	Altenholz	Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in SH, Altenholz	Hauptgebäude, Geb.-Teil A	Aufstellfläche für Getränkeautomaten	Land	12.000,00	12.000,00			A	Getränkeautomaten (=Brandlasten) stehen in der Eingangshalle mit Treppenhause, die als Flucht- und Rettungsweg dienen, daher Einhausung aus Trockenbau und ein Brandschutzrolltor erforderlich.
Summe								191.300,00	137.300,00	33.000,00	21.000,00		
2753 Nord	100392	02	Husum	Wasserschutzpolizei Husum, Landanschl. Pol.boot, LKN-SH Hafenamnt	Wasserschutzpolizei u. LLUR Fischerei-AST. Husum (ehem. ALR)	an Türelementen im Treppenhause Dichtungen nachrüsten	Land	2.400,00	2.400,00			BA	
2753 Nord	100392	02	Husum	Wasserschutzpolizei Husum, Landanschl. Pol.boot, LKN-SH Hafenamnt	Wasserschutzpolizei u. LLUR Fischerei-AST. Husum (ehem. ALR)	Bodenbeläge im I. OG Flurbereich austauschen	Land	2.800,00			2.800,00	C	
2753 Nord	100392	02	Husum	Wasserschutzpolizei Husum, Landanschl. Pol.boot, LKN-SH Hafenamnt	Wasserschutzpolizei u. LLUR Fischerei-AST. Husum (ehem. ALR)	Bodenbeläge im I. OG Wache u. Verwaltungsbüro im II.OG austauschen	Land	5.600,00			5.600,00	BC	
2753 Nord	100392	02	Husum	Wasserschutzpolizei Husum, Landanschl. Pol.boot, LKN-SH Hafenamnt	Wasserschutzpolizei u. LLUR Fischerei-AST. Husum (ehem. ALR)	Wartungs- / Silikonfugen überholen	Land	2.200,00		2.200,00		BB	verschoben ins Hhj. 2018
2753 Nord	100392	02	Husum	Wasserschutzpolizei Husum, Landanschl. Pol.boot, LKN-SH Hafenamnt	Wasserschutzpolizei u. LLUR Fischerei-AST. Husum (ehem. ALR)	Überholungsanstriche Fenster der Nordfassade	Land	4.000,00			4.000,00	BB	
2753 Nord	100392	02	Husum	Wasserschutzpolizei Husum, Landanschl. Pol.boot, LKN-SH Hafenamnt	Wasserschutzpolizei u. LLUR Fischerei-AST. Husum (ehem. ALR)	Überholungsanstriche Fenster West- u. Südfassade	Land	5.500,00		5.500,00		BB	War für 2016 vorgesehen; eine Zustandskontrolle ergab, dass der Zustand der Anstriche besser ist, als zur Anmeldung des Bedarfs erwartet. Daher wird der Bedarf verschoben auf das Hhj. 2018.
2753 Nord	100392	02	Husum	Wasserschutzpolizei Husum, Landanschl. Pol.boot, LKN-SH Hafenamnt	Wasserschutzpolizei u. LLUR Fischerei-AST. Husum (ehem. ALR)	Überholungsanstriche Ostfassade inkl. Hubsteiger/Gerüst (Gebäudehohes Holz-Giebel-Element)	Land	3.600,00			3.600,00	BB	Für 2015 gab es bereits eine Anmeldung dieser Arbeiten; es zeigte sich in 2015 allerdings, dass die Abwitterung nicht so stark vorangeschritten war wie zur Anmeldung vermutet. Daher werden die Anstricharbeiten der Holzbauteile erst wieder für 2019 angemeldet.
Summe								26.100,00	2.400,00	7.700,00	16.000,00		

Baugruppe	FM-Nummer	Titel 519	Ort	Liegenschaft	Gebäude	Bezeichnung	Eigentümer	Gesamtkosten	Ausführung 2017	Ausführung 2018	Ausführung 2019	Priorität gem. HBBau C 3.2	Bemerkungen
2754 West	100817	02	Felde	LKA SH, Munitionserbebetrieb, BOS - Funkanlage Felde, SH 23-17a		Schönheitsreparaturen allgemein in allen Gebäuden	Land	4.500,00	4.500,00			C	
2754 West	100817	02	Felde	LKA SH, Munitionserbebetrieb, BOS - Funkanlage Felde, SH 23-17a	Außenanlagen	Austausch von Lampenköpfe der Aussenbeleuchtung und Umrüstung auf LED Beleuchtung	Land	35.000,00	35.000,00			BA	
2754 West	100817	02	Felde	LKA SH, Munitionserbebetrieb, BOS - Funkanlage Felde, SH 23-17a	Außenanlagen	Erneuerung der Aussenzaunanlage in Teilbereichen der Liegenschaftseinzäunung	Land	35.000,00	35.000,00			BA	2017 muss die Maßnahme aufgrund von neu aufgelegten Ausbildungsinhalten des Kampfmittelräumdienst, wofür dieses Gelände vorgesehen ist, umgesetzt werden.
2754 West	100817	02	Felde	LKA SH, Munitionserbebetrieb, BOS - Funkanlage Felde, SH 23-17a	Betriebs- und Sozialgebäude	Sanierungsmaßnahmen gemäß Ruf-Bericht	Land	2.000,00	2.000,00			BA	
<b>Summe</b>								76.500,00	76.500,00				
<b>Gesamtsumme</b>								293.900,00	216.200,00	40.700,00	37.000,00		

Baugruppe	FM-Nummer	Titel 519	Ort	Liegenschaft	Gebäude	Bezeichnung	Eigentümer	Gesamtkosten	Ausführung 2017	Ausführung 2018	Ausführung 2019	Priorität gem. HBBau C 3.2	Bemerkungen
2753 Nord	100914	05	Harrislee	Landesfeuerwehrschule, Übungsgelände		Güterschuppen, Instandsetzung Fassade	Land	1.200,00	1.200,00			BA	
2753 Nord	100914	05	Harrislee	Landesfeuerwehrschule, Übungsgelände		Übungshalle, Erweiterung Digitalfunknetz	Land	5.000,00	5.000,00			BA	
2753 Nord	100914	05	Harrislee	Landesfeuerwehrschule, Übungsgelände		Übungstunnel, Einbau Rauchrückhaltewand	Land	1.000,00	1.000,00			BB	
2753 Nord	100915	05	Harrislee	Landesfeuerwehrschule		Geb. D, Installation Außenfunkantenne	Land	5.000,00	5.000,00			BA	
2753 Nord	100915	05	Harrislee	Landesfeuerwehrschule		Geb. A, Internet-Cafe, Putzsanierung	Land	4.000,00	4.000,00			BA	
2753 Nord	100915	05	Harrislee	Landesfeuerwehrschule		Geb. E, Erneuerung der Badlüfter, 1. OG	Land	9.000,00	9.000,00			BA	
2753 Nord	100915	05	Harrislee	Landesfeuerwehrschule		Geb. E, Feststellanlagen für 3 Flurtüren	Land	6.500,00	6.500,00			BA	
2753 Nord	100915	05	Harrislee	Landesfeuerwehrschule		Geb. E, Malerarbeiten Überholungsanstrich	Land	5.000,00	5.000,00			C	
2753 Nord	100915	05	Harrislee	Landesfeuerwehrschule		Geb. E, Sanierung der Duschen 1.OG, 2.BA	Land	43.000,00	43.000,00			BA	
2753 Nord	100915	05	Harrislee	Landesfeuerwehrschule	Geb. D - Speiseraum / Lehrsäle 5 - 12	Geb. D, Speisesaal u. Eingangsbereich, Überholungsbeschichtung Fußboden	Land	15.000,00	15.000,00			BA	
Summe								94.700,00	94.700,00				
								94.700,00	94.700,00				

Baugruppe	FM-Nummer	Titel 519	Ort	Liegenschaft	Gebäude	Bezeichnung	Eigentümer	Gesamtkosten	Ausführung 2017	Ausführung 2018	Ausführung 2019	Priorität gem. HBBau C 3.2	Bemerkungen
2751 Hochschulen Kiel	102800	06	Berlin	Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund		Abrundung Garderobengeländer, SH 50%	Land	250,00	250,00			BA	
2751 Hochschulen Kiel	102800	06	Berlin	Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund		Anstrich im Küchenbereich, Anteil SH 50%	Land	7.500,00	7.500,00			BB	
2751 Hochschulen Kiel	102800	06	Berlin	Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund		Austausch Fassadenelemente Innenraum, SH 50%	Land	30.000,00	30.000,00			A	
2751 Hochschulen Kiel	102800	06	Berlin	Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund		BMA	Land	75.000,00	75.000,00			A	
2751 Hochschulen Kiel	102800	06	Berlin	Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund		Energieoptimierungsanlage, SH 50%	Land	20.000,00	20.000,00			X	
2751 Hochschulen Kiel	102800	06	Berlin	Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund		Erneuerung des Rechners einschl. Software des Einbruchmeldesystems, SH 50%	Land	6.500,00	6.500,00			BA	
2751 Hochschulen Kiel	102800	06	Berlin	Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund		Erneuerung v. 2 abgängigen Spülmaschinen, SH 50%	Land	30.000,00	30.000,00			BA	
2751 Hochschulen Kiel	102800	06	Berlin	Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund		Instandhaltung Hochbau	Land	15.000,00	15.000,00			BB	
2751 Hochschulen Kiel	102800	06	Berlin	Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund		Instandhaltung TGA, Eit.	Land	15.000,00	15.000,00			BB	
2751 Hochschulen Kiel	102800	06	Berlin	Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund		Instandsetzung der Oberflächfenster-/Lüftung, SH 50%	Land	10.000,00	10.000,00			BA	
2751 Hochschulen Kiel	102800	06	Berlin	Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund		Nachisolieren / Neuisolieren v. Abwasserleitungen, SH 50%	Land	6.000,00	6.000,00			BA	
2751 Hochschulen Kiel	102800	06	Berlin	Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund		Parkettreparatur im Bereich des gemeinsamen Sitzungssaals, SH 50%	Land	7.000,00	7.000,00			BB	
2751 Hochschulen Kiel	102800	06	Berlin	Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund		Sanierung der Verfüguung - Plattenbelag Vorfahrt, SH 50%	Land	10.000,00	10.000,00			BA	
2751 Hochschulen Kiel	102800	06	Berlin	Vertretung des Landes Schleswig-Holstein beim Bund	Dienstgebäude mit Tiefgarage	Erneuerung Lichttechnik	Land	211.607,00	33.000,00				Err. Bel. T2 nach 2017 verschoben, da sie in Zusammenhang mit dem Glasclubus ausgeführt werden soll. KR gesamt 66.000 €, Anteil SH 33.000 €.
Summe								265.250,00	265.250,00				
Gesamtsumme								443.857,00	265.250,00				

Gesamtsumme 519.01	107.450,00
Gesamtsumme 519.02	216.200,00
Gesamtsumme 519.05	94.700,00
Gesamtsumme 519.06	265.250,00
Insgesamt	683.600,00

Haushaltsansatz 519.01	99.000,00
abzügl. 20% Kleiner Baufond	79.200,00

Haushaltsansatz 519.02	142.800,00
abzügl. 20% Kleiner Baufond	114.240,00

Haushaltsansatz 519.05	116.800,00
abzügl. 20% Kleiner Baufond	93.440,00

Haushaltsansatz 519.06	231.600,00
abzügl. 20% Kleiner Baufond	185.280,00

haushaltsmäßig anerkannt:

aufgestellt:

Fachministerium (Datum, Unterschrift)

08.11.2016 i.V. M. Frahm  
GMSH (Datum, Unterschrift)

**BU 2017  
Ressort 1210**

**Ministerium  
Genehmigungsliste**



Baugruppe	FM- Nummer	Titel 519.	Ort	Liegenschaft	Gebäude	Bezeichnung	Eigentümer	Gesamtkosten	Ausführung 2017	Ausführung 2018	Ausführung 2019	Priorität gem. HBau C 3.2	Bemerkungen
2751 Hochschulen Kiel	101120	03	Kiel	Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU)		ABG7 2.LG Brandschutz, Türen	Land	70.000,00	70.000,00			A	
2751 Hochschulen Kiel	101120	03	Kiel	Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU)		Brandschutzklappensanierung Diverse	Land	300.000,00	100.000,00	100.000,00		BA	
2751 Hochschulen Kiel	101120	03	Kiel	Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU)		LS4-10 Fakultätenblöcke Brandschutz Türen/Fenster	Land	500.000,00	500.000,00			A	
2751 Hochschulen Kiel	101120	03	Kiel	Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU)	Hebbel-Hörsaal, Alte Mensa	OS 40 / Hörsäle (Alte Mensa), Anpassungsmaßnahmen im baulichen Brandschutz	Land	250.000,00	250.000,00			BA	
2751 Hochschulen Kiel	101120	03	Kiel	Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU)	Institut für Ur- und Frühgeschichte	JMS 2-6 Brandschutz gem. BSK	Land	300.000,00	300.000,00			A	Planung 2017, Ausführung 2018
2751 Hochschulen Kiel	101120	03	Kiel	Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU)	Rechenzentrum	HRS 1 Rechenzentrum, Anpassungsmaßnahmen im baulichen Brandschutz	Land	150.000,00	150.000,00			BA	
<b>Summe</b>								<b>1.570.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		
2753 Nord	101145	03	Flensburg	Hochschule Flensburg	Geb. A - Medienformatik u. Techn. Informatik	D. Audimax, Mensa. Erüchtigung Blitzschutzanlagen	Land	50.000,00	50.000,00			A	
2753 Nord	101145	03	Flensburg	Hochschule Flensburg	Geb. A - Medienformatik u. Techn. Informatik	A. Installation von Feststellanlagen	Land	2.000,00	2.000,00			BA	
2753 Nord	101145	03	Flensburg	Hochschule Flensburg	Geb. A - Medienformatik u. Techn. Informatik	A. Ostflügel, Aufnahme von Mängel an Brandschottungen	Land	15.000,00	15.000,00			A	Incl. De- und Montage der Deckenplatten und Entsorgung von KMF
2753 Nord	101145	03	Flensburg	Hochschule Flensburg	Geb. A - Medienformatik u. Techn. Informatik	A. Ostflügel, Erüchtigung v. Brandschottungen	Land	50.000,00	50.000,00			A	
2753 Nord	101145	03	Flensburg	Hochschule Flensburg	Geb. A - Medienformatik u. Techn. Informatik	A. Westflügel, Aufnahme von Mängel an Brandschottungen	Land	15.000,00	15.000,00			A	
2753 Nord	101145	03	Flensburg	Hochschule Flensburg	Geb. A - Medienformatik u. Techn. Informatik	A. Westflügel, Erüchtigung v. Brandschottungen	Land	50.000,00	25.000,00			A	
2753 Nord	101145	03	Flensburg	Hochschule Flensburg	Geb. A - Medienformatik u. Techn. Informatik	Geb. A, Einbau von F30-Decken in Foyerräumen	Land	2.000,00	2.000,00			BA	
2753 Nord	101145	03	Flensburg	Hochschule Flensburg	Geb. B - ASIA, Cateleira	B. Installation von Feststellanlagen	Land	15.000,00	15.000,00			A	
2753 Nord	101145	03	Flensburg	Hochschule Flensburg	Geb. B - ASIA, Cateleira	B. Ostflügel, Aufnahme von Mängel an Brandschottungen	Land	15.000,00	15.000,00			A	
2753 Nord	101145	03	Flensburg	Hochschule Flensburg	Geb. B - ASIA, Cateleira	B. Ostflügel, Erüchtigung v. Brandschottungen	Land	50.000,00	50.000,00			A	
2753 Nord	101145	03	Flensburg	Hochschule Flensburg	Geb. B - ASIA, Cateleira	B. Westflügel, Aufnahme von Mängel an Brandschottungen	Land	15.000,00	15.000,00			A	Incl. De- und Montage von Deckenplatten und Entsorgung der KMF
2753 Nord	101145	03	Flensburg	Hochschule Flensburg	Geb. C - Dekanat FB Wirtschaft, BW,	C. Installation von Feststellanlagen	Land	2.000,00	2.000,00			BA	
2753 Nord	101145	03	Flensburg	Hochschule Flensburg	Geb. D - Angewandte Mathematik, Biotechn., Energieversichtetechn., u.a.	D. Installation von Feststellanlagen	Land	2.000,00	2.000,00			BA	
2753 Nord	101145	03	Flensburg	Hochschule Flensburg	Hörsaalzentrum / Audimax	Audimax, Schaffung rauchfreier Ausgänge	Land	60.000,00	60.000,00			BA	
2753 Nord	101145	03	Flensburg	Hochschule Flensburg	Mensa	Mensa. Erüchtigung von Brandschutzklappen	Land	100.000,00	100.000,00			A	
2753 Nord	101145	03	Flensburg	Hochschule Flensburg	Mensa	Mensa. Trennung Abluftkanal Fireuse	Land	25.000,00	25.000,00			A	
2753 Nord	102000	03	Flensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF), Campus		HG, Instandsetzung von BS- und RS-Türen	Land	10.000,00	10.000,00			A	
2753 Nord	102000	03	Flensburg	Europa-Universität Flensburg (EUF), Campus		HG Instandsetzung BS-Klappen und Lüftungsanlagen	Land	60.000,00	60.000,00			A	
<b>Summe</b>								<b>257.000,00</b>	<b>257.000,00</b>				
2755 Ost	100952	03	Lübeck	Universität zu Lübeck (Stiftungsuniversität)		Geb. 61 - 63 Erneuerung der BMA	Dritte	530.000,00	530.000,00			A	
2755 Ost	100952	03	Lübeck	Universität zu Lübeck (Stiftungsuniversität)	Institut für Chemie, Physik Physiologie	Geb. 61-63; Brandschutztüren	Dritte	30.000,00	30.000,00			BA	
2755 Ost	100952	03	Lübeck	Universität zu Lübeck (Stiftungsuniversität)	Institut für Chemie, Physik Physiologie	Geb. 61-63; Sanierung Brandschutzklappen	Dritte	20.000,00	20.000,00			BA	
2755 Ost	100952	03	Lübeck	Universität zu Lübeck (Stiftungsuniversität)	Mensa	Geb. 59; brandschutztechnische Maßnahmen	Dritte	10.000,00	10.000,00			BA	Freilauf nachrüsten, Feisbellanlage nachrüsten, absehbare Türöffnungen erneuern
2755 Ost	101149	03	Lübeck	Fachhochschule Lübeck	Verbindungsgänge Geb. 112,219,39,10,107,11	Flucht Türen zw. Geb. 9 u. 10 erneuern	Land	12.000,00	12.000,00			BA	
<b>Summe</b>								<b>602.000,00</b>	<b>602.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme</b>								<b>2.670.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>830.000,00</b>			
							Gesamtsumme 519.03	1.840.000,00					
							Insgesamt	1.840.000,00					
							Haushaltsansatz 519.03	1.000.000,00					



**BU 2017  
Ressort 1210**

**Ministerium  
Genehmigungsliste**



Baugruppe	FM- Nummer	Titel 519	Ort	Liegenschaft	Gebäude	Bezeichnung	Eigentümer	Gesamtkosten	Ausführung 2017	Ausführung 2018	Ausführung 2019	Priorität gem. HBBau C 3.2	Bemerkungen
2753 Nord	100306	01	Schleswig	Landesamt für soziale Dienste SH, Außenstelle Schleswig	Dienstgeb. LAsD (ehem Versorgungssamt)	Archivräume Keller, Entfeuchtungsgeräte inkl. kontrollierter Be- und Entlüftung nach Reinigung nach Schimmelbefall	Dritte	15.000,00	15.000,00			BA	Im Anschluss an die Reinigung der Aktien und Räume nach Schimmelbefall, um zu verhindern, dass es zu erneutem Befall kommt.
2753 Nord	100306	01	Schleswig	Landesamt für soziale Dienste SH, Außenstelle Schleswig	Dienstgeb. LAsD (ehem Versorgungssamt)	Archivräume Keller, Instandsetzungsarbeiten an Fenstern und Wänden nach Reinigung nach Schimmelbefall	Dritte	15.000,00	15.000,00			BA	Im Anschluss an die Reinigung der Aktien und Räume nach Schimmelbefall, um zu verhindern, dass es zu erneutem Befall kommt.
2753 Nord	100306	01	Schleswig	Landesamt für soziale Dienste SH, Außenstelle Schleswig	Dienstgeb. LAsD (ehem Versorgungssamt)	Deckenanstrich nach Erneuerung Bürobeleuchtung	Dritte	2.000,00	2.000,00			C	
2753 Nord	100306	01	Schleswig	Landesamt für soziale Dienste SH, Außenstelle Schleswig	Dienstgeb. LAsD (ehem Versorgungssamt)	Instandsetzung Fassade Nord-Süd-Ecke EG (Feuchtigkeit)	Dritte	5.000,00	5.000,00			BA	
2753 Nord	100306	01	Schleswig	Landesamt für soziale Dienste SH, Außenstelle Schleswig	Dienstgeb. LAsD (ehem Versorgungssamt)	Sanierung der Entwässerungsleitung	Dritte	65.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	A	
Summe								102.000,00	60.000,00	22.000,00	20.000,00		
2754 West	100300	01	Heide	Landesamt für soziale Dienste SH, Außenstelle Heide	Dienstgebäude (Versorgungssamt) - Annahmehalle	Erneuerung Automatküchen Foyer	Dritte	6.000,00	6.000,00			BB	
2754 West	100300	01	Heide	Landesamt für soziale Dienste SH, Außenstelle Heide	Dienstgebäude (Versorgungssamt) - Annahmehalle	Malerei- und Bodenbelagsarbeiten	Dritte	2.000,00		2.000,00		C	
2754 West	100300	01	Heide	Landesamt für soziale Dienste SH, Außenstelle Heide	Dienstgebäude (Versorgungssamt) - Annahmehalle	Sanierung Kelleraußenwände	Dritte	5.000,00	5.000,00			BA	
2754 West	101109	01	Mözen	Jugendbildungs- und Begegnungsstätte "Haus Rattfios"	Außenanlagen	Erneuerung der Laternenköpfe	Land	5.000,00		5.000,00		BA	
2754 West	101109	01	Mözen	Jugendbildungs- und Begegnungsstätte "Haus Rattfios"	Bettenhaus	Reparatur Regenentwässerung Bettenhaus	Land	10.000,00		10.000,00		BA	
2754 West	101109	01	Mözen	Jugendbildungs- und Begegnungsstätte "Haus Rattfios"	Hauptphus	Hauptphus Außenanstrich, Fassade + Fenster	Land	10.000,00		10.000,00		BA	
2754 West	101109	01	Mözen	Jugendbildungs- und Begegnungsstätte "Haus Rattfios"	Hauptphus	Instandsetzung Reedächer	Land	15.000,00		15.000,00		BA	
2754 West	101109	01	Mözen	Jugendbildungs- und Begegnungsstätte "Haus Rattfios"	Hauptphus	laufende Ausbesserung Reeddach	Land	2.000,00	2.000,00			BA	
2754 West	101109	01	Mözen	Jugendbildungs- und Begegnungsstätte "Haus Rattfios"	Hauptphus	laufende Reparaturen TGA / Elektro	Land	5.000,00	5.000,00			BA	
2754 West	101109	01	Mözen	Jugendbildungs- und Begegnungsstätte "Haus Rattfios"	Hauptphus	Mauerwerkssanierung Keller	Land	8.000,00	8.000,00			BA	
2754 West	101109	01	Mözen	Jugendbildungs- und Begegnungsstätte "Haus Rattfios"	Seehauschen Sauna	Abriss der Sauna	Land	10.000,00	10.000,00			X	
Summe								78.000,00	40.000,00	38.000,00	20.000,00		
Gesamtsumme								180.000,00	100.000,00	60.000,00	20.000,00		

Gesamtsumme 519.01	100.000,00
Haushaltsansatz 519.01	80.800,00
abzögl. 20% Kleiner Baufond	64.640,00
Haushaltsansatz 711.01	28.100,00

haushaltsmäßig anerkannt:

aufgestellt:

08.11.2016 i.V. G. Clausen  
GMSH (Datum, Unterschrift)

Fachministerium (Datum, Unterschrift)



**BU 2017  
Ressort 1206**

**Ministerium  
Genehmigungsliste**



Baugruppe	Fw-Nummer	Titel 519	Ort	Liegenschaft	Gebäude	Bezeichnung	Eigentümer	Gesamtkosten	Ausführung 2017	Ausführung 2018	Ausführung 2019	Priorität gem. HBBau C 3.2	Bemerkungen
2755 Ost	100338	03	Lübeck	Schleswig-Holsteinische Seemannsschule		Gesamtliegenschaft, Bodenbelagsreparaturen	Land	1.000,00	1.000,00			A	Stiegegefahr
2755 Ost	100338	03	Lübeck	Schleswig-Holsteinische Seemannsschule		Gesamtliegenschaft, Dachreparaturen	Land	5.000,00	5.000,00			BA	Sanierungsbedarf!
2755 Ost	100338	03	Lübeck	Schleswig-Holsteinische Seemannsschule		Gesamtliegenschaft, Elektro-, Blitzschutzarbeiten	Land	2.000,00	2.000,00			BA	
2755 Ost	100338	03	Lübeck	Schleswig-Holsteinische Seemannsschule		Gesamtliegenschaft, Fenster-, Türeparaturen	Land	3.000,00	3.000,00			BA	Substanzverlust
2755 Ost	100338	03	Lübeck	Schleswig-Holsteinische Seemannsschule		Gesamtliegenschaft, Heizungs-, Lüftungs-Sanierungsarbeiten	Land	3.000,00	3.000,00			BA	
2755 Ost	100338	03	Lübeck	Schleswig-Holsteinische Seemannsschule		Gesamtliegenschaft, Malerarbeiten	Land	1.000,00	1.000,00			BA	Folgeschäden drohen!
2755 Ost	100338	03	Lübeck	Schleswig-Holsteinische Seemannsschule		Gesamtliegenschaft, Mauer und Putzarbeiten	Land	1.000,00	1.000,00			BA	Substanzverlust
2755 Ost	100338	03	Lübeck	Schleswig-Holsteinische Seemannsschule		Gesamtliegenschaft, Sicherungs- und Reparaturarbeiten	Land	1.000,00	1.000,00			BA	Substanzverlust
2755 Ost	100338	03	Lübeck	Schleswig-Holsteinische Seemannsschule	Ausbildungshalle	Ausbildungshalle, Dachsanierung	Land	90.000,00		90.000,00		BB	Feuchtheitschäden
2755 Ost	100338	03	Lübeck	Schleswig-Holsteinische Seemannsschule	Ausbildungshalle	Ausbildungshalle, Erneuerung Beleuchtung	Land	20.000,00		20.000,00		A	Arbeitschutz
2755 Ost	100338	03	Lübeck	Schleswig-Holsteinische Seemannsschule	Ausbildungshalle	Ausbildungshalle, Isolierung der Heizungsrohre	Land	2.500,00		2.500,00		BB	Energieparmaßnahme
2755 Ost	100338	03	Lübeck	Schleswig-Holsteinische Seemannsschule	Ausbildungshalle	Ausbildungshalle, Türen instandsetzen mit Malerarbeiten	Land	5.000,00		5.000,00		BA	Substanzverlust
2755 Ost	100338	03	Lübeck	Schleswig-Holsteinische Seemannsschule	Außenanlagen	Bousanleger, Malerarbeiten Davanlage	Land	30.000,00		30.000,00		BB	
2755 Ost	100338	03	Lübeck	Schleswig-Holsteinische Seemannsschule	Außenanlagen	Gesamtliegenschaft, Beleuchtung Außenplatz	Land	5.000,00		5.000,00		BC	
2755 Ost	100338	03	Lübeck	Schleswig-Holsteinische Seemannsschule	Außenanlagen	Gesamtliegenschaft, Brandübungsplatz instandsetzen	Land	40.000,00		40.000,00		A	Gewässer- und Naturschutz
2755 Ost	100338	03	Lübeck	Schleswig-Holsteinische Seemannsschule	Außenanlagen	Gesamtliegenschaft, Entwässerungskanäle instandsetzen	Land	10.000,00		10.000,00		BB	
2755 Ost	100338	03	Lübeck	Schleswig-Holsteinische Seemannsschule	Außenanlagen	Gesamtliegenschaft, Erneuerung der Bootsstege	Land	50.000,00		50.000,00		BA	2. Bauabschnitt
2755 Ost	100338	03	Lübeck	Schleswig-Holsteinische Seemannsschule	Außenanlagen	Gesamtliegenschaft, Reparatur Tennisplatzboden	Land	3.000,00		3.000,00		BA	
2755 Ost	100338	03	Lübeck	Schleswig-Holsteinische Seemannsschule	Sicherheitscenter	Sicherheitsstraining, Lichtkuppelreparatur u. Malerarb. m. Gerüst	Land	6.000,00		6.000,00		BB	Feuchtheitschadenschäden
2755 Ost	100338	03	Lübeck	Schleswig-Holsteinische Seemannsschule	Sicherheitscenter	Wohnheim Klimaanlage für Schulleiter u. Hsm.	Land	10.000,00		10.000,00		A	Arbeitschutz
2755 Ost	100338	03	Lübeck	Schleswig-Holsteinische Seemannsschule	Wohnheim	Ausbildungshalle, Erneuerung der Wasser-Abzugsabflüsse	Land	6.000,00		3.000,00		BA	
2755 Ost	100338	03	Lübeck	Schleswig-Holsteinische Seemannsschule	Wohnheim	Wohnheim, Dachsanierung	Land	90.000,00		92.000,00		BB	Substanzverlust
2755 Ost	100338	03	Lübeck	Schleswig-Holsteinische Seemannsschule	Wohnheim	Wohnheim, Duschen sanieren	Land	6.000,00	2.000,00			BB	
2755 Ost	100338	03	Lübeck	Schleswig-Holsteinische Seemannsschule	Wohnheim	Wohnheim, Erneuerung der Ablaufrinne Küche	Land	5.000,00	5.000,00			BA	Folgeschäden drohen!
2755 Ost	100338	03	Lübeck	Schleswig-Holsteinische Seemannsschule	Wohnheim	Wohnheim, Entlüftung Brandschutz	Land	120.000,00	40.000,00	40.000,00		A	Forderung der Bauaufsicht gem. BVS vom 9.6.15
2755 Ost	100338	03	Lübeck	Schleswig-Holsteinische Seemannsschule	Wohnheim	Wohnheim, Küche Erneuerung des Fettscheiders	Land	30.000,00	30.000,00			A	Forderung der Bauaufsicht gem. BVS vom 9.6.15
Summe								543.500,00	94.000,00	216.500,00	233.000,00		Entscheidungsbehörde vom
							Gesamtsumme 519.03	94.000,00					
							Haushaltssatz 519.03	111.800,00					
							abzgl. 20% Kleiner Baufond	89.440,00					

haushaltsmäßig anerkannt:

aufgestellt:

09.11.2016 i.V. G. Clausen

Fachministerium (Datum, Unterschrift)

GM.SH (Datum, Unterschrift)