



Kleine Anfrage

der Abgeordneten Martin Habersaat und Niclas Dürbrook (SPD)

und

Antwort

der Landesregierung – Ministerin für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

Polizeistation Barsbüttel

1. Hält die Landesregierung die räumliche Situation der Polizeistation Barsbüttel für ausreichend, um einen ordnungsgemäßen Dienstbetrieb unter Einhaltung von Arbeitsschutzbestimmungen und arbeitsmedizinischen Vorgaben zu gewährleisten? Wenn nein, welcher Änderungsbedarf wird hier gesehen?

Antwort:

Die räumliche Situation der Polizeistation Barsbüttel ist für den ordnungsgemäßen Dienstbetrieb unter Einhaltung von Arbeitsschutzbestimmungen und arbeitsmedizinischen Vorgaben ausreichend.

2. Hält die Landesregierung den Sonnen- bzw. Hitzeschutz in der Polizeistation Barsbüttel für geeignet, einen ordnungsgemäßen Dienstbetrieb unter Einhaltung von Arbeitsschutzbestimmungen und arbeitsmedizinischen Vorgaben zu gewährleisten? Wenn nein, welcher Änderungsbedarf wird hier gesehen?

Antwort:

Da der Sonnen- und Hitzeschutz bei anhaltend hoher Sommerhitze nicht ausreichend für einen ordnungsgemäßen Dienstbetrieb war, wurde eine Folierung der Fenster zur Verbesserung des Sonnen- bzw. Hitzeschutzes vorgenommen. Eine erneute Temperaturmessung hat bisher nicht stattgefunden.

Der Einbau eines Klimasplitgerätes im Wachbereich ist für 2024 vorgesehen.

3. Hält die Landesregierung die sicherheitstechnische Ausstattung der Polizeistation Barsbüttel, insbesondere im Bereich des Einbruchschutzes für ausreichend? Wenn nein, welcher Änderungsbedarf wird hier gesehen?

Antwort:

Auf Basis der im Rahmen einer Begehung ausgesprochenen Empfehlungen zur Behebung zu den festgestellten sicherungstechnischen Schwachstellen der Dienststelle durch mechanische, elektrotechnische und organisatorische Maßnahmen, können mögliche Angriffe auf die Dienststelle zukünftig zumindest wesentlich erschwert werden.

In diesem Zusammenhang wurde bislang eine durchwurfhemmende Folie an den Fenstern sowie eine Sicherheitsscheibe als Barriere auf dem Wachtresen angebracht.

Weitere sicherheitstechnisch unterstützende Maßnahmen werden vorausschauend, weitsichtig und zukunftsorientiert geprüft.

4. Welche baulichen Maßnahmen sind in welchen Zeiträumen in der Polizeistation Barsbüttel geplant und wie ist der derzeitige Planungs- bzw. Umsetzungsstand?

Antwort:

Aktuell befinden sich zwei kleine Baumaßnahmen in der Umsetzung (Beleuchtung vor der Garage herstellen und Bodenbeläge der Umkleieräume erneuern).