


Das auf der Warte anwesende Unterstützungspersonal lässt sich wie folgt einteilen:

- Anwesenheit aufgrund der vorgeschriebenen Alarmierungsvorgaben (BHB, Alarmierungslisten des Notfallhandbuches) 12 Personen
Hierunter fallen alle Personen, die alarmiert wurden um die Krisenorganisation aufzubauen. Darunter fallen die Einsatzleitung, Personal für die Beratung der Einsatzleitung, Personal für die Besetzung des Bereiches Kommunikation sowie der Strahlenschutzbeauftragte und Personal der Strahlenschutzfachbereitschaft
- Anwesenheit aufgrund erforderlicher Systemzuständigkeit bzw. -Unterstützung 10 Personen.
Hierunter fallen alle Personen, die angefordert wurden um unterstützende Maßnahmen durchzuführen. Darunter fallen Aufgaben, wie Betrieb Brandmeldeanlage, Betrieb Einspeisesystem TJ, 10-kV-Blockanlage, Absicherung Maschinentrafo, Betrieb der Lüftungsanlage Schaltanlagegebäude, Logistik.

Mit freundlichen Grüßen

Kernkraftwerk Krümmel GmbH & Co. oHG

i. O. 

i. A. 