

Liste der Standorte mit Hinweisen auf Öl- und Bohrschlammablagerungen

Bearbeitungsstand 10/2017

Diese Übersicht enthält eine Auflistung von Standorten mit Hinweisen auf Öl- und Bohrschlammablagerungen in Schleswig-Holstein. Die Übersicht wird je nach Bearbeitungsstand fortgeschrieben.

HE: Historische Erkundung

OU: Orientierende Untersuchung

Lfd. Nr.	Landkreis	Gemeinde	Lage im Wasserschutzgebiet	Lage im Wassergewinnungsgebiet	Aktuelle Nutzung	Bearbeitungsstand / Einstufung
1	Kiel	Kiel	nein	nein	Gewerbenutzung	Verdachtsentkräftung nach Sanierung
2	Dithmarschen	Brunsbüttelkoog	nein	nein	Wasserfläche	Verdachtsentkräftung nach HE, Bohrschlammablagerung nicht bestätigt
3	Dithmarschen	Delve	nein	nein	Forstfläche	altlastverdächtige Fläche (Ablagerung anderer Abfälle, Bohrschlamm untergeordnet), Untersuchung erforderlich
4	Dithmarschen	Delve	-	-	-	Hinweis nicht bestätigt, Doppelnennung, (s. lfd. Nr. 3)
5	Dithmarschen	Fedderingen	nein	nein	Brachfläche	altlastverdächtige Fläche (Ablagerung anderer Abfälle, Bohrschlamm untergeordnet), Untersuchung erforderlich
6	Dithmarschen	Fedderingen	-	-	-	Hinweis nicht bestätigt, Doppelnennung, (s. lfd. Nr. 5)
7	Dithmarschen	Lohe-Rickelsdorf	nein	nein	Grünland/ Brachfläche	altlastverdächtige Fläche, Untersuchung erforderlich
8	Dithmarschen	Lohe-Rickelsdorf	-	-	-	Hinweis nicht bestätigt, Doppelnennung, (s. lfd. Nr. 7)
9	Dithmarschen	Meldorf	nein	nein	Ackerfläche	Verdachtsentkräftung nach Sanierung
10	Dithmarschen	Meldorf	-	-	-	Hinweis nicht bestätigt, Doppelnennung, (s. lfd. Nr. 9)

Lfd. Nr.	Landkreis	Gemeinde	Lage im Wasserschutzgebiet	Lage im Wassergewinnungsgebiet	Aktuelle Nutzung	Bearbeitungsstand / Einstufung
11	Dithmarschen	Weddingstedt	nein	nein	Ackerfläche	altlastverdächtige Fläche (Ablagerung anderer Abfälle, Bohrschlamm untergeordnet), Untersuchung erforderlich
12	Herzogtum Lauenburg	Brunstorf	nein	nein	Ackerfläche	Verdachtsentkräftung nach HE
13	Herzogtum Lauenburg	Brunstorf	nein	nein	Sport- und Freizeitfläche	Verdachtsentkräftung nach HE
14	Herzogtum Lauenburg	Escheburg	nein	nein	Forstfläche	Verdachtsentkräftung nach HE
15	Herzogtum Lauenburg	Escheburg	nein	nein	Grünland	Verdachtsentkräftung nach Sanierung
16	Herzogtum Lauenburg	Juliusburg	nein	nein	Ackerfläche	Verdachtsentkräftung nach HE
17	Herzogtum Lauenburg	Kollow	nein	nein	Brachfläche	altlastverdächtige Fläche (Ablagerung anderer Abfälle, Bohrschlamm untergeordnet), Untersuchung erforderlich
18	Herzogtum Lauenburg	Kollow	nein	nein	Ackerfläche	altlastverdächtige Fläche, Untersuchung erforderlich
19	Herzogtum Lauenburg	Juliusburg	nein	nein	Grünland	Verdachtsentkräftung nach HE
20	Herzogtum Lauenburg	Lankau	nein	nein	Ackerfläche	Verdachtsentkräftung nach HE
21	Herzogtum Lauenburg	Müssen	nein	nein	Ackerfläche	Verdachtsentkräftung nach HE
22	Herzogtum Lauenburg	Hohenhorn	nein	ja	Grünland	Verdachtsentkräftung nach OU
23	Herzogtum Lauenburg	Schnakenbek	nein	nein	Ackerfläche	Verdachtsentkräftung nach HE

Lfd. Nr.	Landkreis	Gemeinde	Lage im Wasserschutzgebiet	Lage im Wassergewinnungsgebiet	Aktuelle Nutzung	Bearbeitungsstand / Einstufung
24	Herzogtum Lauenburg	Schwarzenbek	ja	nein	Grünland	Verdachtsentkräftung nach HE
25	Herzogtum Lauenburg	Walksfelde	nein	nein	Brachfläche	Verdachtsentkräftung nach HE
114	Herzogtum Lauenburg	Aumühle	nein	ja	Wohnbebauung	Verdachtsentkräftung nach HE
26	Nordfriesland	Behrendorf	nein	nein	Brachfläche	Verdachtsentkräftung nach HE
27	Nordfriesland	List/Sylt	nein	nein	Naturschutzgebiet	Verdachtsentkräftung nach HE
28	Ostholstein	Grömitz	nein	nein	Brachfläche	altlastverdächtige Fläche (Ablagerung anderer Abfälle, Bohrschlamm untergeordnet), Untersuchung begonnen
29	Ostholstein	Grube	nein	ja	Brachfläche/ Ackerfläche	Verdachtsentkräftung nach HE
30	Ostholstein	Fehmarn	nein	nein	Forstfläche/ Grünland	Verdachtsentkräftung nach HE
126	Ostholstein	Fehmarn	nein	nein	Ackerfläche	altlastverdächtige Fläche (Ablagerung anderer Abfälle, Bohrschlamm untergeordnet), Untersuchung begonnen
31	Pinneberg	Bokel	nein	nein	Grünland	Verdachtsentkräftung nach HE
32	Pinneberg	Bokel	nein	nein	Brachfläche	altlastverdächtige Fläche, Untersuchung erforderlich
33	Pinneberg	Bokel	nein	nein	Brachfläche	altlastverdächtige Fläche, Untersuchung erforderlich
34	Pinneberg	Bokel	nein	nein	Ackerfläche	Verdachtsentkräftung nach HE
35	Pinneberg	Bokel	-	-	-	Hinweis nicht bestätigt, Doppelnennung, (s. lfd. Nr. 33)
36	Pinneberg	Bokelseß	nein	nein	Forstfläche	Verdachtsentkräftung nach HE

Lfd. Nr.	Landkreis	Gemeinde	Lage im Wasserschutzgebiet	Lage im Wassergewinnungsgebiet	Aktuelle Nutzung	Bearbeitungsstand / Einstufung
37	Pinneberg	Brande-Höhnerkirchen	nein	nein	Grünland	altlastverdächtige Fläche, Untersuchung erforderlich
38	Pinneberg	Groß-Offenseth-Aspern	nein	nein	Brachfläche	Verdachtsentkräftung nach HE
39	Pinneberg	Groß-Offenseth-Aspern	nein	nein	Grünland	Verdachtsentkräftung nach HE
40	Pinneberg	Langeln	nein	nein	Brachfläche	Verdachtsentkräftung nach HE
41	Pinneberg	Lutzhorn	nein	nein	Grünland	altlastverdächtige Fläche, Untersuchung erforderlich
42	Pinneberg	Lutzhorn	nein	nein	Forstfläche	altlastverdächtige Fläche, Untersuchung erforderlich
43	Pinneberg	Lutzhorn	-	-	-	Hinweis nicht bestätigt, Doppelnennung, (s. lfd. Nr. 42)
44	Pinneberg	Quickborn	nein	nein	Grünland	Verdachtsentkräftung nach Sanierung
45	Pinneberg	Quickborn	nein	nein	Ackerfläche	Verdachtsentkräftung nach HE
46	Plön	Ascheberg	nein	nein	Brachfläche, Grünland, Teich	altlastverdächtige Fläche, Untersuchung begonnen
47	Plön	Boksee	nein	nein	Ackerfläche	Verdachtsentkräftung nach HE
48	Plön	Probsteierhagen	nein	nein	Ackerfläche, Grünland	Verdachtsentkräftung nach HE
49	Plön	Probsteierhagen	nein	nein	Grünland	Verdachtsentkräftung nach HE
50	Plön	Stolpe	nein	nein	Brachfläche	Verdachtsentkräftung nach HE
51	Plön	Kühren	nein	nein	Brachfläche	Verdachtsentkräftung nach Sanierung (Sicherung)

Lfd. Nr.	Landkreis	Gemeinde	Lage im Wasserschutzgebiet	Lage im Wassergewinnungsgebiet	Aktuelle Nutzung	Bearbeitungsstand / Einstufung
52	Plön	Lutterbek	nein	nein	Ackerfläche	Verdachtsentkräftung nach HE
53	Plön	Lutterbek	nein	nein	Ackerfläche	Verdachtsentkräftung nach HE
54	Plön	Passade	nein	nein	Brachfläche	Verdachtsentkräftung nach OU
55	Plön	Prasdorf	nein	nein	Ackerfläche	Verdachtsentkräftung nach HE
56	Plön	Rastorf	nein	nein	Brachfläche	altlastverdächtige Fläche, Untersuchung begonnen
58	Plön	Rendswühren	nein	nein	Ackerfläche	Verdachtsentkräftung nach OU
59	Plön	Rendswühren	-	-	-	Hinweis nicht bestätigt, Doppelnennung (s. lfd. Nr. 58)
60	Plön	Schlesien	nein	nein	Ackerfläche	Verdachtsentkräftung nach HE
61	Plön	Hohenfelde	nein	nein	Gewerbenutzung	Verdachtsentkräftung nach Sanierung
62	Plön	Schwentinental, Stadt	ja	nein	Grünland	Verdachtsentkräftung nach DU
63	Plön	Schwentinental, Stadt	-	-	-	Hinweis nicht bestätigt, Doppelnennung (s. lfd. Nr. 62)
64	Plön	Stakendorf	nein	nein	Grünland	Verdachtsentkräftung nach Sanierung
65	Plön	Stein	nein	nein	Straßenfläche/ Ackerfläche	altlastverdächtige Fläche, Untersuchung begonnen
66	Plön	Stein	-	-	-	Hinweis nicht bestätigt, Doppelnennung (s. lfd. Nr. 65)
67	Plön	Wankendorf	nein	nein	Ackerfläche	altlastverdächtige Fläche, Untersuchung begonnen
68	Plön	Wankendorf	nein	nein	Grünland	altlastverdächtige Fläche, Untersuchung begonnen
69	Plön	Stolpe	nein	nein	Ackerfläche	Verdachtsentkräftung nach Sanierung

Lfd. Nr.	Landkreis	Gemeinde	Lage im Wasserschutzgebiet	Lage im Wassergewinnungsgebiet	Aktuelle Nutzung	Bearbeitungsstand / Einstufung
112	Plön	Rendswühren	nein	nein	Brachfläche	Verdachtsentkräftung nach HE, Hinweis nicht bestätigt
115	Plön	Hohenfelde	nein	nein	Ackerfläche	Verdachtsentkräftung nach HE
116	Plön	Mönkeberg	nein	nein	Grünland/Bolzplatz	altlastverdächtige Fläche (Ablagerung anderer Abfälle, Bohrschlamm untergeordnet), Untersuchung begonnen
117	Plön	Dersau	nein	nein	Sportplatz	Verdachtsentkräftung nach OU
118	Plön	Ascheberg	-	-	-	Hinweis nicht bestätigt, Doppelnennung (s. lfd. Nr. 46)
119	Plön	Ascheberg	-	-	-	Hinweis nicht bestätigt, Doppelnennung (s. lfd. Nr. 46)
120	Plön	Stein	nein	nein	Ackerfläche	Verdachtsentkräftung nach HE, Hinweis auf Bohrschlamm nicht bestätigt
121	Plön	Pohnsdorf	ja	nein	Ackerfläche	Verdachtsentkräftung nach HE
122	Plön	Kalübbe	nein	nein	Ackerfläche	Verdachtsentkräftung nach HE, Hinweis auf Bohrschlamm nicht bestätigt
123	Plön	Rastorf	nein	nein	Forstfläche	Verdachtsentkräftung nach OU
70	Rendsburg-Eckernförde	Altenholz	nein	nein	Brachfläche	altlastverdächtige Fläche, Untersuchung begonnen
71	Rendsburg-Eckernförde	Altenholz	-	-	-	Hinweis nicht bestätigt, Doppelnennung (s. lfd. Nr. 70)
72	Rendsburg-Eckernförde	Eisendorf	nein	nein	Grünland	Verdachtsentkräftung nach Sanierung
73	Rendsburg-Eckernförde	Eisendorf	nein	nein	Brachfläche	Verdachtsentkräftung nach HE
74	Rendsburg-Eckernförde	Ellerdorf	nein	nein	Forstfläche	Verdachtsentkräftung nach Sanierung

Lfd. Nr.	Landkreis	Gemeinde	Lage im Wasserschutzgebiet	Lage im Wassergewinnungsgebiet	Aktuelle Nutzung	Bearbeitungsstand / Einstufung
75	Rendsburg-Eckernförde	Ellerdorf	nein	nein	Grünland	Verdachtsentkräftung nach HE
76	Rendsburg-Eckernförde	Gnutz	nein	nein	Ackerfläche	Verdachtsentkräftung nach HE
77	Rendsburg-Eckernförde	Schweden-eck	nein	nein	Ziergarten	Verdachtsentkräftung nach Sanierung (Sicherung)
78	Rendsburg-Eckernförde	Schweden-eck	nein	ja	Ackerfläche	Verdachtsentkräftung nach Sanierung
79	Rendsburg-Eckernförde	Schweden-eck	-	-	-	Hinweis nicht bestätigt, Doppelnennung (s. lfd. Nr. 78)
80	Rendsburg-Eckernförde	Thumbby	nein	nein	Ackerfläche	Verdachtsentkräftung nach HE
81	Rendsburg-Eckernförde	Thumbby	-	-	-	Hinweis nicht bestätigt, Doppelnennung (s. lfd. Nr. 80)
113	Rendsburg-Eckernförde	Altenholz	nein	ja	Brachfläche	altlastverdächtige Fläche (Ablagerung anderer Abfälle, Bohrschlamm untergeordnet), Untersuchung begonnen
82	Schleswig-Flensburg	unbekannt	-	-	-	HE begonnen, keine Bearbeitung möglich, da trotz Recherche nur Kreisangabe vorliegt
83	Schleswig-Flensburg	Dörpstedt	nein	nein	Brachfläche	altlastverdächtige Fläche (Ablagerung anderer Abfälle, Bohrschlamm untergeordnet), Untersuchung erforderlich
84	Schleswig-Flensburg	Idstedt	nein	nein	Grünland	Verdachtsentkräftung nach Sanierung (Sicherung)
85	Schleswig-Flensburg	Steinfeld	nein	nein	Ackerfläche	Verdachtsentkräftung nach Sanierung
86	Schleswig-	Steinfeld	nein	nein	Brachfläche	altlastverdächtige Fläche,

	Flensburg					Untersuchung begonnen
Lfd. Nr.	Landkreis	Gemeinde	Lage im Wasserschutzgebiet	Lage im Wassergewinnungsgebiet	Aktuelle Nutzung	Bearbeitungsstand / Einstufung
87	Schleswig-Flensburg	Norderbrarup	nein	ja	Teich	Verdachtsentkräftung nach HE
88	Schleswig-Flensburg	Weesby	nein	nein	Ackerfläche	Verdachtsentkräftung nach HE
57	Segeberg	Damsdorf	nein	nein	Grünland	Verdachtsentkräftung nach Sanierung
89	Segeberg	Bad Segeberg (Stadt)	nein	nein	Gewerbenutzung/ Parkplatz	Verdachtsentkräftung nach Sanierung
90	Segeberg	Bad Segeberg (Stadt)	nein	nein	Verkehrsfläche	Verdachtsentkräftung nach Sanierung
91	Segeberg	Damsdorf	nein	nein	Brachfläche	Verdachtsentkräftung nach OU, Hinweis auf Bohrschlamm nicht bestätigt
125 (901)	Segeberg	Damsdorf	nein	nein	Brachfläche	Verdachtsentkräftung nach Sanierung (laufende Überwachung)
92	Segeberg	Gönnebek	nein	nein	Grünland	alllastverdächtige Fläche, Untersuchung begonnen
93	Segeberg	Gr. Kummerfeld	nein	nein	Ackerfläche	Verdachtsentkräftung nach OU
94	Segeberg	Gr. Kummerfeld	nein	nein	Ackerfläche	alllastverdächtige Fläche, Untersuchung begonnen
95	Segeberg	Gr. Kummerfeld	nein	nein	Grünland	Verdachtsentkräftung nach OU
96	Segeberg	Latendorf	-	-	-	Hinweis nicht bestätigt, Doppelnennung (s. Lfd. Nr. 97)
97	Segeberg	Latendorf	nein	nein	Ackerfläche	Verdachtsentkräftung nach Sanierung
98	Segeberg	Latendorf	nein	nein	Ackerfläche	HE begonnen, Lage der Bohrschlammgrube konnte nicht ermittelt werden, weitere Recherchen erfor-

						derlich
Lfd. Nr.	Landkreis	Gemeinde	Lage im Wasserschutzgebiet	Lage im Wassergewinnungsgebiet	Aktuelle Nutzung	Bearbeitungsstand / Einstufung
99	Segeberg	Latendorf	-	-	-	Hinweis nicht bestätigt, Doppelnennung (s. Lfd. Nr. 97)
100	Segeberg	Sülfeld	nein	nein	Brachfläche	Verdachtsentkräftung nach Sanierung
101	Steinburg	Gribbohm	nein	nein	Naturschutzgebiet	Verdachtsentkräftung nach HE
102	Steinburg	Heiligenstedten	nein	nein	Wohnbebauung	Verdachtsentkräftung nach Sanierung
103	Steinburg	Hohenlockstedt	nein	nein	Ackerfläche	Verdachtsentkräftung nach HE
104	Steinburg	Krempdorf	nein	nein	Kies-, Ton- und Mergelabbau	Verdachtsentkräftung nach Sanierung
105	Steinburg	Oelixdorf	nein	nein	Ackerfläche	Verdachtsentkräftung nach Sanierung
106	Steinburg	Siezbüttel	nein	nein	Grünland	Verdachtsentkräftung nach HE
107	Steinburg	Wacken	nein	ja	Grünland	Verdachtsentkräftung nach Sanierung (Sicherung)
108	Steinburg	Westermoor	nein	nein	Grünland	Verdachtsentkräftung nach HE
109	Stormarn	Reinbek-Schönningstedt	ja	nein	Brachfläche	Verdachtsentkräftung nach HE
110	Stormarn	Siek	nein	nein	Ackerfläche	Verdachtsentkräftung nach Sanierung
111	Stormarn	Witzhave	nein	nein	Ackerfläche	Verdachtsentkräftung nach Sanierung
124	Flensburg	Flensburg	nein	nein	Ackerfläche	Verdachtsentkräftung nach HE